




## MAF95029

fabricante Numero di parte:	MAF95029
Produttore / Marca	Laird Technologies - Antennas
Parte della descrizione:	RF ANT 2.4GHZ/5.5GHZ CHIP SLD
Schede tecniche:	MAF95029(1).pdf MAF95029(2).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

**MAF95029** 100% nuovi pezzi originali 1800 in magazzino, trova il prezzo MAF95029, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MAF95029 Laird Technologies - Antennas con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MAF95029: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)





























## Le specifiche di MAF95029

Numero di parte	MAF95029	Produttore / Marca	Laird Technologies - Antennas
Serie	BlackChip	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
imballaggio	Cut Tape (CT)	Tipo montaggio	Surface Mount
Descrizione dettagliata	2.4GHz, 5.5GHz Bluetooth, WiMax™, WLAN Chip RF Antenna 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 6GHz 2dBi, 3dbi Solder Surface Mount	fine	Solder
Intervallo di frequenze	2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 6GHz	Altezza (max)	0.098" (2.50mm)
Caratteristiche	-	Return Loss	-
Protezione ingresso	-	applicazioni	Bluetooth, WiMax™, WLAN
Guadagno	2dBi, 3dbi	Gruppo di frequenza	UHF (2 GHz ~ 3 GHz), SHF (f > 4 GHz)
Frequenza (centro / banda)	2.4GHz, 5.5GHz	Tipo di antenna	Chip
Numero di bande	2	ROS	2
Altri nomi	994-1039-1	Quantità di magazzino	1800 pcs Stock
Categoria	<a href="#">RF/IF e RFID &gt; Antenne RF</a>	Descrizione	RF ANT 2.4GHZ/5.5GHZ CHIP SLD
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

## Parole chiave realizzate con MAF95029

<a href="#">Laird Technologies - Antennas MAF95029</a>	<a href="#">Parte MAF95029</a>	<a href="#">Prezzo MAF95029</a>	<a href="#">Distributore MAF95029</a>
<a href="#">MAF95029 tecnico</a>	<a href="#">Azione MAF95029</a>	<a href="#">Inventario MAF95029</a>	<a href="#">Fornitore MAF95029</a>
<a href="#">Ordine online MAF95029</a>	<a href="#">Richiesta MAF95029</a>	<a href="#">Immagine MAF95029</a>	<a href="#">Immagine MAF95029</a>
<a href="#">MAF95029 pdf</a>	<a href="#">Datasheet MAF95029</a>	<a href="#">Scheda tecnica MAF95029</a>	<a href="#">Scheda tecnica MAF95029 pdf</a>
<a href="#">Scarica la scheda tecnica MAF95029</a>	<a href="#">Produttore Laird Technologies - Antennas</a>	<a href="#">Laird Technologies - Antennas MAF95029</a>	<a href="#">Laird Technologies IAS MAF95029</a>

## Potresti essere anche interessato:

 <p><b>AH104F2450S1-T</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>2450AD46A5400E</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ/5.4GHZ CHIP SLD  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MAFL-009272-CDOACO</b>  <b>Descrizione:</b> MAFL-009272-CDOACO M/A-COM  <b>Produttori:</b> Aeroflex (MACOM Technology Solutions)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>RFANT3216120A5T</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> Walsin Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 16800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MAFL-011015</b>  <b>Descrizione:</b> MAFL-011015 MACOM SMT  <b>Produttori:</b> Aeroflex (MACOM Technology Solutions)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 48900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>2450AT45A100E</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 8200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>MAFL-010412-CL0ADO</b>  <b>Descrizione:</b> MAFL-010412-CL0ADO M/A-COM SMD  <b>Produttori:</b> Aeroflex (MACOM Technology Solutions)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 31500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>A10137</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 1.575GHZ PCB TRACE SLD  <b>Produttori:</b> Antenova  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MAFLCT0066</b>  <b>Descrizione:</b> MAFLCT0066 TYCO SM-160  <b>Produttori:</b> Tyco Electronics  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>ANT1085-4R1-01A</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 4.2GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MAFL-008290-CD0ACO</b>  <b>Descrizione:</b> MAFL-008290-CD0ACO M/A-COM NA  <b>Produttori:</b> Aeroflex (MACOM Technology Solutions)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>MAFL-010412</b>  <b>Descrizione:</b> MAFL-010412 MA/COM SMD  <b>Produttori:</b> MA/COM  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>1513504-1</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ PUCK SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> Agastat Relays / TE Connectivity  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 7000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LDA312G7313F-237</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.7GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> Murata Electronics  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 27800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>RFANT5220110A2T</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> Walsin Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>MAFL-009272-CD0ACO</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 4.2GHZ-CD0ACO M/A-COM SMD  <b>Produttori:</b> Aeroflex (MACOM Technology Solutions)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 26000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>SR42W001</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ/5.4GHZ CHIP SLD  <b>Produttori:</b> Antenova  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>ANT016008LCS2442MA1</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>MAFL-009844-CD0ACO</b>  <b>Descrizione:</b> MAFL-009844-CD0ACO MACOM  <b>Produttori:</b> Aeroflex (MACOM Technology Solutions)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>RFANT8010080A3T</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> Walsin Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 40000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>ANT016008LCD1575MA1</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 1.575GHZ/2.4GHZ CHIP SLD  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>5400AT18A1000E</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 5.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>AF816M157502-T</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 1.575GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MAFL-009217-CD0ACO</b>  <b>Descrizione:</b> MAFL-009217-CD0ACO M/A-COM SMD  <b>Produttori:</b> Aeroflex (MACOM Technology Solutions)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>ANCW12G45SAA117RD3</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> Murata Electronics  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MAF-1220-33</b>  <b>Descrizione:</b> LINE FILTER 250VDC/VAC 20A CHAS  <b>Produttori:</b> TDK-Lambda Americas, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, Stock disponibile.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>MAFL-011012</b>  <b>Descrizione:</b> MAFL-011012 MA/COM SMD  <b>Produttori:</b> MA/COM  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>MAFL-010412-CL0ADO</b>  <b>Descrizione:</b> MAFL-010412-CL0ADO M/A-COM SMD  <b>Produttori:</b> Aeroflex (MACOM Technology Solutions)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MAFL-008195-CD0ACO</b>  <b>Descrizione:</b> MAFL-008195-CD0ACO M/A-COM SMD  <b>Produttori:</b> Aeroflex (MACOM Technology Solutions)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>2450AT43A100E</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong