



## X9317TM8I-2.7

fabricante Numero di parte:	X9317TM8I-2.7
Produttore / Marca	Intersil
Parte della descrizione:	IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8-MSOP
Schede tecniche:	<a href="#">X9317TM8I-2.7.pdf</a>
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**X9317TM8I-2.7** 100% nuovi pezzi originali 1000 in magazzino, trova il prezzo X9317TM8I-2.7, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista X9317TM8I-2.7 Intersil con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ X9317TM8I-2.7: [info@IC-Components.com](mailto:info@IC-Components.com)

### Le specifiche di X9317TM8I-2.7

Numero di parte	X9317TM8I-2.7	Produttore / Marca	Intersil
Serie	XDCP™	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	X9317	Contenitore / involucro	8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
imballaggio	Tube	Contenitore dispositivo fornitore	8-MSOP
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C	Descrizione dettagliata	Digital Potentiometer 100k Ohm 1 Circuit 100 Taps Up/Down (U/D, INC, CS) Interface 8-MSOP
Caratteristiche	-	Interfaccia	Up/Down (U/D, INC, CS)
Configurazione	Potentiometer	Tolleranza	±20%
Numero di circuiti	1	Tensione di alimentazione -	2.7 V ~ 5.5 V
Tipo di memoria	Non-Volatile	Resistenza (ohm)	100k
rastremazione	Linear	Numero di rubinetti	100
Coefficiente di temperatura (Typ)	±300 ppm/°C	Resistenza - Spazzola (Ohm) (Typ)	400
Quantità di magazzino	1000 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Acquisizione dati-potenzimetri digitali
Descrizione	IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8-MSOP	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

### Parole chiave realizzate con X9317TM8I-2.7

Intersil X9317TM8I-2.7	Parte X9317TM8I-2.7	Prezzo X9317TM8I-2.7	Distributore X9317TM8I-2.7
X9317TM8I-2.7 tecnico	Azione X9317TM8I-2.7	Inventario X9317TM8I-2.7	Fornitore X9317TM8I-2.7
Ordine online X9317TM8I-2.7	Richiesta X9317TM8I-2.7	Immagine X9317TM8I-2.7	Immagine X9317TM8I-2.7
X9317TM8I-2.7 pdf	Datasheet X9317TM8I-2.7	Scheda tecnica X9317TM8I-2.7	Scheda tecnica X9317TM8I-2.7 pdf
Scarica la scheda tecnica X9317TM8I-2.7	Produttore Intersil	Intersil X9317TM8I-2.7	

### Potresti essere anche interessato:

<p><b>X9317UST1</b> Descrizione: X9317UST1 INTERSIL SOP8 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>X9317TS8I-2.7T</b> Descrizione: X9317TS8I-2.7T XICOR SOP8 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>X9317US8</b> Descrizione: IC DIGITAL POT 50K 100TP 8SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>X9317UPI-2.7</b> Descrizione: IC XDCP 100TAP 50K 3-WIRE 8-DIP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>X9315WSIZ</b> Descrizione: IC XDCP 32-TAP 10K 3WIRE 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>X9315WS-2.7T1</b> Descrizione: IC XDCP 32-TAP 10K 3WIRE 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>X9317MV81-2.7T3</b> Descrizione: X9317MV81-2.7T3 XIC SOP Produttori: XIC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>X9315WMIZ-2.7</b> Descrizione: IC XDCP 32-TAP 10K 3WIRE 8-MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>X9317UP-2.7</b> Descrizione: IC XDCP 100TAP 50K 3-WIRE 8-DIP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>X9317TS8Z-2.7</b> Descrizione: IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>X93176UV8I-2.7</b> Descrizione: X93176UV8I-2.7 XICOR TSSOP8L Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>X9315WSI</b> Descrizione: IC DIGITAL POT 10K 32TP 8SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>X9315WS</b> Descrizione: IC DIGITAL POT 10K 32TP 8SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>X9317US8Z</b> Descrizione: IC XDCP 100TAP 50K 3-WIRE 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>X9315WP</b> Descrizione: IC DIGITAL POT 10K 32TP 8DIP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>X9317TPI-2.7</b> Descrizione: IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8-DIP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>X9317TV8IZ-2.7</b> Descrizione: IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>X9317TP-2.7</b> Descrizione: IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8-DIP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>X9315WSIZT1</b> Descrizione: IC XDCP 32-TAP 10K 3WIRE 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>X9317US8IT1</b> Descrizione: IC XDCP 100TAP 50K 3-WIRE 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>X9315WMIZT1</b> Descrizione: IC XDCP 32-TAP 10K 3WIRE 8-MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>X9315WSZ</b> Descrizione: IC POT DGTL 10K OHM 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>X9315WS-2.7</b> Descrizione: IC DIGITAL POT 10K 32TP 8SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>X9317US8Z-2.7</b> Descrizione: IC XDCP 100TAP 50K 3-WIRE 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>X9317US8IZ-2.7</b> Descrizione: IC XDCP 100TAP 50K 3-WIRE 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>X9315WMIZ-2.7T1</b> Descrizione: IC POT DGTL 10K OHM 8-MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>X9315WPIZ</b> Descrizione: X9315WPIZ INTERSIL DIP8 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>X9315WSIZ-2.7T1</b> Descrizione: IC XDCP 32-TAP 10K 3WIRE 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>X9317TS8Z-2.7</b> Descrizione: IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>X9317TS8Z</b> Descrizione: IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [info@IC-Components.com](mailto:info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong