



DPX205950DT-9108A1

fabricante Numero di parte:	DPX205950DT-9108A1
Produttore / Marca	TDK Corporation
Parte della descrizione:	RF DIPLEXER 2.4GHZ/5.425GHZ 0805
Schede tecniche:	DPX205950DT-9108A1.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 58000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

DPX205950DT-9108A1 100% nuovi pezzi originali 58000 in magazzino, trova il prezzo DPX205950DT-9108A1, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista DPX205950DT-9108A1 TDK Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ DPX205950DT-9108A1: Info@IC-Components.com

Le specifiche di DPX205950DT-9108A1

Numero di parte	DPX205950DT-9108A1	Produttore / Marca	TDK Corporation
Serie	DPX	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	0805 (2012 Metric), 6 PC Pad	imballaggio	Original-Reel®
Tipo montaggio	Surface Mount	Descrizione dettagliata	RF Diplexer 2.3GHz ~ 2.5GHz / 4.9GHz ~ 5.95GHz 0805 (2012 Metric), 6 PC Pad
Bande di frequenza (Low / High)	2.3GHz ~ 2.5GHz / 4.9GHz ~ 5.95GHz	High Band Attenuazione (min / max dB)	20.00dB / -
Return Loss (Low Band / High Band)	20dB / 11dB	Banda bassa attenuazione (min / max dB)	20.00dB / -
Altri nomi	445-6135-6	Quantità di magazzino	58000 pcs Stock
Categoria	RF/IF e RFID > Diplexer RF	Descrizione	RF DIPLEXER 2.4GHZ/5.425GHZ 0805
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con DPX205950DT-9108A1

TDK Corporation DPX205950DT-9108A1	Parte DPX205950DT-9108A1	Prezzo DPX205950DT-9108A1	Distributore DPX205950DT-9108A1
DPX205950DT-9108A1 tecnico	Azione DPX205950DT-9108A1	Inventario DPX205950DT-9108A1	Fornitore DPX205950DT-9108A1
Ordine online DPX205950DT-9108A1	Richiesta DPX205950DT-9108A1	Immagine DPX205950DT-9108A1	Immagine DPX205950DT-9108A1
DPX205950DT-9108A1 pdf	Datasheet DPX205950DT-9108A1	Scheda tecnica DPX205950DT-9108A1	Scheda tecnica DPX205950DT-9108A1 pdf
Scarica la scheda tecnica DPX205950DT-9108A1	Produttore TDK Corporation	TDK Corporation DPX205950DT-9108A1	

Potresti essere anche interessato:

<p>DPX255875DT-0016C1 Descrizione: DPX255875DT-0016C1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX205950DT-9063C1SJ Descrizione: DPX205950DT-9063C1SJ TDK 2k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX205950DT-9108 Descrizione: DPX205950DT-9108 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX252690DT-5032B1 Descrizione: RF DIPLEXER 829.5MHZ/2.2GHZ 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 19700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX205950DT-9026C1SJ Descrizione: DPX205950DT-9026C1SJ TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX252690DT-5042B2 Descrizione: RF DIPLEXER 1008 8 PC PAD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX255875DT-0017A1 Descrizione: DPX255875DT-0017A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX205950DT-9063B1SJ Descrizione: DPX205950DT-9063B1SJ TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX315950DT-5005B2 Descrizione: RF DIPLEXER 2.4GHZ/5.425GHZ 1206 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX205950DT-9163C1SJ Descrizione: DPX205950DT-9163C1SJ TDK 2k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX205850DT-9038A1 Descrizione: DPX205850DT-9038A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX205950DT-9027A1 Descrizione: DPX205950DT-9027A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX252690DT-5021B1 Descrizione: RF DIPLEXER 829MHZ/2.2GHZ 1008 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 68700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX205850DT-9038A1-H Descrizione: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX311990DT-3004 Descrizione: DPX311990DT-3004 TDK 1206 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX255875DT-0017B1 Descrizione: DPX255875DT-0017B1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX205850DT-9173C1SJ Descrizione: DPX205850DT-9173C1SJ TDK 2k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 44000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX205850DT-9043B1 Descrizione: DPX205850DT-9043B1 TDK SOP-2 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX205850DT-9043B2BR Descrizione: DPX205850DT-9043B2BR TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX252690DT-5121C1 Descrizione: RF DIPLEXER 1008 8 PC PAD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 44500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX205950DT-9057B1SJ Descrizione: DPX205950DT-9057B1SJ TDK 2k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX205950DT-9126A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX205850DT-4154B1 Descrizione: RF DIPLEXER 0805 6 PC PAD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX255875DT-0016B1 Descrizione: DPX255875DT-0016B1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX252690DT-5031A1 Descrizione: RF DIPLEXER 829MHZ/2.2GHZ 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX205850DT-4054B5 Descrizione: DPX205850DT-4054B5 TDK SOP-2 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX252690DT-5220A2K Descrizione: DPX252690DT-5220A2K TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX252690DT-5032A1 Descrizione: DPX252690DT-5032A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX205950DT-9062A1SJ Descrizione: DPX205950DT-9062A1SJ TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX205850DT-4062A4 Descrizione: DPX205850DT-4062A4 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong