



BU92001KN-E2

fabricante Numero di parte:	BU92001KN-E2
Produttore / Marca	LAPIS Semiconductor
Parte della descrizione:	IC CTRL ENCODER/DECODER 20VQFN
Schede tecniche:	BU92001KN-E2(1).pdf BU92001KN-E2(2).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 3400 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

BU92001KN-E2 100% nuovi pezzi originali 3400 in magazzino, trova il prezzo BU92001KN-E2, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista BU92001KN-E2 LAPIS Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ BU92001KN-E2: Info@IC-Components.com

Le specifiche di BU92001KN-E2

Numero di parte	BU92001KN-E2	Produttore / Marca	LAPIS Semiconductor
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	BU92001	Contenitore / involucro	20-VQFN
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	20-VQFN	Descrizione dettagliata	Encoder, Decoder IC Controller 20-VQFN
Digitare	Encoder, Decoder	applicazioni	Controller
Tensione - alimentazione analogica	-	Tensione di alimentazione - Digital	-
Altri nomi	BU92001KNE2	Quantità di magazzino	3400 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Codificatori di interfaccia, decoder, convertitori	Descrizione	IC CTRL ENCODER/DECODER 20VQFN
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con BU92001KN-E2

LAPIS Semiconductor BU92001KN-E2	Parte BU92001KN-E2	Prezzo BU92001KN-E2	Distributore BU92001KN-E2
BU92001KN-E2 tecnico	Azione BU92001KN-E2	Inventario BU92001KN-E2	Fornitore BU92001KN-E2
Ordine online BU92001KN-E2	Richiesta BU92001KN-E2	Immagine BU92001KN-E2	Immagine BU92001KN-E2
BU92001KN-E2 pdf	Datasheet BU92001KN-E2	Scheda tecnica BU92001KN-E2	Scheda tecnica BU92001KN-E2 pdf
Scarica la scheda tecnica BU92001KN-E2	Produttore LAPIS Semiconductor	LAPIS Semiconductor BU92001KN-E2	Kionix Inc. BU92001KN-E2
Rohm Semiconductor BU92001KN-E2			

Potresti essere anche interessato:

<p>BU9252F-T1 Descrizione: BU9252F-T1 ROHM SOP18 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU92004AKS-E2 Descrizione: BU92004AKS-E2 ROHM QFP-64 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU9253AS Descrizione: IC KARAOKE ECHO SGL CHIP SDIP18 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BU9252S Descrizione: BU9252S ROHM DIP18 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU90LV047A Descrizione: BU90LV047A ROHM SSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU9262FS-E2 Descrizione: BU9262FS-E2 ROHM SSOP36 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BU9255FS-E2 Descrizione: BU9255FS-E2 ROHM SSOP-16 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU90063GWZ-E2 Descrizione: BU90063GWZ-E2 ROHM BGA Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU9253FS Descrizione: BU9253FS ROHM SSOP16 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BU90LV048-E2 Descrizione: IC RECIEVIER LVDS 16SSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU90RT102-E2 Descrizione: BU90RT102-E2 ROHM TSSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU90028NUX-TR Descrizione: IC REG BUCK 1.175V 1.5A 8VSON Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BU92004GU-E2 Descrizione: BU92004GU-E2 ROHM BGA Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU90LV047A-E2 Descrizione: IC DRIVER 4BIT LVDS 16SSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU90LV049A-E2 Descrizione: IC TRANSCEIVER 4BIT LVDS SSOP16 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BU90054GWZ-E2 Descrizione: IC REG BUCK 1.8V 1A SYNC 30UCSP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU90055GWZ-E2 Descrizione: BU90055GWZ-E2 ROHM NA Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU92747GUW-E2 Descrizione: IC CTRL IRDA LSI REMOTE 48VBGA Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BU92004AGN-E2 Descrizione: BU92004AGN-E2 ROHM QFN Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU90RT102 Descrizione: BU90RT102 ROHM TSSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU9262AFS Descrizione: BU9262AFS ROHM TSSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BU90028NUX Descrizione: BU90028NUX ROHM Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 150000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU90LV049-E2 Descrizione: BU90LV049-E2 ROHM SSOP-16 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU9252F Descrizione: BU9252F ROHM SOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BU90LV049A Descrizione: BU90LV049A ROHM TSSOP20 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU90023NUX-TR Descrizione: IC REG BCK 1.23V 1.5A SYNC 8VSON Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU92747KV-E2 Descrizione: IC CTRL IRDA LSI REMOTE 48VQFP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BU9253FS-E2 Descrizione: IC DGLT ECHO KARAOKE/SURR SSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU92004KS Descrizione: BU92004KS ROHM QFP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU90054GWZ Descrizione: BU90054GWZ ROHM Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 150000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong