



**0896BM15A0001E**

fabricante Numero di parte:	0896BM15A0001E
Produttore / Marca	Johanson Technology
Parte della descrizione:	BALUN 863MHZ-928MHZ 0805
Schede tecniche:	0896BM15A0001E.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 41200 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**0896BM15A0001E** 100% nuovi pezzi originali 41200 in magazzino, trova il prezzo 0896BM15A0001E, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 0896BM15A0001E Johanson Technology con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ 0896BM15A0001E: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

Le specifiche di 0896BM15A0001E

Numero di parte	0896BM15A0001E	Produttore / Marca	Johanson Technology
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	0805 (2012 Metric)	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Tipo montaggio	Surface Mount	Descrizione dettagliata	RF Balun 863MHz ~ 928MHz 50 / - Ohm 0805 (2012 Metric)
Intervallo di frequenze	863MHz ~ 928MHz	Impedenza - sbilanciato / bilanciato	50 / - Ohm
Differenza di fase	180° ±10°	Perdita di inserzione (max)	1.5dB
Return Loss (min)	9.5dB	Altri nomi	712-1474-2
Quantità di magazzino	41200 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Balun
Descrizione	BALUN 863MHZ-928MHZ 0805	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con 0896BM15A0001E

Johanson Technology 0896BM15A0001E	Parte 0896BM15A0001E	Prezzo 0896BM15A0001E	Distributore 0896BM15A0001E
0896BM15A0001E tecnico	Azione 0896BM15A0001E	Inventario 0896BM15A0001E	Fornitore 0896BM15A0001E
Ordine online 0896BM15A0001E	Richiesta 0896BM15A0001E	Immagine 0896BM15A0001E	Immagine 0896BM15A0001E
0896BM15A0001E pdf	Datasheet 0896BM15A0001E	Scheda tecnica 0896BM15A0001E	Scheda tecnica 0896BM15A0001E pdf
Scarica la scheda tecnica 0896BM15A0001E	Produttore Johanson Technology	Johanson Technology 0896BM15A0001E	Johanson 0896BM15A0001E
Johanson Technology Inc. 0896BM15A0001E			

Potresti essere anche interessato:

<p><b>HHM1524B1</b> Descrizione: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/150 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>LDB182G4510C-110</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1711E1</b> Descrizione: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>BAL-2690D3U</b> Descrizione: BALUN 2.402GHZ-2.48GHZ 4WFBGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1715E1</b> Descrizione: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1521</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>HHM1932A2</b> Descrizione: BALUN 862MHZ-894MHZ 50/100 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>MABA-007159-000000</b> Descrizione: BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>MABA-007237-ETC410</b> Descrizione: BALUN 1MHZ-350MHZ 1:4 6SMD FLAT Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>DXP18BN5014HL</b> Descrizione: BALUN 470MHZ-790MHZ 50/200 0603 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>FI21C245033-T</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1520A2</b> Descrizione: BALUN 2.3GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 74000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>C6058NL</b> Descrizione: IC CHIP Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1526</b> Descrizione: BALUN 1.71-1.99GHZ 50/100 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450FB15L0001E</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>HHM1525</b> Descrizione: BALUN 1.71GHZ-1.99GHZ 50/50 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 92300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>MABA-007871-CT1A40</b> Descrizione: BALUN 5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1902A1</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>089M01</b> Descrizione: 089M01 TI SOP-14 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>BAL-NRF01D3</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.54GHZ 5WFBGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CX2045LNL</b> Descrizione: BALUN 3MHZ-300MHZ 5SMD Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>ATB3225-75011CT-001</b> Descrizione: BALUN 5MHZ-200MHZ 75/75 1210 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>C2042.001NL</b> Descrizione: IC CHIP Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>ATB2012E-75011M-T000</b> Descrizione: BALUN 400MHZ-1.8GHZ 75/75 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>ATB2012-75011-T000</b> Descrizione: BALUN 50MHZ-1.2GHZ 75/75 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 51500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>BAL-CW1250D3</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 5UFBGA FCBGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CX2156NL</b> Descrizione: BALUN 2.3MHZ-2.7GHZ 1:1 5SMD Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>5512BL15B100E</b> Descrizione: BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>BD2425N50200AHF</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0404 Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 52900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>B0322J5050AHF</b> Descrizione: BALUN 300MHZ-2.2GHZ 50/50 0805 Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong