



LV8018W-MPB-E

fabricante Numero di parte:	LV8018W-MPB-E
Produttore / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Parte della descrizione:	IC MOTOR DRIVER PAR 48SQFP
Schede tecniche:	LV8018W-MPB-E.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 5300 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

LV8018W-MPB-E 100% nuovi pezzi originali 5300 in magazzino, trova il prezzo LV8018W-MPB-E, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista LV8018W-MPB-E AMI Semiconductor / ON Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ LV8018W-MPB-E: Info@IC-Components.com

Le specifiche di LV8018W-MPB-E

Numero di parte	LV8018W-MPB-E	Produttore / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Numero di parte base	LV8018	Contenitore / involucro	48-LQFP
imballaggio	Tray	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	48-SQFP (7x7)	temperatura di esercizio	-20°C ~ 85°C (TA)
Descrizione dettagliata	Motor Driver Bi-CMOS Parallel 48-SQFP (7x7)	Tecnologia	Bi-CMOS
Interfaccia	Parallel	applicazioni	Battery Powered
Tensione di alimentazione -	2 V ~ 3.6 V	Funzione	Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage
Corrente - Uscita	500mA	Configurazione di uscita	Half Bridge (8)
Tensione - Carico	1.2 V ~ 5.5 V	Tipo di motore - Stepper	-
Tipo motore - AC, DC	Brushed DC	Risoluzione del passo	-
Altri nomi	869-1276	Quantità di magazzino	5300 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-driver del motore, regolatori	Descrizione	IC MOTOR DRIVER PAR 48SQFP
Slato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con LV8018W-MPB-E

AMI Semiconductor / ON Semiconductor LV8018W-MPB-E	Parte LV8018W-MPB-E	Prezzo LV8018W-MPB-E	Distributore LV8018W-MPB-E
	LV8018W-MPB-E tecnico	Azione LV8018W-MPB-E	Inventario LV8018W-MPB-E
Fornitore LV8018W-MPB-E	Ordine online LV8018W-MPB-E	Richiesta LV8018W-MPB-E	Immagine LV8018W-MPB-E
Immagine LV8018W-MPB-E	LV8018W-MPB-E pdf	Datasheet LV8018W-MPB-E	Scheda tecnica LV8018W-MPB-E
Scheda tecnica LV8018W-MPB-E pdf	Scarica la scheda tecnica LV8018W-MPB-E	Produttore AMI Semiconductor / ON Semiconductor	AMI Semiconductor / ON Semiconductor LV8018W-MPB-E
ON Semiconductor LV8018W-MPB-E	Aptina / ON Semiconductor LV8018W-MPB-E	Catalyst Semiconductor / ON Semiconductor LV8018W-MPB-E	PulseCore Semiconductor / ON Semiconductor LV8018W-MPB-E
Sanyo Semiconductor / ON Semiconductor LV8018W-MPB-E			

Potresti essere anche interessato:

<p>LV8062TT-A-TLM-E Descrizione: LV8062TT-A-TLM-E SANYO MSOP-10 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LV8041FN-TLM-E Descrizione: LV8041FN-TLM-E SANYO QFN Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LV810RILFT Descrizione: IC CLK BUFFER 1:10 133MHZ 20QSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LV8075LP-TE-L-E Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 16VCT Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LV8104V-TLM-H Descrizione: IC MOTOR CONTROLLER PAR 44SSOP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LV8045LP-TLM-E Descrizione: LV8045LP-TLM-E SANYO QFN Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LV8093CSL-TE-L-H Descrizione: LV8093CSL-TE-L-H SANYO SMD Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LV8093CS-TE-L-E Descrizione: IC PIEZO ACTUATOR DRIVER WLP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LV8095LQ-TE-B-E Descrizione: LV8095LQ-TE-B-E SANYO USLP8 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LV8044LP-TLM-E Descrizione: IC MOTOR DRIVER SER 40VQLP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LV8011V-TLM-E Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 20SSOP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LV8082LP-E-J Descrizione: LV8082LP-E-J SANYO QFNBP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LV810FILFT Descrizione: IC CLK BUFFER 1:10 133MHZ 20SSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LV8048CS-TE-L-H Descrizione: IC BRIDGE DRIVER SERIAL WLP36 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LV8019LP-MPB-E Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR VQLP-24 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LV8099CS-TE-H Descrizione: LV8099CS-TE-H SANYO WLP6 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LV8044LP Descrizione: LV8044LP SANYO QFN40 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LV8012T-TRM-E Descrizione: LV8012T-TRM-E SANYO TSSOP24 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LV8075LP Descrizione: LV8075LP SANYO QFN Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LV8105W-MPB-E Descrizione: IC MOTOR CONTROLLER PAR SQFP48 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LV8042LG-MPB-E Descrizione: LV8042LG-MPB-E SANYO QFN Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LV8093CSL-TE-L-E Descrizione: LV8093CSL-TE-L-E ST BGA-6 Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LV8092GQ-E Descrizione: LV8092GQ-E SANYO UCT16 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LV8019V-MPB-E Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 16SSOP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LV8013T-A-TLM-E Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 24TSSOP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LV8044LP-TLM-H Descrizione: IC MOTOR DRIVER SER 40VQLP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LV8013T-A-MPB-E Descrizione: IC BRIDGE DRIVER PAR TSSOP-24 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LV8062TT Descrizione: LV8062TT SANYO MSOP-10 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LV8075LP-W Descrizione: LV8075LP-W SANYO QFN Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LV8072LP-TE-L-E Descrizione: LV8072LP-TE-L-E SANYO QFN Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 70000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong