


### 3365/15 100

fabricante Numero di parte:	3365/15 100
Produttore / Marca	3M
Parte della descrizione:	CBL RIBN 15COND 0.050 GRAY 100'
Schede tecniche:	3365/15 100(1).pdf 3365/15 100(2).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

3365/15 100 100% nuovi pezzi originali 100 in magazzino, trova il prezzo 3365/15 100, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 3365/15 100 3M con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ 3365/15 100: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Le specifiche di 3365/15 100

Numero di parte	3365/15 100	Produttore / Marca	3M
Serie	3365	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
temperatura di esercizio	-20°C ~ 105°C	Descrizione dettagliata	Flat Ribbon Cable Gray 15 Conductors 0.050" (1.27mm) Flat Cable 100.0' (30.48m)
Giudizi	UL Style 2651	Caratteristiche	Zippable
Lunghezza	100.0' (30.48m)	Schermatura	Unshielded
Tipo di cavo	Flat Cable	Guaina (isolamento) Materiale	Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Intonazione	0.050" (1.27mm)	Numero di conduttori	15
Diametro dei cavi	28 AWG	Voltaggio	300V
giacca colore	Gray	conduttore Strand	7 Strands / 36 AWG
Materiale del conduttore	Copper, Tinned	Spessore del nastro	0.035" (0.89mm)
Larghezza del nastro	0.750" (19.05mm)	Resistenza di isolamento	10 GOhm
Primo Direttore Mark	Red	Altri nomi	05400731979 3365/15 100-ND 3365/15100 3365/15100-ND 3M157976-100 7100162240 80610086672
Quantità di magazzino	100 pcs Stock	Categoria	Cavi, fili > Cavi a nastro piatto
Descrizione	CBL RIBN 15COND 0.050 GRAY 100'	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

### Parole chiave realizzate con 3365/15 100

3M 3365/15 100	Parte 3365/15 100	Prezzo 3365/15 100	Distributore 3365/15 100
3365/15 100 tecnico	Azione 3365/15 100	Inventario 3365/15 100	Fornitore 3365/15 100
Ordine online 3365/15 100	Richiesta 3365/15 100	Immagine 3365/15 100	Immagine 3365/15 100
3365/15 100 pdf	Datasheet 3365/15 100	Scheda tecnica 3365/15 100	Scheda tecnica 3365/15 100 pdf
Scarica la scheda tecnica 3365/15 100	Produttore 3M	3M 3365/15 100	3M Inc 3365/15 100
3M (TC) 3365/15 100	3M Touch Systems 3365/15 100		

### Potresti essere anche interessato:

 <p><b>3362S-1-101LF</b> Descrizione: TRIMMER 100 OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 19100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3364W-1-101E</b> Descrizione: TRIMMER 100 OHM 0.2W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3362U-1-104LF</b> Descrizione: TRIMMER 100K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>3362W-1-104LF</b> Descrizione: TRIMMER 100KOHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3362P-104</b> Descrizione: 3362P-104 BOURNS DIP-3 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3364W-1-503E</b> Descrizione: TRIMMER 50K OHM 0.2W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>3362S-1-203CF</b> Descrizione: 3362S-1-203CF BOURNS DIP3 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3362S-1-201LF</b> Descrizione: TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3362S-1-202LF</b> Descrizione: TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>3362W-1-203LF</b> Descrizione: TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3364X-1-101E</b> Descrizione: TRIMMER 100 OHM 0.2W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3362W-1-504LF</b> Descrizione: TRIMMER 500KOHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>3362W-1-202LF</b> Descrizione: TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3362S-1-204LF</b> Descrizione: TRIMMER 200KOHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3362S-1-501LF</b> Descrizione: TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>3364A-1-103E-10K</b> Descrizione: 3364A-1-103E-10K BOURNS 4X4 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3364W-1-203E</b> Descrizione: TRIMMER 20K OHM 0.2W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3362S-1-102LF</b> Descrizione: TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>3362U-1-202LF</b> Descrizione: TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3362S-1-203LF</b> Descrizione: TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3362X-1-103LF</b> Descrizione: TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>3362W-1-102LF</b> Descrizione: TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3362S-1-105LF</b> Descrizione: TRIMMER 1M OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3362W-1-203</b> Descrizione: TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>3364W-1-102E</b> Descrizione: TRIMMER 1K OHM 0.2W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3362P-100K</b> Descrizione: 3362P-100K N/A DIP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3364W-1-103E</b> Descrizione: TRIMMER 10K OHM 0.2W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>3362W-1-103LF</b> Descrizione: TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3362R-1-501LF</b> Descrizione: TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3362U-1-203LF</b> Descrizione: TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong