



HHM22106C1

fabricante Numero di parte:	HHM22106C1
Produttore / Marca	TDK Corporation
Parte della descrizione:	RF DIR CPLR 700MHZ-2.7GHZ 0603
Schede tecniche:	HHM22106C1.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

HHM22106C1 100% nuovi pezzi originali 6700 in magazzino, trova il prezzo HHM22106C1, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista HHM22106C1 TDK Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ HHM22106C1: Info@IC-Components.com

Le specifiche di HHM22106C1

Numero di parte	HHM22106C1	Produttore / Marca	TDK Corporation
Serie	HHM	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	0603 (1608 Metric), 6 PC Pad	imballaggio	Original-Reel®
Descrizione dettagliata	RF Directional Coupler 700MHz ~ 2.7GHz 28.5dB 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad	Frequenza	700MHz ~ 2.7GHz
Potenza - Max	-	Perdita di inserzione	0.2dB
Return Loss	-	applicazioni	-
Tipo Accoppiatore	Standard	fattore di accoppiamento	28.5dB
Isolamento	-	Altri nomi	445-172642-6
Quantità di magazzino	6700 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Accoppiatore direzionale RF
Descrizione	RF DIR CPLR 700MHZ-2.7GHZ 0603	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con HHM22106C1

TDK Corporation HHM22106C1	Parte HHM22106C1	Prezzo HHM22106C1	Distributore HHM22106C1
HHM22106C1 tecnico	Azione HHM22106C1	Inventario HHM22106C1	Fornitore HHM22106C1
Ordine online HHM22106C1	Richiesta HHM22106C1	Immagine HHM22106C1	Immagine HHM22106C1
HHM22106C1 pdf	Datasheet HHM22106C1	Scheda tecnica HHM22106C1	Scheda tecnica HHM22106C1 pdf
Scarica la scheda tecnica HHM22106C1	Produttore TDK Corporation	TDK Corporation HHM22106C1	

Potresti essere anche interessato:

<p>HHM2245SA3 Descrizione: HHM2245SA3 TDK Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2241SA3 Descrizione: HHM2241SA3 TDK Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1947A4 Descrizione: HHM1947A4 TDK 402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM2602 Descrizione: HHM2602 TDK 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2206 Descrizione: HHM2206 TDK Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 22200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2202SA3 Descrizione: HHM2202SA3 TDK SMD0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1904A1 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 158000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM22106B1 Descrizione: HHM22106B1 TDK 603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2204SA1 Descrizione: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM2415A1 Descrizione: HHM2415A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2227SA1 Descrizione: HHM2227SA1 TDK 4kreel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2409 Descrizione: HHM2409 TDK 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1932A2 Descrizione: BALUN 862MHZ-894MHZ 50/100 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2215SA5 Descrizione: RF DIR COUPLER 824-915MHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2319B2 Descrizione: RF DIR COUPLER 824-915MHZ 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM2225SA1 Descrizione: HHM2225SA1 TDK 4kreel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2203SA1 Descrizione: HHM2203SA1 TDK Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1907B1 Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 89000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1942A3 Descrizione: HHM1942A3 TDK 402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM22143B1 Descrizione: HHM22143B1 TDK 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2209SA1 Descrizione: HHM2209SA1 TDK 603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM2310A1 Descrizione: HHM2310A1 TDK 2kreel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1908A1 Descrizione: HHM1908A1 TDK 402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 89000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2480 Descrizione: HHM2480 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM2401 Descrizione: HHM2401 TDK 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2233SA7 Descrizione: HHM2233SA7 TDK Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 54400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2106 Descrizione: HHM2106 TDK 1206C Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM2101 Descrizione: HHM2101 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2481A1 Descrizione: HHM2481A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1906A1 Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/75 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong