



BA5912BFP-E2

fabbricante Numero di parte:	BA5912BFP-E2
Produttore / Marca	LAPIS Semiconductor
Parte della descrizione:	IC MOTOR DRIVER HSOP25
Schede tecniche:	BA5912BFP-E2.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

BA5912BFP-E2 100% nuovi pezzi originali 1600 in magazzino, trova il prezzo BA5912BFP-E2, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista BA5912BFP-E2 LAPIS Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ BA5912BFP-E2: Info@IC-Components.com

Le specifiche di BA5912BFP-E2

Numero di parte	BA5912BFP-E2	Produttore / Marca	LAPIS Semiconductor
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C (TA)	Descrizione dettagliata	Motor Driver Parallelo
Tecnologia	-	Interfaccia	Parallel
applicazioni	General Purpose	Tensione di alimentazione -	4.5 V ~ 13.2 V
Funzione	Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage	Corrente - Uscita	-
Configurazione di uscita	Half Bridge (2)	Tensione - Carico	4.5 V ~ 13.2 V
Tipo di motore - Stepper	-	Tipo motore - AC, DC	Brushed DC
Risoluzione del passo	-	Quantità di magazzino	1600 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-driver del motore, regolatori	Descrizione	IC MOTOR DRIVER HSOP25
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con BA5912BFP-E2

LAPIS Semiconductor BA5912BFP-E2	Parte BA5912BFP-E2	Prezzo BA5912BFP-E2	Distributore BA5912BFP-E2
BA5912BFP-E2 tecnico	Azione BA5912BFP-E2	Inventario BA5912BFP-E2	Fornitore BA5912BFP-E2
Ordine online BA5912BFP-E2	Richiesta BA5912BFP-E2	Immagine BA5912BFP-E2	Immagine BA5912BFP-E2
BA5912BFP-E2 pdf	Datasheet BA5912BFP-E2	Scheda tecnica BA5912BFP-E2	Scheda tecnica BA5912BFP-E2 pdf
Scarica la scheda tecnica BA5912BFP-E2	Produttore LAPIS Semiconductor	LAPIS Semiconductor BA5912BFP-E2	Kionix Inc. BA5912BFP-E2
Rohm Semiconductor BA5912BFP-E2			

Potresti essere anche interessato:

<p>BA5917AFP Descrizione: BA5917AFP ROHM SOP-28P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5923FP-E2 Descrizione: BA5923FP-E2 ROHM SOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5918FP Descrizione: BA5918FP ROHM SOP-25P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BA5838FM-E2 Descrizione: IC MOTOR DRIVER 28SOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5917FP-E2 Descrizione: BA5917FP-E2 ROHM SOP28 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5836FP-FE2 Descrizione: BA5836FP-FE2 ROHM SOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BA5834FM-E2 Descrizione: IC MOTOR DRIVER SOP28 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5923FP Descrizione: BA5923FP ROHM SOP-28P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5835FP Descrizione: BA5835FP ROHM HSOP30 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BA5915FP-E2 Descrizione: BA5915FP-E2 ROHM HSOP28 Produttori: NXP Semiconductors Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5917AFP-E2 Descrizione: BA5917AFP-E2 ROHM HSSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA592 Descrizione: BA592 INFINEON SOD-323 Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BA591+115 Descrizione: BA591+115 NXP SOD323(SC) Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5927FM-E2 Descrizione: BA5927FM-E2 ROHM HSOP-36 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5912BFP Descrizione: BA5912BFP ROHM SOP-25P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BA592 E6327 Descrizione: BA592 E6327 INFINEON SOD-323 Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 901000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5838FM Descrizione: BA5838FM ROHM SOP28 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>BA5924FP Descrizione: BA5924FP ORHM SOP-28P Produttori: ORHM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BA591115 Descrizione: NXP SOD-323 1543+ Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 220 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5924FP-E2 Descrizione: BA5924FP-E2 ROHM HSOP-28 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>BA591WS Descrizione: BA591WS ST SOD-323 Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 81000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BA5839FP Descrizione: BA5839FP ROHM SOP-28 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5835FP-FE2 Descrizione: BA5835FP-FE2 ROHM SMD Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 25000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA591 Descrizione: BA591 NXP SOD-323 Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 369000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BA5839FP-E2 Descrizione: IC MOTOR DRIVER SMD Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5915FP Descrizione: BA5915FP ROHM SOP-28P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5912AFP-YE2 Descrizione: BA5912AFP-YE2 ROHM SSOP26 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BA5918FP-YE2 Descrizione: BA5918FP-YE2 ROHM SOP24M Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5835FM-E2 Descrizione: IC MOTOR DRIVER SOP28P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5837FM-E2 Descrizione: IC MOTOR DRIVER 28SOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong