



MABA-007871-CT1A40

fabricante Numero di parte:	MABA-007871-CT1A40
Produttore / Marca	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Parte della descrizione:	BALUN 5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT
Schede tecniche:	MABA-007871-CT1A40.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 9300 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

MABA-007871-CT1A40 100% nuovi pezzi originali 9300 in magazzino, trova il prezzo MABA-007871-CT1A40, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MABA-007871-CT1A40 Aeroflex (MACOM Technology Solutions) con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MABA-007871-CT1A40: Info@IC-Components.com

Le specifiche di MABA-007871-CT1A40

Numero di parte	MABA-007871-CT1A40	Produttore / Marca	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	6-SMD (5 Leads), Flat Lead	imballaggio	Original-Reel®
Tipo montaggio	Surface Mount	Descrizione dettagliata	RF Balun 5MHz ~ 3GHz 1:1 6-SMD (5 Leads), Flat Lead
Intervallo di frequenze	5MHz ~ 3GHz	Impedenza - sbilanciato / bilanciato	1:1
Differenza di fase	-	Perdita di inserzione (max)	6.0dB
Return Loss (min)	-	Altri nomi	1465-1306-6
Quantità di magazzino	9300 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Balun
Descrizione	BALUN 5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con MABA-007871-CT1A40

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-007871-CT1A40	Parte MABA-007871-CT1A40	Prezzo MABA-007871-CT1A40	Distributore MABA-007871-CT1A40
Fornitore MABA-007871-CT1A40	MABA-007871-CT1A40 tecnico	Azione MABA-007871-CT1A40	Inventario MABA-007871-CT1A40
Immagine MABA-007871-CT1A40	Ordine online MABA-007871-CT1A40	Richiesta MABA-007871-CT1A40	Immagine MABA-007871-CT1A40
Scheda tecnica MABA-007871-CT1A40 pdf	MABA-007871-CT1A40 pdf	Datasheet MABA-007871-CT1A40	Scheda tecnica MABA-007871-CT1A40
Aeroflex Circuit Technology MABA-007871-CT1A40	Scarica la scheda tecnica MABA-007871-CT1A40	Produttore Aeroflex (MACOM Technology Solutions)	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-007871-CT1A40
M/A-Com Technology Solutions MABA-007871-CT1A40	Aeroflex MABA-007871-CT1A40	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-007871-CT1A40	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MABA-007871-CT1A40
	Metelics (MACOM Technology Solutions) MABA-007871-CT1A40	MACOM Technology Solutions MABA-007871-CT1A40	

Potresti essere anche interessato:

<p>MABA-008184-CT1760 Descrizione: MABA-008184-CT1760 M/A-COM SMD Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MABA-007237-ETC410 Descrizione: BALUN 1MHZ-350MHZ 1:4 6SMD FLAT Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8461P W203 Descrizione: MAB8461P W203 PHILIPS DIP Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>MABA-008482-CF1A40 Descrizione: MABA-008482-CF1A40 M/A-COM SMD Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MABA-009501-CT0071 Descrizione: MABA-009501-CT0071 MACOM SMD Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MABA-008757-CT1160 Descrizione: MABA-008757-CT1160 MACOM SM-22B Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>MABA-009573-CF1A40 Descrizione: MABA-009573-CF1A40 M/A-COM SMD Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MABA-009210-CT1760 Descrizione: BALUN 50MHZ-1.2GHZ 1:1 4SMD Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MABA-009594-CF1 Descrizione: MABA-009594-CF1 M/A-COM SMD Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>MABA-007681-CT2010 Descrizione: BALUN 5MHZ-1.2GHZ 1:2 4SMD Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MABA-007493-CF4160TR Descrizione: MABA-007493-CF4160TR MACOM SMD Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MABA-009487-60HWCA Descrizione: MABA-009487-60HWCA M/A-COM SMD Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>MABA-007532-CF18A0 Descrizione: BALUN 5MHZ-200MHZ 1:1 Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MABA-007819-CF48A0 Descrizione: MABA-007819-CF48A0 MACOM SMD Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MABA-008182-CF1160 Descrizione: MABA-008182-CF1160 MA/COM SMSMD Produttori: MA/COM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>MABA-007871-CT1A40 Descrizione: TRANSFORMER 1:1 5-3000 MHZ Produttori: Affinity Medical Technologies - a Molex company Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8461/W115 Descrizione: MAB8461/W115 PHILIPS DIP28 Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MABA-008937-TC11T5 Descrizione: MABA-008937-TC11T5 MACOM SMD Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>MABA-007488-CT9550 Descrizione: MABA-007488-CT9550 M/A-COM SM-55 Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MABA-009231-CT1A4B Descrizione: MABA-009231-CT1A4B M/A-COM SMD Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8461P-W203 Descrizione: MAB8461P-W203 PHI DIP-28 Produttori: PHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>MABA-007159-000000 Descrizione: BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MABA-009412-CF1BC0 Descrizione: MABA-009412-CF1BC0 MACOM SMD Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MABA-007493-CF4160 Descrizione: MABA-007493-CF4160 M/A-COM SMD Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8461P/W195 Descrizione: MAB8461P/W195 PHI DIP-30 Produttori: PHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MABA-009005-CF1A40 Descrizione: MABA-009005-CF1A40 MA/COM SM164.SMD Produttori: MA/COM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MABA-009488-61HWCA Descrizione: MABA-009488-61HWCA MACOM SM22 Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8441PT018 Descrizione: MAB8441PT018 PHI DIP Produttori: PHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MABA-007327-CT1A40 Descrizione: BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 5SMD Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MABA-007236-C16423 Descrizione: MABA-007236-C16423 M/A-COM SMD Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong