



## OKI-78SR-5/1.5-W36H-C

<b>fabbricante Numero di parte:</b>	OKI-78SR-5/1.5-W36H-C
<b>Produttore / Marca</b>	MURATA
<b>Parte della descrizione:</b>	
<b>Schede tecniche:</b>	
<b>Stato Lead senza piombo / RoHS:</b>	
<b>Condizione di scorta:</b>	Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.
<b>Nave da:</b>	Hong Kong
<b>Modo di spedizione:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

**OKI-78SR-5/1.5-W36H-C** 100% nuovi pezzi originali 5000 in magazzino, trova il prezzo OKI-78SR-5/1.5-W36H-C, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista OKI-78SR-5/1.5-W36H-C Murata Electronics con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ OKI-78SR-5/1.5-W36H-C: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

### Le specifiche di OKI-78SR-5/1.5-W36H-C

Numero di parte	OKI-78SR-5/1.5-W36H-C	Produttore / Marca	MURATA
Tensione - uscita 3	-	Tensione - uscita 2	-
Tensione - Risultato 1	5V	Tensione - Ingresso (min)	7V
Tensione - Ingresso (max)	36V	Digitare	Linear Regulator Replacement
Dimensioni / Dimension	0.41" L x 0.30" W x 0.65" H (10.4mm x 7.6mm x 16.5mm)	Serie	Okami™ OKI-78SR
Potenza (W)	8W	imballaggio	Tray
Contenitore / involucro	3-SIP Module	Altri nomi	811-2692 OKI78SR515W36HC
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C	Numero di uscite	1
Tipo montaggio	Through Hole	Livello di sensibilità umidità (MSL)	1 (Unlimited)
Caratteristiche	SCP	Efficienza	90.5%
Descrizione dettagliata	Linear Regulator Replacement DC DC Converter 1 Output 5V 1.5A 7V - 36V Input	Corrente - uscita (max)	1.5A
Funzioni di controllo	-	applicazioni	ITE (Commercial)
Quantità di magazzino	5000 pcs Stock	Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS)</a> > <a href="#">ICS specializzati</a>
Descrizione	Stato Lead senza piombo / RoHS		

### Parole chiave realizzate con OKI-78SR-5/1.5-W36H-C

Murata Electronics OKI-78SR-5/1.5-W36H-C	Parte OKI-78SR-5/1.5-W36H-C	Prezzo OKI-78SR-5/1.5-W36H-C	Distributore OKI-78SR-5/1.5-W36H-C
OKI-78SR-5/1.5-W36H-C tecnico	Azione OKI-78SR-5/1.5-W36H-C	Inventario OKI-78SR-5/1.5-W36H-C	Fornitore OKI-78SR-5/1.5-W36H-C
Ordine online OKI-78SR-5/1.5-W36H-C	Richiesta OKI-78SR-5/1.5-W36H-C	Immagine OKI-78SR-5/1.5-W36H-C	Immagine OKI-78SR-5/1.5-W36H-C
OKI-78SR-5/1.5-W36H-C pdf	Datasheet OKI-78SR-5/1.5-W36H-C	Scheda tecnica OKI-78SR-5/1.5-W36H-C	Scheda tecnica OKI-78SR-5/1.5-W36H-C pdf
Scarica la scheda tecnica OKI-78SR-5/1.5-W36H-C	Produttore Murata Electronics	Murata Electronics OKI-78SR-5/1.5-W36H-C	MURATA OKI-78SR-5/1.5-W36H-C
Murata Electronics North America OKI-78SR-5/1.5-W36H-C	TOKO / Murata OKI-78SR-5/1.5-W36H-C		

### Potresti essere anche interessato:

<p><b>SAYFP751MAA0F00R12</b> <b>Descrizione:</b> MURATA SMD <b>Produttori:</b> MURATA <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2522 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>KBU1504</b> <b>Descrizione:</b> SEP ZIP <b>Produttori:</b> SEP <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2874 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>BZT52-C5V6T/R</b> <b>Descrizione:</b> BZT52-C5V6T/R J1T 1206 <b>Produttori:</b> J1T <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2875 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>NCP6151A</b> <b>Descrizione:</b> NCP6151A ON BGA-52 <b>Produttori:</b> ON <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2640 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>TDA8708T/C2</b> <b>Descrizione:</b> TDA8708T/C2 PHILIPS SOP <b>Produttori:</b> PHILIPS <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>AD80045JST</b> <b>Descrizione:</b> AD80045JST QFP 02 <b>Produttori:</b> QFP <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>PEF2026T-SV1.1</b> <b>Descrizione:</b> PEF2026T-SV1.1 INFINEON SOP-20 <b>Produttori:</b> INFINEON <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2715 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>Z0843006PSC</b> <b>Descrizione:</b> ZILOG DIP28 <b>Produttori:</b> ZILOG <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4189 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>SS8P2L-M3</b> <b>Descrizione:</b> VISHAY TO277A(SM) <b>Produttori:</b> VISHAY <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 94800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>15N10L-TN3-R</b> <b>Descrizione:</b> UTC TO-252 <b>Produttori:</b> UTC <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 43129 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>PXAS30KFA</b> <b>Descrizione:</b> PXAS30KFA NXP PLCC <b>Produttori:</b> NXP <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2886 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>PMEG6020ETR</b> <b>Descrizione:</b> PMEG6020ETR NXP SOD123W <b>Produttori:</b> NXP <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 39000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>IDT82V3255TFG</b> <b>Descrizione:</b> IDT82V3255TFG IDT QFP <b>Produttori:</b> IDT <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2719 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>25C3356(M)-T1B</b> <b>Descrizione:</b> 25C3356(M)-T1B NEC SOT-23 <b>Produttori:</b> NEC <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2732 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>AP2317R-2.5</b> <b>Descrizione:</b> AP2317R-2.5 BCD SOT-89 <b>Produttori:</b> BCD <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>OKI-78SR-3.3/1.5-W36-C</b> <b>Descrizione:</b> DC DC CONVERTER 3.3V 5W <b>Produttori:</b> Murata Power Solutions <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2861 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>OKI-78SR-5/1.5-W36-C</b> <b>Descrizione:</b> <b>Produttori:</b> Murata Power Solutions <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2637 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2N7002KLT1G</b> <b>Descrizione:</b> 2N7002KLT1G ON SOT23 <b>Produttori:</b> ON <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 300000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>MIC403B</b> <b>Descrizione:</b> MIC403B MICREL QFN <b>Produttori:</b> MICREL <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2645 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>MIC809MU</b> <b>Descrizione:</b> MIC809MU MIC SOT23-3 <b>Produttori:</b> MIC <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>MP1432DN-LF-Z</b> <b>Descrizione:</b> MP1432DN-LF-Z MPS SOP-8 <b>Produttori:</b> MPS <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2866 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>EN5339Q1</b> <b>Descrizione:</b> EN5339Q1 散新ENPIRON QFN24 <b>Produttori:</b> ENPIRON <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2867 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>MAX6800UR26D3+T</b> <b>Descrizione:</b> MAX6800UR26D3+T MAXIM SOT23 <b>Produttori:</b> MAXIM <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>1N4007_AY_10001</b> <b>Descrizione:</b> 1N4007_AY_10001 PANJIT DIP <b>Produttori:</b> PANJIT <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 35200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>XC4005-5PC84I0090</b> <b>Descrizione:</b> XILINX PLCC84 <b>Produttori:</b> XILINX <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2640 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>GSC-2401-R</b> <b>Descrizione:</b> GSC-2401-R U-TRON SOP-24 <b>Produttori:</b> U-TRON <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2675 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>S29GL064A10TFIR10</b> <b>Descrizione:</b> S29GL064A10TFIR10 SPANSION TSOP56 <b>Produttori:</b> SPANSION <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2772 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>ST207EBD</b> <b>Descrizione:</b> ST207EBD ST SOP-24 <b>Produttori:</b> ST <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>MS05-011</b> <b>Descrizione:</b> MS05-011 ISOTEMP DIP <b>Produttori:</b> ISOTEMP <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2838 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>TRI1461S6GTR</b> <b>Descrizione:</b> FITTIPOWER SOT23-6 <b>Produttori:</b> FITTIPOWER <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3512 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong