



IRS-B345ST03-R1

fabricante Numero di parte:	IRS-B345ST03-R1
Produttore / Marca	Murata Electronics
Parte della descrizione:	MOTION SENSOR
Schede tecniche:	IRS-B345ST03-R1.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

IRS-B345ST03-R1 100% nuovi pezzi originali 900 in magazzino, trova il prezzo IRS-B345ST03-R1, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista IRS-B345ST03-R1 Murata Electronics con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ IRS-B345ST03-R1: Info@IC-Components.com

Le specifiche di IRS-B345ST03-R1

Numero di parte	IRS-B345ST03-R1	Produttore / Marca	Murata Electronics
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	2 (1 Year)
Contenitore / involucri	5-SMD Module	temperatura di esercizio	-40°C ~ 70°C
Descrizione dettagliata	Sensor 5-SMD Module	Tipo di uscita	-
Caratteristiche	-	Tensione di alimentazione -	2 V ~ 15 V
Tipo sensore	-	Tipo di trigger	-
Distanza di rilevamento	-	pattern Detection	-
Altri nomi	490-17332-1	Quantità di magazzino	900 pcs Stock
Categoria	Sensori, trasduttori > Sensori di movimento-ottico	Descrizione	MOTION SENSOR
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con IRS-B345ST03-R1

Murata Electronics IRS-B345ST03-R1	Parte IRS-B345ST03-R1	Prezzo IRS-B345ST03-R1	Distributore IRS-B345ST03-R1
IRS-B345ST03-R1 tecnico	Azione IRS-B345ST03-R1	Inventario IRS-B345ST03-R1	Fornitore IRS-B345ST03-R1
Ordine online IRS-B345ST03-R1	Richiesta IRS-B345ST03-R1	Immagine IRS-B345ST03-R1	Immagine IRS-B345ST03-R1
IRS-B345ST03-R1 pdf	Datasheet IRS-B345ST03-R1	Scheda tecnica IRS-B345ST03-R1	Scheda tecnica IRS-B345ST03-R1 pdf
Scarica la scheda tecnica IRS-B345ST03-R1	Produttore Murata Electronics	Murata Electronics IRS-B345ST03-R1	MURATA IRS-B345ST03-R1
Murata Electronics North America IRS-B345ST03-R1	TOKO / Murata IRS-B345ST03-R1		

Potresti essere anche interessato:

<p>IRS2004STRPBF. Descrizione: IRS2004STRPBF. IR SOP8 Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 27600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IRS2001 Descrizione: IRS2001 IR DIP8 Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IRS11452STRPBF Descrizione: IRS11452STRPBF IR SOP-8 Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IRS-B210ST01-R1 Descrizione: MOTION SENSOR Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IRS11452TRPBF Descrizione: IRS11452TRPBF IR SOP8 Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IRS2001STRPBF Descrizione: IC DRIVER HI/LO SIDE 200V 8-SOIC Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IRS2003SPBF Descrizione: IC DRIVER HALF BRIDGE 200V 8SOIC Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IRS2003PBF. Descrizione: IRS2003PBF. IR DIP8 Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IRS2004S Descrizione: IRS2004S IR SOP-8 Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 17200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IRS2003PBF Descrizione: IC DRIVER HALF-BRIDGE 8-DIP Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IRS2001MPBF. Descrizione: IRS2001MPBF. IR QFN Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IRS2001SPBF Descrizione: IC DRIVER HI/LO SIDE 200V 8-SOIC Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 22600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IRS2003P Descrizione: IRS2003P IR DIP-8 Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IRS11662 Descrizione: IRS11662 IOR SOP8 Produttori: IOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IRS2004PBF Descrizione: IC DRIVER HALF-BRIDGE 8-DIP Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IRS2001MTRPBF. Descrizione: IRS2001MTRPBF. IR QFN Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IRS2001PBF Descrizione: IC DRIVER HI/LO SIDE 200V 8-DIP Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IRS2003STRPBF/IRF7832 Descrizione: IRS2003STRPBF/IRF7832 IR SOP-8 Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IRS2010PBF Descrizione: IRS2010PBF IR DIP14 Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IRS11662S Descrizione: IRS11662S IOR SOP Produttori: IOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IRS2010STRPBF Descrizione: IRS2010STRPBF IR SOP16 Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IRS-B210ST01-R2 Descrizione: IRS-B210ST01-R2 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IRS1152STRPBF. Descrizione: IRS1152STRPBF. IR SOP8 Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IRS-B340ST02-R1 Descrizione: IRS-B340ST02-R1 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 34200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IRS2004STRPBF Descrizione: IC DRIVER HALF-BRIDGE 8-SOIC Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 17200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IRS11682STRPBF Descrizione: IRS11682STRPBF IOR SOP8 Produttori: IOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IRS2003S Descrizione: IRS2003S IR SOP-8 Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IRS2003STRPBF Descrizione: IC DRIVER HALF-BRIDGE 8-SOIC Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IRS11671ATRPBF. Descrizione: IRS11671ATRPBF. IR SOP8 Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IRS11662STRPBF Descrizione: IRS11662STRPBF IR SOP-8 Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong