




LC898217XH-MH

fabricante Numero di parte:	LC898217XH-MH
Produttore / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Parte della descrizione:	IC MOTOR DVR AF CTRL
Schede tecniche:	LC898217XH-MH.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

LC898217XH-MH 100% nuovi pezzi originali 4000 in magazzino, trova il prezzo LC898217XH-MH, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista LC898217XH-MH AMI Semiconductor / ON Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ LC898217XH-MH: Info@IC-Components.com































Le specifiche di LC898217XH-MH

Numero di parte	LC898217XH-MH	Produttore / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Serie	*	Descrizione dettagliata	Evaluation Board
Digitare	*	Funzione	*
inserto	-	Parte / CI utilizzato	*
Attributi primari	-	Attributi secondari	-
Contenuto fornito	Board(s)	Quantità di magazzino	4000 pcs Stock
Categoria	Schede di sviluppo, kit, programmatori > Schede e kit di valutazione e dimostrazione	Descrizione	IC MOTOR DVR AF CTRL
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con LC898217XH-MH

AMI Semiconductor / ON Semiconductor LC898217XH-MH	Parte LC898217XH-MH LC898217XH-MH tecnico	Prezzo LC898217XH-MH Azione LC898217XH-MH	Distributore LC898217XH-MH Inventario LC898217XH-MH
Fornitore LC898217XH-MH	Ordine online LC898217XH-MH	Richiesta LC898217XH-MH	Immagine LC898217XH-MH
Immagine LC898217XH-MH	LC898217XH-MH pdf	Datasheet LC898217XH-MH	Scheda tecnica LC898217XH-MH
Scheda tecnica LC898217XH-MH pdf	Scarica la scheda tecnica LC898217XH-MH	Produttore AMI Semiconductor / ON Semiconductor	AMI Semiconductor / ON Semiconductor LC898217XH-MH
ON Semiconductor LC898217XH-MH	Aptina / ON Semiconductor LC898217XH-MH	Catalyst Semiconductor / ON Semiconductor LC898217XH-MH	PulseCore Semiconductor / ON Semiconductor LC898217XH-MH
Sanyo Semiconductor / ON Semiconductor LC898217XH-MH			

Potresti essere anche interessato:

 <p>LC898105-TBM-GB-E Descrizione: IC MOTOR DRIVER STEPPING 64QFP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LC898123XC-VH Descrizione: IC MOTOR DVR OIS AF 30WLCSP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>LC898098Y-UB31 Descrizione: LC898098Y-UB31 SANYO QFP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LC898122AXA-VH Descrizione: IC MOTOR DVR OIS AF 30WLCSP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>LC898109-TBM-H Descrizione: LC898109-TBM-H SANYO QFN Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LC898200A-TBM-H Descrizione: IC MOTOR DVR IRIS/AF/ZOOM Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>LC898210-TBM-H Descrizione: LC898210-TBM-H SANYO BGA Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>LC898095-XF8HS Descrizione: LC898095-XF8HS SANYO QFP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>LC898106LGL-TBM-H Descrizione: LC898106LGL-TBM-H SANYO QFN Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LC898109-N-TBM-H Descrizione: IC MOTOR DRIVER STEPPING Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 110000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>LC89170MP-TLM Descrizione: LC89170MP-TLM SANYO SOP14 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>LC896432-16-E Descrizione: LC896432-16-E SANYO QFP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LC89075W-H Descrizione: IC AUDIO IF RECEIVER ADC 64SQFP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LC898201TA-NH Descrizione: IC MOTOR DRIVER SPI 64TQFP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LC898301XA-MH Descrizione: IC DRIVER VIBRATOR LINEAR Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 22000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LC898212XD-SH Descrizione: IC MOTOR DVR AF 12WLCSP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 18600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>LC89950 Descrizione: LC89950 SANYO 29TDIP-14 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>LC898106LG-TBM-H Descrizione: LC898106LG-TBM-H SANYO FLGA-64 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LC898212AXB-SH Descrizione: IC MOTOR DVR AF Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>LC898095-YC7HS-E Descrizione: LC898095-YC7HS-E SANYO QFP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LC898122XA-VH Descrizione: IC MOTOR DVR OIS AF 30WLCSP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>LC898107A-TBM-H Descrizione: LC898107A-TBM-H SANYO FBGA Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>LC898107AD-TBM-H Descrizione: LC898107AD-TBM-H SANYO FBGA Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>LC898095-XD9H Descrizione: LC898095-XD9H SANYO QFP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>LC89977M Descrizione: LC89977M SANYO SOP12 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>LC89075W Descrizione: LC89075W SANYO QFP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>LC898108A-TBM-H Descrizione: LC898108A-TBM-H na QFN Produttori: na Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LC898300XA-MH Descrizione: IC DRIVER VIBRATOR LINEAR 9WLP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 110000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LC898123AXD-VH Descrizione: IC MOTOR DVR OIS AF 35WLCSP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LC898111AXB-MH Descrizione: IC MOTOR DVR OIS STEPPING Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong