



### HHM1906A1

fabricante Numero di parte:	HHM1906A1
Produttore / Marca	TDK Corporation
Parte della descrizione:	BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/75 0402
Schede tecniche:	HHM1906A1.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

HHM1906A1 100% nuovi pezzi originali 10000 in magazzino, trova il prezzo HHM1906A1, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista HHM1906A1 TDK Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ HHM1906A1: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

### Le specifiche di HHM1906A1

Numero di parte	HHM1906A1	Produttore / Marca	TDK Corporation
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	0402 (1005 Metric), 4 PC Pad	imballaggio	Cut Tape (CT)
Tipo montaggio	Surface Mount	Descrizione dettagliata	RF Balun 4.9GHz ~ 5.95GHz 50 / 75 Ohm 0402 (1005 Metric), 4 PC Pad
Intervallo di frequenze	4.9GHz ~ 5.95GHz	Impedenza - sbilanciato / bilanciato	50 / 75 Ohm
Differenza di fase	195°	Perdita di inserzione (max)	0.8dB
Return Loss (min)	-10dB	Altri nomi	445-172640-1
Quantità di magazzino	10000 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Balun
Descrizione	BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/75 0402	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

### Parole chiave realizzate con HHM1906A1

TDK Corporation HHM1906A1	Parte HHM1906A1	Prezzo HHM1906A1	Distributore HHM1906A1
HHM1906A1 tecnico	Azione HHM1906A1	Inventario HHM1906A1	Fornitore HHM1906A1
Ordine online HHM1906A1	Richiesta HHM1906A1	Immagine HHM1906A1	Immagine HHM1906A1
HHM1906A1 pdf	Datasheet HHM1906A1	Scheda tecnica HHM1906A1	Scheda tecnica HHM1906A1 pdf
Scarica la scheda tecnica HHM1906A1	Produttore TDK Corporation	TDK Corporation HHM1906A1	

### Potresti essere anche interessato:

<p><b>HHM1903A1</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1902A1</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM22106B1</b> Descrizione: HHM22106B1 TDK 603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>HHM2209SA1</b> Descrizione: HHM2209SA1 TDK 603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1947A4</b> Descrizione: HHM1947A4 TDK 402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM22106C1</b> Descrizione: RF DIR CPLR 700MHZ-2.7GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>HHM1907B1</b> Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 89000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM2204SA1</b> Descrizione: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1798A1</b> Descrizione: HHM1798A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>HHM1908A1</b> Descrizione: HHM1908A1 TDK 402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 89000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1733B1</b> Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1904A1</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 158000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>HHM2101</b> Descrizione: HHM2101 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1752A2</b> Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/200 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 111000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1750B2</b> Descrizione: HHM1750B2 TDK 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 36500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>HHM1749H3</b> Descrizione: HHM1749H3 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 36000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM22143B1</b> Descrizione: HHM22143B1 TDK 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM2202SA3</b> Descrizione: HHM2202SA3 TDK SMD0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>HHM1775C1</b> Descrizione: HHM1775C1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM2106</b> Descrizione: HHM2106 TDK 1206C Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1779B1</b> Descrizione: BALUN 2.11-2.17GHZ 50/100 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>HHM1750A2</b> Descrizione: HHM1750A2 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM2203SA1</b> Descrizione: HHM2203SA1 TDK Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1942A3</b> Descrizione: HHM1942A3 TDK 402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>HHM1732B1</b> Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1932A2</b> Descrizione: BALUN 862MHZ-894MHZ 50/100 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1749H1</b> Descrizione: HHM1749H1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>HHM1749K1</b> Descrizione: HHM1749K1 TDK 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM2206</b> Descrizione: HHM2206 TDK Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 22200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1902B1</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 89000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong