



4306R-102-102

fabricante Numero di parte:	4306R-102-102
Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Parte della descrizione:	RES ARRAY 3 RES 1K OHM 6SIP
Schede tecniche:	4306R-102-102(1).pdf 4306R-102-102(2).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

4306R-102-102 100% nuovi pezzi originali 1100 in magazzino, trova il prezzo 4306R-102-102, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 4306R-102-102 Bourns, Inc. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ 4306R-102-102: Info@IC-Components.com

Le specifiche di 4306R-102-102

Numero di parte	4306R-102-102	Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Serie	4300R	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	6-SIP	imballaggio	Bulk
Tipo montaggio	Through Hole	Contenitore dispositivo fornitore	6-SIP
temperatura di esercizio	-55°C ~ 125°C	Descrizione dettagliata	1K Ohm ±2% 300mW Power Per Element Isolated 3 Resistor Network/Array ±100ppm/°C 6-SIP
Dimensioni / Dimension	0.584" L x 0.085" W (14.83mm x 2.16mm)	Altezza - In sede (max)	0.195" (4.95mm)
Tolleranza	±2%	applicazioni	-
Tipo di circuito	Isolated	Coefficiente di temperatura	±100ppm/°C
Numero di pin	6	Resistenza (ohm)	1k
Numero di resistori	3	Potenza per elemento	300mW
Rapporto di resistenza del resistore	-	Resistore-Ratio-Drift	50 ppm/°C
Altri nomi	4306R-2-102	Quantità di magazzino	1100 pcs Stock
Categoria	Resistenze > Reti resistori, matrici	Descrizione	RES ARRAY 3 RES 1K OHM 6SIP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme		

Parole chiave realizzate con 4306R-102-102

Bourns, Inc. 4306R-102-102	Parte 4306R-102-102	Prezzo 4306R-102-102	Distributore 4306R-102-102
4306R-102-102 tecnico	Azione 4306R-102-102	Inventario 4306R-102-102	Fornitore 4306R-102-102
Ordine online 4306R-102-102	Richiesta 4306R-102-102	Immagine 4306R-102-102	Immagine 4306R-102-102
4306R-102-102 pdf	Datasheet 4306R-102-102	Scheda tecnica 4306R-102-102	Scheda tecnica 4306R-102-102 pdf
Scarica la scheda tecnica 4306R-102-102	Produttore Bourns, Inc.	Bourns, Inc. 4306R-102-102	Bourns Inc. 4306R-102-102
J.W. Miller / Bourns 4306R-102-102			

Potresti essere anche interessato:

<p>4306R-102-105LF Descrizione: RES ARRAY 3 RES 1M OHM 6SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>4304 Descrizione: 4304 TI QFN Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4306R-102-223LF Descrizione: RES ARRAY 3 RES 22K OHM 6SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>4306R-101-272LF Descrizione: RES ARRAY 5 RES 2.7K OHM 6SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4306R-102-202 Descrizione: RES ARRAY 3 RES 2K OHM 6SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4306R-101-103LF Descrizione: RES ARRAY 5 RES 10K OHM 6SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>4306R-102-684LF Descrizione: RES ARRAY 3 RES 680K OHM 6SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4306R-102-183LF Descrizione: RES ARRAY 3 RES 18K OHM 6SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>430451006 Descrizione: 430451006 Molex SMD Produttori: Affinity Medical Technologies - a Molex company Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>4306R-101-203LF Descrizione: RES ARRAY 5 RES 20K OHM 6SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4308R-101-121LF Descrizione: RES ARRAY 7 RES 120 OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4306R-101-102 Descrizione: RES ARRAY 5 RES 1K OHM 6SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>4306R-101-123LF Descrizione: RES ARRAY 5 RES 12K OHM 6SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4304-52 Descrizione: RF ATTENUATOR 31.5DB 75OHM 20QFN Produttori: Peregrine Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4308M-102-471LF Descrizione: RES ARRAY 4 RES 470 OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>4306R-102-271LF Descrizione: RES ARRAY 3 RES 270 OHM 6SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>4305000/11775-501 Descrizione: 4305000/11775-501 LASERTECH TQFP-100P Produttori: LASERTECH Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4308R-101-103LF Descrizione: RES ARRAY 7 RES 10K OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>4306R-102-332LF Descrizione: RES ARRAY 3 RES 3.3K OHM 6SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>43030-0002 Descrizione: 43030-0002 MOLEX NA Produttori: Affinity Medical Technologies - a Molex company Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4306R-102-392LF Descrizione: RES ARRAY 3 RES 3.9K OHM 6SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>4306R-101-332 Descrizione: RES ARRAY 5 RES 3.3K OHM 6SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4303.0002 Descrizione: PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL Produttori: Schurter Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>4302 Descrizione: 4302 BB NA Produttori: BB Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>4306R-101-470LF Descrizione: RES ARRAY 5 RES 47 OHM 6SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4308M-102-272LF Descrizione: RES ARRAY 4 RES 2.7K OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4308 Descrizione: 4308 INFINEON SOT-223 Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>4308R-101-105LF Descrizione: RES ARRAY 7 RES 1M OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>4306R-102-222LF Descrizione: RES ARRAY 3 RES 2.2K OHM 6SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>43045-0207 Descrizione: 43045-0207 MOLEX SMD Produttori: Affinity Medical Technologies - a Molex company Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong