


IMAGE NOT AVAILABLE


TPS3824-50DBVR

fabbricante Numero di parte:	TPS3824-50DBVR
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC 5.0V SUPPLY MONITOR SOT-23-5
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2650 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

TPS3824-50DBVR 100% nuovi pezzi originali 2650 disponibili, trova prezzi TPS3824-50DBVR, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista TPS3824-50DBVR con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ TPS3824-50DBVR: Info@IC-Components.com































Le specifiche di TPS3824-50DBVR

Numero di parte	TPS3824-50DBVR	Produttore / Marca	N/A
Tensione - Soglia	4.55V	Digitare	Simple Reset/Power-On Reset
Contenitore dispositivo fornitore	SOT-23-5	Serie	-
Timeout reset	120 ms Minimum	Reset	Active High/Active Low
imballaggio	Cut Tape (CT)	Contenitore / involucro	SC-74A, SOT-753
Produzione	Push-Pull, Totem Pole	Altri nomi	296-1358-1
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C (TA)	Numero di tensioni monitorate	1
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Descrizione dettagliata	Supervisor Push-Pull, Totem Pole 1 Channel SOT-23-5	Numero di parte base	TPS3824-50
Quantità di magazzino	2650 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-Supervisor
Descrizione	IC 5.0V SUPPLY MONITOR SOT-23-5	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

Parole chiave realizzate con TPS3824-50DBVR

TPS3824-50DBVR	TPS3824-50DBVR parte	TPS3824-50DBVR Prezzo	Distributore TPS3824-50DBVR
TPS3824-50DBVR tecnico	Stock TPS3824-50DBVR	Inventario TPS3824-50DBVR	TPS3824-50DBVR Fornitore
Ordine online TPS3824-50DBVR	TPS3824-50DBVR Richiesta	Immagine TPS3824-50DBVR	Immagine TPS3824-50DBVR
TPS3824-50DBVR pdf	Scheda tecnica TPS3824-50DBVR	Scheda tecnica TPS3824-50DBVR	TPS3824-50DBVR pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica TPS3824-50DBVR	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

 <p>TPS3823-33DBVT Descrizione: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT23-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2672 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TPS3825-33QDBVR Descrizione: TPS3825-33QDBVR 量大可定TI SOT23-5 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2785 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TPS3823-30QDBVRQ1 Descrizione: IC 2.63V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2870 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>TPS3824-30QDBVRQ1 Descrizione: IC 2.63V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2760 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TPS3824-33DBVT Descrizione: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Produttori: Texas Instruments Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2894 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TPS3824-30DBVR Descrizione: IC 2.63V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>TPS3824-33DBVR Descrizione: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TPS3828-33DBVR Descrizione: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT23-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TPS3828-33DBVT Descrizione: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT23-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>TPS3828-50DBVR Descrizione: IC 5.0V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2602 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TPS3824-50DBVRG4 Descrizione: IC 5.0V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2784 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TPS3828-33DBVRG4 Descrizione: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2639 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>TPS3823-33QDBVR Descrizione: Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TPS3828-50QDBVRQ1 Descrizione: IC 4.55V SUPPLY MONITOR SOT23-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TPS3825-33DBVT Descrizione: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT23-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2853 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>TPS3823-33DBVRG4 Descrizione: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2625 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TPS3823-50DBVRG4 Descrizione: IC 4.55V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2601 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TPS3825-50DBVT Descrizione: IC 4.55V SUPPLY MONITOR SOT23-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2877 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>TPS3823-33QDBVRQ1 Descrizione: IC SUPERVISORY CIRCUIT SOT23-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2763 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TPS3823-33DBVR Descrizione: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TPS3823-50DBVR Descrizione: IC 4.55V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>TPS3823-50DBVT Descrizione: IC 4.55V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2762 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TPS3825-50BDVT Descrizione: TPS3825-50BDVT TEXAS SOT153 Produttori: TEXAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2854 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TPS3824-25DBVR Descrizione: IC 2.25V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 99000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>TPS3824-33DBVRG4 Descrizione: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TPS3825-33DBVRG4 Descrizione: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TPS3828-33QDBVRQ1 Descrizione: IC SUPERVISORY CIRCUIT SOT23-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>TPS3825-50DBVR Descrizione: IC 5.0V SUPPLY MONITOR SOT23-5 Produttori: Texas Instruments Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TPS3825-50DBVRG4 Descrizione: IC 5.0V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2772 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TPS3825-33DBVR Descrizione: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT23-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com

TEL: 00 852 - 30501935

FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong