


**TAIYO YUDEN**

**D6PF1G960M3B9-Z**

fabricante Numero di parte:	D6PF1G960M3B9-Z
Produttore / Marca	Taiyo Yuden
Parte della descrizione:	RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 99000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICIEDI UN PREVENTIVO**

**D6PF1G960M3B9-Z** 100% nuovi pezzi originali 99000 in magazzino, trova il prezzo D6PF1G960M3B9-Z, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista D6PF1G960M3B9-Z Taiyo Yuden con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ D6PF1G960M3B9-Z: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































**Le specifiche di D6PF1G960M3B9-Z**

Numero di parte	D6PF1G960M3B9-Z	Produttore / Marca	Taiyo Yuden
Serie	D6	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	9-SMD, No Lead	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Tipo montaggio	Surface Mount	Descrizione dettagliata	RF Diplexor 9-SMD, No Lead
Bande di frequenza (Low / High)	-	High Band Attenuazione (min / max dB)	-
Return Loss (Low Band / High Band)	-	Banda bassa attenuazione (min / max dB)	-
Altri nomi	D6PF1G960M3B9Z PJ D6PF1G960M3B9-Z	Quantità di magazzino	99000 pcs Stock
Categoria	<a href="#">RF/IF e RFID &gt; Diplexer RF</a>	Descrizione	RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

**Parole chiave realizzate con D6PF1G960M3B9-Z**

Taiyo Yuden D6PF1G960M3B9-Z	Parte D6PF1G960M3B9-Z	Prezzo D6PF1G960M3B9-Z	Distributore D6PF1G960M3B9-Z
D6PF1G960M3B9-Z tecnico	Azione D6PF1G960M3B9-Z	Inventario D6PF1G960M3B9-Z	Fornitore D6PF1G960M3B9-Z
Ordine online D6PF1G960M3B9-Z	Richiesta D6PF1G960M3B9-Z	Immagine D6PF1G960M3B9-Z	Immagine D6PF1G960M3B9-Z
D6PF1G960M3B9-Z pdf	Datasheet D6PF1G960M3B9-Z	Scheda tecnica D6PF1G960M3B9-Z	Scheda tecnica D6PF1G960M3B9-Z pdf
Scarica la scheda tecnica D6PF1G960M3B9-Z	Produttore Taiyo Yuden	Taiyo Yuden D6PF1G960M3B9-Z	

**Potresti essere anche interessato:**

 <p><b>D6PE2G140P3AW-Z</b>  <b>Descrizione:</b> SAW DUPLER 2016 CSDS BAND 1 BA  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>FI212P0892M2-T</b>  <b>Descrizione:</b> DUPLER FILTER HI FREQ MULTILAY  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>ACMD-7606-TR1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 897.5/942.5MHZ 8VQFN  <b>Produttori:</b> Avago Technologies (Broadcom Limited)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 189300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>D6PE1G960P3BWHZ</b>  <b>Descrizione:</b> D6PE1G960P3BWHZ TAIYO QFN  <b>Produttori:</b> TAIYO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>ACMD-6107-TR1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 2.535/2.655GHZ 8QFN  <b>Produttori:</b> Avago Technologies (Broadcom Limited)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 21000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>D6PF1G960M3B9MZA</b>  <b>Descrizione:</b> D6PF1G960M3B9MZA TAIYOYUDE SMD  <b>Produttori:</b> TAIYOYUDE  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>D6PF1G960M3B9MZ</b>  <b>Descrizione:</b> D6PF1G960M3B9MZ TAIYO SMD  <b>Produttori:</b> TAIYO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>SD25-1950R9UBM1</b>  <b>Descrizione:</b> DUPLER SAW 8SMD  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>D6PF1G960M3B9</b>  <b>Descrizione:</b> D6PF1G960M3B9 TAIYO SMD  <b>Produttori:</b> TAIYO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>FI168P245010-T</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.51GHZ 0603  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 84000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>D6PE1G960P3BP-Z</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DPX201990DT-4051A2</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 872.5M/1.78GHZ 0805  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>D5PF740M0M3R9-Z</b>  <b>Descrizione:</b> DUPLER 2016 CSDS BAND 17  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 36000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DPX205850DT-9038A1-H</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0805  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>D6PE1G960P3BY</b>  <b>Descrizione:</b> D6PE1G960P3BY TAIYO SMD  <b>Produttori:</b> TAIYO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>D6PF1G960M3B6-Z</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 14900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>D6PE1G960P3BY-Z</b>  <b>Descrizione:</b> DUPLER 2016 CSDS BAND 2 BAL  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>FI212P089208-T</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 892MHZ/1.94GHZ 2012  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 57000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>D6PE1G485P3KZ-Z</b>  <b>Descrizione:</b> D6PE1G485P3KZ-Z TAIYO SMD  <b>Produttori:</b> TAIYO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>D6PE2G132P3DWUZ</b>  <b>Descrizione:</b> D6PE2G132P3DWUZ 2016  <b>Produttori:</b> Original  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>D5PF942M5M3G6-Z</b>  <b>Descrizione:</b> DUPLER 2016 CSDS BAND 8 SE  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>DPX165900DT-8025A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0805  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>D6PF1G962DL39MZA</b>  <b>Descrizione:</b> D6PF1G962DL39MZA TAIYOYUDE SMD  <b>Produttori:</b> TAIYOYUDE  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>D6PF1G960M3B6</b>  <b>Descrizione:</b> D6PF1G960M3B6 TIYOYUDE QFN  <b>Produttori:</b> TIYOYUDE  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p>  <p><b>D6PE1G960P3BP</b>  <b>Descrizione:</b> D6PE1G960P3BP TAIYOYU SMD  <b>Produttori:</b> TAIYOYU  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>B39272B8674P810</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 2.535/2.655GHZ 8SMD  <b>Produttori:</b> Epcos / RF360  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>D6DA2G132K2D9-Z</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>SD25-1950R9UBQ1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 1.95GHZ/2.14GHZ 9SMD  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DPX162500DT-8128A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 11000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>SD25-0836R9UBQ2</b>  <b>Descrizione:</b> DUPLER SAW 8SMD  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong