

85310AYI-11LF

fabricante Numero di parte:	85310AYI-11LF
Produttore / Marca	IDT (Integrated Device Technology)
Parte della descrizione:	IC CLK BUFFER 2:10 700MHZ 32TQFP
Schede tecniche:	85310AYI-11LF.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

85310AYI-11LF 100% nuovi pezzi originali 100 in magazzino, trova il prezzo 85310AYI-11LF, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 85310AYI-11LF IDT (Integrated Device Technology) con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ 85310AYI-11LF: Info@IC-Components.com































Le specifiche di 85310AYI-11LF

Numero di parte	85310AYI-11LF	Produttore / Marca	IDT (Integrated Device Technology)
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Numero di parte base	ICS85310-11	Contenitore / involucro	32-LQFP
imballaggio	Tray	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	32-TQFP (7x7)	temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Descrizione dettagliata	Clock Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer IC 2:10 700MHz 32-LQFP	Digitare	Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer
Frequenza - Max	700MHz	Numero di circuiti	1
Tensione di alimentazione -	2.375 V ~ 3.8 V	Produzione	ECL, LVPECL
Ingresso	HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL	Rapporto - Ingresso: Uscita	2:10
Differenziale - Ingresso: Uscita	Yes/Yes	Altri nomi	800-3246 85310AYI-11LF-ND ICS85310AYI-11LF ICS85310AYI-11LF-ND
Quantità di magazzino	100 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Buffer orologio/temporizzatore, driver
Descrizione	IC CLK BUFFER 2:10 700MHZ 32TQFP	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con 85310AYI-11LF

IDT (Integrated Device Technology) 85310AYI-11LF	Parte 85310AYI-11LF	Prezzo 85310AYI-11LF	Distributore 85310AYI-11LF
85310AYI-11LF tecnico	Azione 85310AYI-11LF	Inventario 85310AYI-11LF	Fornitore 85310AYI-11LF
Ordine online 85310AYI-11LF	Richiesta 85310AYI-11LF	Immagine 85310AYI-11LF	Immagine 85310AYI-11LF
85310AYI-11LF pdf	Datasheet 85310AYI-11LF	Scheda tecnica 85310AYI-11LF	Scheda tecnica 85310AYI-11LF pdf
Scarica la scheda tecnica 85310AYI-11LF	Produttore IDT (Integrated Device Technology)	IDT (Integrated Device Technology) 85310AYI-11LF	IDT 85310AYI-11LF
IDT (Integrated Device Technology) 85310AYI-11LF	IDT, Integrated Device Technology Inc 85310AYI-11LF	Integrated Device Technology (IDT) 85310AYI-11LF	

Potresti essere anche interessato:

 <p>85311AMILF Descrizione: IC CLK BUFFER 1:2 1GHZ 8SOIC Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>85311ALF Descrizione: 85311ALF PHI SOP8 Produttori: PHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SY89826LHY Descrizione: IC CLK BUFFER 2:22 1GHZ 64TQFP Produttori: Micrel / Microchip Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>853010 Descrizione: 853010 ENRI DIP Produttori: ENRI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>853S11BYILFT Descrizione: IC CLK BUF 2:10 2.5GHZ 32PTQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CY7B991-7JC Descrizione: IC CLK BUFFER 8:8 80MHZ 32PLCC Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MC100EP14DTR2G Descrizione: IC CLK BUFFER 2:5 2GHZ 20TSSOP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>85331BE90 Descrizione: 85331BE90 FUJ BGA Produttori: FUJ Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>853S11BYILF Descrizione: IC CLK BUF 2:10 2.5GHZ 32PTQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>8535AK-01LFT Descrizione: IC CLK BUF 2:4 266MHZ 20VFQFPN Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>8530FY-01LFT Descrizione: IC CLK BUFFER 1:16 500MHZ 48TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>85356AGILF Descrizione: IC CLK MULTPX 2:1 900MHZ 20TSSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>853S11BKILFT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 2.5GHZ 32QFN Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>85354AK-01LFT Descrizione: IC CLK MULTIPLX 2:1/1:2 16VFOFN Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>8538BG-31LFT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:8 266MHZ 28TSSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>8533AGI-01LFT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:4 650MHZ 20TSSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>8533AG-01LFT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:4 650MHZ 20TSSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>8530DYLFT Descrizione: IC CLK BUFFER 1:16 500MHZ 48TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>8535AGI-31LF Descrizione: IC CLK BUFFER 2:4 266MHZ 20TSSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>8535AGI-31LFT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:4 266MHZ 20TSSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>8535AGLFT-ACT Descrizione: 8535AGLFT-ACT INTEGRATE TSSOP Produttori: INTEGRATE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>8533AG-01 Descrizione: 8533AG-01 IDT TSSOP20 Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>853S11AYILF Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 2.5GHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD9511BCPZ Descrizione: IC CLK BUFFER 2:5 1.2GHZ 48LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>8535AG-01LFT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:4 266MHZ 20TSSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>83948AYILFT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:12 250MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>8535AG-31LFT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:4 266MHZ 20TSSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>85304AG-01LFT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:5 650MHZ 20TSSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>8535AG-21LFT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:2 266MHZ 14TSSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>8535AGI-01LF Descrizione: IC CLK BUFFER 2:4 266MHZ 20TSSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong