



CADDOCK
HIGH PERFORMANCE FILM RESISTORS



IC Components Limited

MP915-0.50-1%

fabricante Numero di parte:	MP915-0.50-1%
Produttore / Marca	Caddock Electronics, Inc.
Parte della descrizione:	RES 0.5 OHM 15W 1% TO126
Schede tecniche:	MP915-0.50-1%.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	  Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

MP915-0.50-1% 100% nuovi pezzi originali 4200 in magazzino, trova il prezzo MP915-0.50-1%, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MP915-0.50-1% Caddock Electronics, Inc. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MP915-0.50-1%: Info@IC-Components.com































Le specifiche di MP915-0.50-1%

Numero di parte	MP915-0.50-1%	Produttore / Marca	Caddock Electronics, Inc.
Serie	Kool-Pak®MP900	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	TO-126-2	imballaggio	Tube
Contenitore dispositivo fornitore	TO-126	temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C
Descrizione dettagliata	500 mOhms ±1% 15W Through Hole Resistor TO-126-2 Moisture Resistant, Non-Inductive Thick Film	Dimensioni / Dimension	0.320" L x 0.110" W (8.12mm x 2.79mm)
Altezza - In sede (max)	0.450" (11.44mm)	Caratteristiche	Moisture Resistant, Non-Inductive
Tolleranza	±1%	Coefficiente di temperatura	-20/ +80ppm/°C
Tasso di fallimento	-	Potenza (W)	15W
Numero di terminazioni	2	Composizione	Thick Film
Modalità Pannello	500 mOhms	Altri nomi	MP915-0.50F MP9150.501% REFMP915-0.50-1%
Quantità di magazzino	4200 pcs Stock	Categoria	Resistenze > Attraverso resistenze foro
Descrizione	RES 0.5 OHM 15W 1% TO126	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con MP915-0.50-1%

Caddock Electronics, Inc. MP915-0.50-1%	Parte MP915-0.50-1%	Prezzo MP915-0.50-1%	Distributore MP915-0.50-1%
MP915-0.50-1% tecnico	Azione MP915-0.50-1%	Inventario MP915-0.50-1%	Fornitore MP915-0.50-1%
Ordine online MP915-0.50-1%	Richiesta MP915-0.50-1%	Immagine MP915-0.50-1%	Immagine MP915-0.50-1%
MP915-0.50-1% pdf	Datasheet MP915-0.50-1%	Scheda tecnica MP915-0.50-1%	Scheda tecnica MP915-0.50-1% pdf
Scarica la scheda tecnica MP915-0.50-1%	Produttore Caddock Electronics, Inc.	Caddock Electronics, Inc. MP915-0.50-1%	Caddock Electronics Inc. MP915-0.50-1%

Potresti essere anche interessato:

<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>MP9150CQ-LF-Z Descrizione: MP9150CQ-LF-Z MPS QFN10 Produttori: MPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div></div> <div>MP9152GD-Z Descrizione: IC REG BUCK SYNC 20V 3A Produttori: MPS (Monolithic Power Systems) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div></div> <div>MP9181DD-LF-Z Descrizione: IC REG BUCK ADJ 3A SYNC 12QFN Produttori: MPS (Monolithic Power Systems) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8100 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>
<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>MP9141ES Descrizione: MP9141ES MPS SOP8 Produttori: MPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 34600 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div></div> <div>MP915-50.0-1% Descrizione: RES 50 OHM 15W 1% TO126 Produttori: Caddock Electronics, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div></div> <div>MP925-10.0K-1% Descrizione: RES 10K OHM 25W 1% TO220 Produttori: Caddock Electronics, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>
<div></div> <div>MP915 Descrizione: MP915 Caddock TO-126 Produttori: Caddock Electronics, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div></div> <div>MP925-20.0K-1% Descrizione: RES 20K OHM 25W 1% TO220 Produttori: Caddock Electronics, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>MP9148GJ Descrizione: MP9148GJ MPS SOT23-8 Produttori: MPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 54000 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>
<div></div> <div>MP9148GJ-Z Descrizione: IC REG BUCK SYNC 6V 1A Produttori: MPS (Monolithic Power Systems) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>MP9141ES-C143-LF-Z Descrizione: MP9141ES-C143-LF-Z MPS SOP8 Produttori: MPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>MP9105DH-LF-Z Descrizione: MP9105DH-LF-Z MPS MSOP10 Produttori: MPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>
<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>MP9141ES-C196-LF-Z Descrizione: MP9141ES-C196-LF-Z MPS SOP8 Produttori: MPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>MP9102DD-LF-Z Descrizione: MP9102DD-LF-Z MPS QFN Produttori: MPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 50000 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>MP9158GQH-Z Descrizione: MP9158GQH-Z MPS QFN Produttori: MPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>
<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>MP9115DQT Descrizione: MP9115DQT MPS QFN-10 Produttori: MPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6200 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div></div> <div>MP925 Descrizione: MP925 CADDOCK TO-220 Produttori: Caddock Electronics, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div></div> <div>MP9115DQT-LF-Z Descrizione: IC REG BUCK ADJ 2.5A SYNC Produttori: MPS (Monolithic Power Systems) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6400 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>
<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>MP9141ES-LF Descrizione: MP9141ES-LF MPS SOP8 Produttori: MPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>MP9180DG-LF-Z Descrizione: MP9180DG-LF-Z MPS QFN Produttori: MPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4900 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div></div> <div>MP925-25.0K Descrizione: MP925-25.0K CADDOCK TO-220 Produttori: Caddock Electronics, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>
<div></div> <div>MP9186GQ-Z Descrizione: IC REG BUCK ADJ 6A SYNC Produttori: MPS (Monolithic Power Systems) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>MP9168-21 Descrizione: MP9168-21 MSDSPEED QFP Produttori: MSDSPEED Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div></div> <div>MP915-0.50-1 Descrizione: Caddock TO-126 06+ Produttori: Caddock Electronics, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 210 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>
<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>MP9141ES-LF-Z Descrizione: MP9141ES-LF-Z MPS SOP Produttori: MPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 64900 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>MP9183DN-LF-Z Descrizione: MP9183DN-LF-Z MPS SOP-8 Produttori: MPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>MP9115DQT-C312-LF-Z Descrizione: MP9115DQT-C312-LF-Z MPS QFN 10 Produttori: MPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6400 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>
<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>MP915-20.0 Descrizione: MP915-20.0 DADDOCK T0126 Produttori: DADDOCK Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>MP9160GQ-Z Descrizione: MP9160GQ-Z MPS QFN Produttori: MPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div></div> <div>MP9145GQ-C647-Z Descrizione: MP9145GQ-C647-Z MPS QFN Produttori: MPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong