



DPX165850DT-8017A1

fabbricante Numero di parte:	DPX165850DT-8017A1
Produttore / Marca	TDK Corporation
Parte della descrizione:	RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.51GHZ 0603
Schede tecniche:	DPX165850DT-8017A1.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

DPX165850DT-8017A1 100% nuovi pezzi originali 8900 in magazzino, trova il prezzo DPX165850DT-8017A1, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista DPX165850DT-8017A1 TDK Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ DPX165850DT-8017A1: Info@IC-Components.com































Le specifiche di DPX165850DT-8017A1

Numero di parte	DPX165850DT-8017A1	Produttore / Marca	TDK Corporation
Serie	DPX	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	0603 (1608 Metric), 4 PC Pad	imballaggio	Original-Reel®
Tipo montaggio	Surface Mount	Descrizione dettagliata	RF Diplexor 2.4GHz ~ 2.5GHz / 4.9GHz ~ 5.85GHz 0603 (1608 Metric), 4 PC Pad
Bande di frequenza (Low / High)	2.4GHz ~ 2.5GHz / 4.9GHz ~ 5.85GHz	High Band Attenuazione (min / max dB)	20.00dB / -
Return Loss (Low Band / High Band)	-	Banda bassa attenuazione (min / max dB)	20.00dB / -
Altri nomi	445-9315-6	Quantità di magazzino	8900 pcs Stock
Categoria	RF/IF e RFID > Diplexer RF	Descrizione	RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.51GHZ 0603
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con DPX165850DT-8017A1

TDK Corporation DPX165850DT-8017A1	Parte DPX165850DT-8017A1	Prezzo DPX165850DT-8017A1	Distributore DPX165850DT-8017A1
DPX165850DT-8017A1 tecnico	Azione DPX165850DT-8017A1	Inventario DPX165850DT-8017A1	Fornitore DPX165850DT-8017A1
Ordine online DPX165850DT-8017A1	Richiesta DPX165850DT-8017A1	Immagine DPX165850DT-8017A1	Immagine DPX165850DT-8017A1
DPX165850DT-8017A1 pdf	Datasheet DPX165850DT-8017A1	Scheda tecnica DPX165850DT-8017A1	Scheda tecnica DPX165850DT-8017A1 pdf
Scarica la scheda tecnica DPX165850DT-8017A1	Produttore TDK Corporation	TDK Corporation DPX165850DT-8017A1	

Potresti essere anche interessato:

 <p>DPX165950DT-8030A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX202170DT-4049A1 Descrizione: RF DIPLEXER 892MHZ/1.94GHZ 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX165850DT-8032A1 Descrizione: RF DIPLEXER 0603 4 PC PAD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DPX165950DT-8026A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX165950DT-8126A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 59900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX165850DT-8040A3 Descrizione: RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 44000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DPX202690DT-4084A1 Descrizione: DPX202690DT-4084A1 TDK 805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 134000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX165900DT-8125A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX202500DT-9032A1 Descrizione: RF DIPLEXER 1497MHZ/2.45GHZ 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DPX202472DT-4032B2 Descrizione: DPX202472DT-4032B2 TDK 805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX202690DT-4072G1SJ Descrizione: DPX202690DT-4072G1SJ TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX162500DT-8128A1 Descrizione: RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DPX201990DT-4014A2 Descrizione: RF DIPLEXER 859MHZ/1.92GHZ 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX1608LL87R1524A Descrizione: DPX1608LL87R1524A MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 25400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX165900DT-8025A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DPX202690DT-4066B1 Descrizione: DPX202690DT-4066B1 TDK 2k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 272000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX162500DT-8014A1 Descrizione: RF DIPLEXER 1.575/2.45GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX165950DT-8030D1SJ Descrizione: DPX165950DT-8030D1SJ TDK 4k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DPX202170DT-4121A1 Descrizione: DPX202170DT-4121A1 TDK 2k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX201990DT-4051A2TP Descrizione: DPX201990DT-4051A2TP TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX165950DT-8026A1 Descrizione: DPX165950DT-8026A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DPX162500DT-8128 Descrizione: DPX162500DT-8128 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX165850DT-8117B1 Descrizione: DPX165850DT-8117B1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX162500DT-8028A1 Descrizione: DPX162500DT-8028A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DPX165950DT-8130A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX162500DT-8128A2 Descrizione: DPX162500DT-8128A2 TDK 603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 84000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX165950DT-8048A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 110000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DPX201990DT-4114A2 Descrizione: DPX201990DT-4114A2 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX165950DT-8144A1 Descrizione: RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 108000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX201990DT-4051A2 Descrizione: RF DIPLEXER 872.5M/1.78GHZ 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong