



LB11961V-MPB-H

fabricante Numero di parte:	LB11961V-MPB-H
Produttore / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Parte della descrizione:	IC MOTOR DRIVER PAR/PWM SSOP16
Schede tecniche:	LB11961V-MPB-H.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

LB11961V-MPB-H 100% nuovi pezzi originali 3100 in magazzino, trova il prezzo LB11961V-MPB-H, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista LB11961V-MPB-H AMI Semiconductor / ON Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ LB11961V-MPB-H: Info@IC-Components.com































Le specifiche di LB11961V-MPB-H

Numero di parte	LB11961V-MPB-H	Produttore / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Contenitore / involucro	16-LSSOP (0.173", 4.40mm Width)	imballaggio	Tube
Tipo montaggio	Surface Mount	Contenitore dispositivo fornitore	16-SSOP
temperatura di esercizio	-30°C ~ 90°C (TA)	Descrizione dettagliata	Motor Driver Bipolar Parallel 16-SSOP
Tecnologia	Bipolar	Interfaccia	Parallel
applicazioni	Fan Motor Driver	Tensione di alimentazione -	4.5 V ~ 16 V
Funzione	Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage	Corrente - Uscita	1A
Configurazione di uscita	Half Bridge (2)	Tensione - Carico	4.5 V ~ 16 V
Tipo di motore - Stepper	-	Tipo motore - AC, DC	Brushed DC
Risoluzione del passo	-	Quantità di magazzino	3100 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-driver del motore, regolatori	Descrizione	IC MOTOR DRIVER PAR/PWM SSOP16
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con LB11961V-MPB-H

AMI Semiconductor / ON Semiconductor LB11961V-MPB-H	Parte LB11961V-MPB-H	Prezzo LB11961V-MPB-H	Distributore LB11961V-MPB-H
Fornitore LB11961V-MPB-H	Ordine online LB11961V-MPB-H	Richiesta LB11961V-MPB-H	Immagine LB11961V-MPB-H
Immagine LB11961V-MPB-H	LB11961V-MPB-H pdf	Datasheet LB11961V-MPB-H	Scheda tecnica LB11961V-MPB-H
Scheda tecnica LB11961V-MPB-H pdf	Scarica la scheda tecnica LB11961V-MPB-H	Produttore AMI Semiconductor / ON Semiconductor	AMI Semiconductor / ON Semiconductor LB11961V-MPB-H
ON Semiconductor LB11961V-MPB-H	Aptina / ON Semiconductor LB11961V-MPB-H	Catalyst Semiconductor / ON Semiconductor LB11961V-MPB-H	PulseCore Semiconductor / ON Semiconductor LB11961V-MPB-H
Sanyo Semiconductor / ON Semiconductor LB11961V-MPB-H			

Potresti essere anche interessato:

 <p>LB11956W-MPB-E Descrizione: LB11956W-MPB-E SANYO TQFP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11958FN-MPB Descrizione: LB11958FN-MPB SONYA QFN Produttori: SONYA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11963T-TE-L Descrizione: LB11963T-TE-L SANYO SOP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LB11967V-ND-TLM-E Descrizione: LB11967V-ND-TLM-E SANYO SSOP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11961F Descrizione: LB11961F SANYO SOP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11961R Descrizione: LB11961R SANYO SOP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LB11946-E Descrizione: IC MOTOR DRIVER SER 28HDIP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11967 Descrizione: LB11967 SANYO SSOP20 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11961FML-TLM3-E Descrizione: LB11961FML-TLM3-E SANYO SOP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LB11961FML-NMB-TLM3-E Descrizione: LB11961FML-NMB-TLM3-E SANYO SOP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11923V-TLM-E Descrizione: IC MOTOR CONTROLLER PAR 44SSOP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11964T-TLM-E Descrizione: LB11964T-TLM-E SANYO MSOP8 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LB11967V Descrizione: LB11967V SAN 9560 SSOP20 Produttori: SAN9560 Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11961V-TLM-E Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR/PWM SSOP16 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11961-TLM-H Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 14HSSOP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LB11961-MPB-H Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR/PWM HSSOP14 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11961V. Descrizione: LB11961V. SANYO TSSOP16 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11948T-TLM-E Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 30TSSOP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LB11965M-TE-L Descrizione: LB11965M-TE-L SANYO SOP14 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11963T-TLM-E Descrizione: LB11963T-TLM-E SANYO MSOP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11961V-TLM-H Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 16SSOP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LB11964T-TE-L Descrizione: LB11964T-TE-L SANYO MSOP8 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11965M-MPB-E Descrizione: LB11965M-MPB-E SANYO SOP14 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11961V-TLM Descrizione: LB11961V-TLM SANYO TSSOP-16 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 34000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LB11961-W-AH Descrizione: IC MOTOR DRIVER Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11963T-TLM-H Descrizione: LB11963T-TLM-H SANYO MSOP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11923 Descrizione: LB11923 SANYO TSSOP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LB11961-TLM-E Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR/PWM HSSOP14 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11965M Descrizione: LB11965M SANYO SOP14 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11961 Descrizione: LB11961 SANYO SSOP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong