



DC2337J5020AHF

fabricante Numero di parte:	DC2337J5020AHF
Produttore / Marca	Anaren
Parte della descrizione:	RF DIR COUPLER 2.3-3.7GHZ 0805
Schede tecniche:	DC2337J5020AHF.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

DC2337J5020AHF 100% nuovi pezzi originali 1300 in magazzino, trova il prezzo DC2337J5020AHF, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista DC2337J5020AHF Anaren con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ DC2337J5020AHF: Info@IC-Components.com































Le specifiche di DC2337J5020AHF

Numero di parte	DC2337J5020AHF	Produttore / Marca	Anaren
Serie	Xinger®	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	0805 (2012 Metric)	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore dispositivo fornitore	0805 (2012 Metric)	Descrizione dettagliata	RF Directional Coupler General Purpose 2.3GHz ~ 3.7GHz 21.3dB 2W 0805 (2012 Metric)
Frequenza	2.3GHz ~ 3.7GHz	Potenza - Max	2W
Perdita di inserzione	0.14dB	Return Loss	21.2dB
applicazioni	General Purpose	Tipo Accoppiatore	Standard
fattore di accoppiamento	21.3dB	Isolamento	-
Altri nomi	1173-1090-2 69604-G001	Quantità di magazzino	1300 pcs Stock
Categoria	RF/IF e RFID > Accoppiatore direzionale RF	Descrizione	RF DIR COUPLER 2.3-3.7GHZ 0805
Slato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con DC2337J5020AHF

Anaren DC2337J5020AHF	Parte DC2337J5020AHF	Prezzo DC2337J5020AHF	Distributore DC2337J5020AHF
DC2337J5020AHF tecnico	Azione DC2337J5020AHF	Inventario DC2337J5020AHF	Fornitore DC2337J5020AHF
Ordine online DC2337J5020AHF	Richiesta DC2337J5020AHF	Immagine DC2337J5020AHF	Immagine DC2337J5020AHF
DC2337J5020AHF pdf	Datasheet DC2337J5020AHF	Scheda tecnica DC2337J5020AHF	Scheda tecnica DC2337J5020AHF pdf
Scarica la scheda tecnica DC2337J5020AHF	Produttore Anaren	Anaren DC2337J5020AHF	

Potresti essere anche interessato:

 <p>X3C09P2-03S Descrizione: RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ 4SMD Produttore: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>DC257DCGJG Descrizione: DC257DCGJG TEXAS BGA Produttore: TEXAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0805B2442BWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Produttore: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DCPL-WB-00D3 Descrizione: RF DIR COUPL 824MHZ-2.17GHZ FLIP Produttore: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0805B1890CWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 Produttore: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DXP18CN7510TL Descrizione: RF DIR COUPLER 50MHZ-870MHZ 0603 Produttore: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>DC213-B1 Descrizione: DC213-B1 MIRAMEMS QFP Produttore: MIRAMEMS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0402A0836ANTR Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0402 Produttore: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>DC213 Descrizione: DC213 MIRAMEMS QFN Produttore: MIRAMEMS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0805A1880BWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Produttore: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>30057 Descrizione: RF DIR COUPLER 4GHZ-8GHZ MODULE Produttore: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A0991DWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 991MHZ 0603 Produttore: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DC09-73LF Descrizione: COUPLER DIR 0.81-0.96GHZ SOT-6 Produttore: Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DC2120P016A Descrizione: DC2120P016A TOSHIBA DIP-40 Produttore: Toshiba Semiconductor and Storage Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DC2R019JA5R1700 Descrizione: DC2R019JA5R1700 JAE SMD Produttore: JAE Electronics, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0805B1747AWTR Descrizione: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805 Produttore: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>DC2-2-24/12 Descrizione: IGBT Modules Produttore: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>XC0900A-20S Descrizione: RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ SMD Produttore: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DC25-73 Descrizione: DC25-73 SKYWORKS SOT-16 Produttore: Skyworks Solutions, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DC2108P318A Descrizione: DC2108P318A TOSHIBA DIP Produttore: Toshiba Semiconductor and Storage Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MACP-010414-CA0370 Descrizione: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Produttore: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DC25-73LF Descrizione: RF DIR COUPLER 2.3-2.6GHZ SOT6 Produttore: Skyworks Solutions, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DC2337J5010AHF Descrizione: RF DIR COUPLER 2.3-3.7GHZ 0805 Produttore: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CPL-WB-01D3 Descrizione: RF DIR COUPL 824MHZ-2.17GHZ FLIP Produttore: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 340000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>C5060J5003AHF Descrizione: RF DIR COUPLER 5GHZ-6GHZ 0805 Produttore: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>XC2100A-20S Descrizione: RF DIR COUPLER 2GHZ-2.3GHZ SMD Produttore: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>DC280-15 Descrizione: IGBT Modules Produttore: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>C0810J5003AHF Descrizione: RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ 0805 Produttore: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A0836CNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Produttore: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>X3C19P2-03S Descrizione: RF DIR COUPLER 1.7GHZ-2GHZ SMD Produttore: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong