



X9221AWPZ

fabricante Numero di parte:	X9221AWPZ
Produttore / Marca	Intersil
Parte della descrizione:	IC XDCP DUAL 10K 2-WIRE 20-DIP
Schede tecniche:	X9221AWPZ.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

X9221AWPZ 100% nuovi pezzi originali 100 in magazzino, trova il prezzo X9221AWPZ, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista X9221AWPZ Intersil con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFO X9221AWPZ: Info@IC-Components.com

Le specifiche di X9221AWPZ

Numero di parte	X9221AWPZ	Produttore / Marca	Intersil
Serie	XDCP™	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	X9221A	Contenitore / involucro	20-DIP (0.300", 7.62mm)
imballaggio	Tube	Contenitore dispositivo fornitore	20-PDIP
temperatura di esercizio	0°C ~ 70°C	Descrizione dettagliata	Digital Potentiometer 10k Ohm 2 Circuit 64 Taps PC Interface 20-PDIP
Caratteristiche	Selectable Address	Interfaccia	PC
Configurazione	Potentiometer	Tolleranza	±20%
Numero di circuiti	2	Tensione di alimentazione -	5V
Tipo di memoria	Non-Volatile	Resistenza (ohm)	10k
rastremazione	Linear	Numero di rubinetti	64
Coefficiente di temperatura (Typ)	±300 ppm/°C	Resistenza - Spazzola (Ohm) (Typ)	40
Quantità di magazzino	100 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Acquisizione dati-potenzimetri digitali
Descrizione	IC XDCP DUAL 10K 2-WIRE 20-DIP	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con X9221AWPZ

Intersil X9221AWPZ	Parte X9221AWPZ	Prezzo X9221AWPZ	Distributore X9221AWPZ
X9221AWPZ tecnico	Azione X9221AWPZ	Inventario X9221AWPZ	Fornitore X9221AWPZ
Ordine online X9221AWPZ	Richiesta X9221AWPZ	Immagine X9221AWPZ	Immagine X9221AWPZ
X9221AWPZ pdf	Datasheet X9221AWPZ	Scheda tecnica X9221AWPZ	Scheda tecnica X9221AWPZ pdf
Scarica la scheda tecnica X9221AWPZ	Produttore Intersil	Intersil X9221AWPZ	

Potresti essere anche interessato:

 X9241AWV Descrizione: IC XDCP QUAD 4X10K EE 20-TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 X9241AMVIZ Descrizione: IC POT DGTL QUAD 20-TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 X9221AWSZT1 Descrizione: IC XDCP DUAL 10K 2-WIRE 20-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>
 X9221AWSIZ Descrizione: IC XDCP DUAL 10K 2-WIRE 20-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE X9221YP Descrizione: X9221YP XICOR DIP Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 X9221AYSI Descrizione: IC XDCP DUAL 2K 2-WIRE 20-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>
 X9241AMS Descrizione: IC XDCP QUAD 2/1/0/10/50K 20-S Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE X9221YST1 Descrizione: X9221YST1 XICOR SOP Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE X9221US Descrizione: X9221US XICOR SOP20 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>
 X9221AUSIZT1 Descrizione: IC POT DGTL DUAL 50K OHM 20-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE X9221YS Descrizione: X9221YS SOP-20 00 Produttori: SOP-20 Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 X9241AMS1 Descrizione: IC XDCP QUAD 2/1/0/10/50K 20-S Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>
 X9241AWSZT1 Descrizione: IC XDCP QUAD 4X10K EE 20-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 X9241AWSZ Descrizione: IC XDCP QUAD 4X10K EE 20-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 X9241AWSIT1 Descrizione: IC XDCP QUAD 4X10K EE 20-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>
IMAGE NOT AVAILABLE X9221WSI Descrizione: X9221WSI XICOR SOP20 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 X9241AWS Descrizione: IC DCP QUAD 10K 64TP 20SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 X9241AWSIZ Descrizione: IC XDCP QUAD 4X10K EE 20-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>
IMAGE NOT AVAILABLE X9221YPI Descrizione: X9221YPI XICOR DIP20 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 X9221AWSIT1 Descrizione: IC XDCP DUAL 10K 2-WIRE 20-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE X9221WS Descrizione: X9221WS XICOR SOP20 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>
IMAGE NOT AVAILABLE X9221WP Descrizione: X9221WP XICOR DIP20 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 X9241AUVZ Descrizione: IC XDCP QUAD 4X50K EE 20-TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 X9221UPI Descrizione: IC DCP DUAL 50K 64TP 20DIP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>
 X9241AMSIZT1 Descrizione: IC XDCP QUAD 2/1/0/10/50K 20-S Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 X9241AMVIZT1 Descrizione: IC XDCP QUAD 2/1/0/10/50K 20TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 X9241AWPI Descrizione: IC XDCP QUAD 4X10K EE 20-DIP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>
 X9221AUSIZT1 Descrizione: IC POT DGTL DUAL 10K OHM 20-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 X9241AUSI Descrizione: IC XDCP QUAD 4X50K EE 20-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>	 X9241AUVIZ Descrizione: IC XDCP QUAD 4X50K EE 20-TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5700 disponibili. Citazione: <input type="button" value="RFQ"/>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong