




## CDCEL925PWR

<b>fabbricante Numero di parte:</b>	CDCEL925PWR
<b>Produttore / Marca</b>	N/A
<b>Parte della descrizione:</b>	IC 2PLL VCXO CLK SYNTH 16-TSSOP
<b>Schede tecniche:</b>	
<b>Stato Lead senza piombo / RoHS:</b>	 Senza piombo / Conforme RoHS
<b>Condizione di scorta:</b>	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2764 disponibili.
<b>Nave da:</b>	Hong Kong
<b>Modo di spedizione:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

**CDCEL925PWR** 100% nuovi pezzi originali 2764 disponibili, trova prezzi CDCEL925PWR, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista CDCEL925PWR con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ CDCEL925PWR: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Le specifiche di CDCEL925PWR

Numero di parte	CDCEL925PWR	Produttore / Marca	N/A
Tensione di alimentazione -	1.7 V ~ 1.9 V	Digitare	Clock/Frequency Synthesizer
Contenitore dispositivo fornitore	16-TSSOP	Serie	-
Rapporto - Ingresso: Uscita	1:5	imballaggio	Original-Reel®
Contenitore / involucri	16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)	PLL	Yes with Bypass
Produzione	LVC MOS	Altri nomi	296-48117-6
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C	Numero di circuiti	1
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Ingresso	LVC MOS, Crystal	Frequenza - Max	230MHz
Divisore / moltiplicatore	Yes/No	Differenziale - Ingresso: Uscita	No/No
Numero di parte base	CDCEL925	Quantità di magazzino	2764 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS)</a> > <a href="#">Generatori orologio/temporizzatori, PLLs, sintetizzatori</a>	Descrizione	IC 2PLL VCXO CLK SYNTH 16-TSSOP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS		

### Parole chiave realizzate con CDCEL925PWR

CDCEL925PWR	CDCEL925PWR parte	CDCEL925PWR Prezzo	Distributore CDCEL925PWR
CDCEL925PWR tecnico	Stock CDCEL925PWR	Inventario CDCEL925PWR	CDCEL925PWR Fornitore
Ordine online CDCEL925PWR	CDCEL925PWR Richiesta	Immagine CDCEL925PWR	Immagine CDCEL925PWR
CDCEL925PWR pdf	Scheda tecnica CDCEL925PWR	Scheda tecnica CDCEL925PWR	CDCEL925PWR pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica CDCEL925PWR	Produttore		

### Potresti essere anche interessato:

 <p><b>CDCEL913PWR</b>  <b>Descrizione:</b> IC 1-PLL VCXO CLK SYNTH 14-TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCFR83ADBQ</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLOCK GENERATOR 533MHZ 24QSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2738 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCE949R04PWR</b>  <b>Descrizione:</b> CDCE949R04PWR TEXAS TSSOP-24L  <b>Produttori:</b> TEXAS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 28500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDCF2509PWR</b>  <b>Descrizione:</b> IC 3.3V PLL CLOCK-DRVR 24-TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 26500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCEL913PWRG4</b>  <b>Descrizione:</b> IC 1-PLL VCXO CLK SYNTH 14-TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2621 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCE936PW</b>  <b>Descrizione:</b> CDCE936PW TI TSSOP  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2629 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDCE949PWG4</b>  <b>Descrizione:</b> IC 4-PLL VCXO LVC MOS 24-TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2770 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCF2510PWR</b>  <b>Descrizione:</b> IC 3.3V PLL CLOCK-DRVR 24-TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCEL937QPWRQ1</b>  <b>Descrizione:</b> IC 3-PLL VCXO LVC MOS 20TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDCEL913IPWRQ1</b>  <b>Descrizione:</b> IC 1PLL VCXO CLK SYNTH 14TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCEL925PW</b>  <b>Descrizione:</b> IC 2PLL VCXO CLK SYNTH 16-TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2765 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCE949QPWRQ1</b>  <b>Descrizione:</b> IC 4-PLL VCXO LVC MOS 24TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2644 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDCF5801DBQRG4</b>  <b>Descrizione:</b> IC PLL CLOCK MULTIPLIER 24-QSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2783 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCFR83</b>  <b>Descrizione:</b> CDCFR83 TI TSSOP  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2898 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCEL913PW</b>  <b>Descrizione:</b> IC 1-PLL VCXO CLK SYNTH 14-TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDCFR83ADBQR</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLOCK GENERATOR 533MHZ 24QSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2635 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCEL949PWRG4</b>  <b>Descrizione:</b> IC 4-PLL VCXO CLK SYNTH 24-TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2615 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCE949PWR</b>  <b>Descrizione:</b> IC 4-PLL VCXO LVC MOS 24-TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2708 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDCF2510</b>  <b>Descrizione:</b> CDCF2510 TEXAS SOP  <b>Produttori:</b> TEXAS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCE937PW</b>  <b>Descrizione:</b> IC 3PLL VCXO CLK SYNTH 20-TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2862 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCE937Q</b>  <b>Descrizione:</b> CDCE937Q TI优势 TSSOP  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2865 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDCF2509</b>  <b>Descrizione:</b> CDCF2509 TI TSSOP24  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2639 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCE937PWR</b>  <b>Descrizione:</b> IC 3PLL VCXO CLK SYNTH 20-TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCE937QPWRQ1</b>  <b>Descrizione:</b> IC 3PLL VCXO CLK SYNTH 20TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDCF2509PW</b>  <b>Descrizione:</b> IC 3.3V PLL CLOCK-DRVR 24-TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCE949PW</b>  <b>Descrizione:</b> IC 4-PLL VCXO LVC MOS 24-TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2652 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCEL949PW</b>  <b>Descrizione:</b> TI TSSOP  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2782 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDCF2510PW</b>  <b>Descrizione:</b> IC 3.3V PLL CLOCK-DRVR 24-TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2691 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCF5801DBQ</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLOCK MULTIPLIER/DIV 24-QSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2672 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCEL937PWR</b>  <b>Descrizione:</b> IC 3-PLL VCXO CLK SYNTH 20-TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong