

DXW21BN7511TL

fabbricante Numero di parte:	DXW21BN7511TL
Produttore / Marca	Murata Electronics
Parte della descrizione:	BALUN 50MHZ-870MHZ 75/75 0805
Schede tecniche:	DXW21BN7511TL.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 58800 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

DXW21BN7511TL 100% nuovi pezzi originali 58800 disponibili, trova prezzi DXW21BN7511TL, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista DXW21BN7511TL Murata Electronics con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ DXW21BN7511TL: Info@IC-Components.com































Le specifiche di DXW21BN7511TL

Numero di parte	DXW21BN7511TL	Produttore / Marca	Murata Electronics
Serie	-	Return Loss (min)	-
Differenza di fase	-	imballaggio	Original-Reel®
Contenitore / involucro	0805 (2012 Metric)	Altri nomi	490-7744-6
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Perdita di inserzione (max)	1.0dB	Impedenza - sbilanciato / bilanciato	75 / 75 Ohm
Intervallo di frequenze	50MHz ~ 870MHz	Descrizione dettagliata	RF Balun 50MHz ~ 870MHz 75 / 75 Ohm 0805 (2012 Metric)
Quantità di magazzino	58800 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Balun
Descrizione	BALUN 50MHZ-870MHZ 75/75 0805	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

Parole chiave realizzate con DXW21BN7511TL

Murata Electronics DXW21BN7511TL	DXW21BN7511TL parte	DXW21BN7511TL Prezzo	Distributore DXW21BN7511TL
DXW21BN7511TL tecnico	Stock DXW21BN7511TL	Inventario DXW21BN7511TL	DXW21BN7511TL Fornitore
Ordine online DXW21BN7511TL	DXW21BN7511TL Richiesta	Immagine DXW21BN7511TL	Immagine DXW21BN7511TL
DXW21BN7511TL pdf	Scheda tecnica DXW21BN7511TL	Scheda tecnica DXW21BN7511TL	DXW21BN7511TL pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica DXW21BN7511TL	Murata Electronics Produttore	Murata Electronics DXW21BN7511TL	MURATA DXW21BN7511TL
Murata Electronics North America DXW21BN7511TL	TOKO / Murata DXW21BN7511TL		

Potresti essere anche interessato:

 <p>HMM1732B1 Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CX2045LNLT Descrizione: BALUN 3MHZ-300MHZ 5SMD Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2670 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>HMM1548E1 Descrizione: BALUN 3.2GHZ-3.9GHZ 50/200 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2771 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>HMM1779B1 Descrizione: BALUN 2.11-2.17GHZ 50/100 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2860 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>2450FB15L0001E Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MABA-009594-CF18A0 Descrizione: BALUN 5MHZ-200MHZ 1:1 6SMD GW Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>HMM1523B3 Descrizione: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/100 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>RFBLN2012090BM5T25 Descrizione: BALUN 800MHZ-1.9GHZ 50/200 10SMD Produttori: Walsin Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MABA-007681-CT2010 Descrizione: BALUN 5MHZ-1.2GHZ 1:2 4SMD Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2720 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>2450BL15B200E Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>HMM1907B1 Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 89000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>0900BL18B200E Descrizione: JOHANSON SMD Produttori: JOHANSON Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2617 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>TP-103-PIN Descrizione: BALUN 500KHZ-1GHZ 50/200 6FLTPAK Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2891 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>2450BM14A0002T Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0603 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MABACT0062 Descrizione: BALUN 3MHZ-200MHZ 1:1 6SMD FLAT Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2802 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DXP18BN5014HL Descrizione: BALUN 470MHZ-790MHZ 50/200 0603 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>5512BL15B100E Descrizione: BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>HMM1520 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 45000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>BD0826J50200AHF Descrizione: BALUN 800MHZ-2.6GHZ 50/200 0805 Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>B0430J50100AHF Descrizione: BALUN 400MHZ-3000MHZ 50/100 0805 Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2720 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CX2041NLT Descrizione: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2749 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>HMM1521 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>2450FB39C100E Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 1008 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 48000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MABA-010125-TC1113 Descrizione: BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2615 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MABA-007159-000000 Descrizione: BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2617 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>5400BL15B100E Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.9GHZ 50/100 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2694 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3600BL14M050T Descrizione: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/50 0603 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>HMM1733B1 Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>HMM1726P1 Descrizione: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DXW21BN7511SL Descrizione: BALUN 1GHZ-1.5GHZ 75/75 0805 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 47200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong