


IMAGE NOT AVAILABLE



LMK00725PWR

fabbricante Numero di parte:	LMK00725PWR
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	DIFFERENTIAL-TO-3.3V LVPECL FANO
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2798 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

LMK00725PWR 100% nuovi pezzi originali 2798 disponibili, trova prezzi LMK00725PWR, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista LMK00725PWR con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ LMK00725PWR: Info@IC-Components.com































Le specifiche di LMK00725PWR

Numero di parte	LMK00725PWR	Produttore / Marca	N/A
Tensione di alimentazione -	3.135 V ~ 3.465 V	Digitare	Fanout Buffer (Distribution)
Contenitore dispositivo fornitore	20-TSSOP	Serie	-
Rapporto - Ingresso: Uscita	2:5	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucri	20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)	Produzione	LVPECL
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C (TA)	Numero di circuiti	1
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Ingresso	HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL	Frequenza - Max	650MHz
Differenziale - Ingresso: Uscita	Yes/Yes	Descrizione dettagliata	Clock Fanout Buffer (Distribution) IC 2:5 650MHz 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Quantità di magazzino	2798 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Buffer orologio/temporizzatore, driver
Descrizione	DIFFERENTIAL-TO-3.3V LVPECL FANO	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

Parole chiave realizzate con LMK00725PWR

LMK00725PWR	LMK00725PWR parte	LMK00725PWR Prezzo	Distributore LMK00725PWR
LMK00725PWR tecnico	Stock LMK00725PWR	Inventario LMK00725PWR	LMK00725PWR Fornitore
Ordine online LMK00725PWR	LMK00725PWR Richiesta	Immagine LMK00725PWR	Immagine LMK00725PWR
LMK00725PWR pdf	Scheda tecnica LMK00725PWR	Scheda tecnica LMK00725PWR	LMK00725PWR pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica LMK00725PWR	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

 LMK003045SQ/NOPB Descrizione: IC CLK BUFFER 3:5 3.1GHZ 32WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2762 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LMK003085SQ/NOPB Descrizione: IC CLK BUFFER 3:9 3.1GHZ 40WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2838 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LMK03001CISQX/NOPB Descrizione: IC CLOCK COND PREC VCO 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2630 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LMK001015SQ Descrizione: LMK001015SQ TI WQFN32 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2714 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LMK003065SQE/NOPB Descrizione: IC CLK BUFFER 3:7 3.1GHZ 36WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2674 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LMK001015SQ/NOPB Descrizione: IC CLK BUFFER 3:10 200MHZ 32WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2620 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LMK03001ISQ Descrizione: LMK03001ISQ NS LLP48 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2753 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LMK003015SQE Descrizione: LMK003015SQE NS QFN Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2879 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LMK00804BPW Descrizione: Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LMK003065SQE Descrizione: LMK003065SQE NS WQFN36 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2755 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LMK01010ISQSE Descrizione: LMK01010ISQSE NS/PBF QFN Produttori: NS/PBF Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2722 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LMK03000ISQ/NOPB Descrizione: IC CLOCK CONDITIONER PREC 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2890 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LMK01000ISQ Descrizione: LMK01000ISQ NS QFN Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2837 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LMK03000CISQ Descrizione: LMK03000CISQ NS WQFN-48 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2630 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LMK03001ISQX/NOPB Descrizione: IC CLOCK COND PREC VCO 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2660 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LMK001055SQE/NOPB Descrizione: IC CLK BUFFER 2:5 200MHZ 24WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LMK01020ISQX/NOPB Descrizione: IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2820 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LMK03000ISQX/NOPB Descrizione: NS WQFN48 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2746 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LMK01010ISQE/NOPB Descrizione: IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2611 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LMK02000ISQ Descrizione: LMK02000ISQ NS WQFN48 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2799 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LMK03000CISQ/NOPB Descrizione: IC CLOCK CONDITIONER PREC 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2845 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LMK01801BISQE/NOPB Descrizione: IC CLK BUF 1:8/1:6 3.1GHZ 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2645 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LMK003015SQX/NOPB Descrizione: IC CLK BUFFER 3:10 3.1GHZ 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2639 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LMK003085SQ Descrizione: TI WQFN40 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2778 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LMK00725PW Descrizione: IC CLK BUF 2:5 650MHZ 20TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2859 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LMK01020ISQE/NOPB Descrizione: IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2873 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LMK00338RTAR Descrizione: TI QFN Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2736 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LMK003015SQ Descrizione: TI WQFN-48 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2726 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LMK03001CISQ Descrizione: LMK03001CISQ NS QFN Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LMK003045SQE/NOPB Descrizione: TI WQFN-32 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2651 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong