



X3C09E2-20S

fabricante Numero di parte:	X3C09E2-20S
Produttore / Marca	Anaren
Parte della descrizione:	RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ 4SMD
Schede tecniche:	X3C09E2-20S.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 5900 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

X3C09E2-20S 100% nuovi pezzi originali 5900 in magazzino, trova il prezzo X3C09E2-20S, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista X3C09E2-20S Anaren con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ X3C09E2-20S: Info@IC-Components.com

Le specifiche di X3C09E2-20S

Numero di parte	X3C09E2-20S	Produttore / Marca	Anaren
Serie	Xinger III®	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	4-SMD, No Lead	imballaggio	Original-Reel®
Contenitore dispositivo fornitore	4-SMD	Descrizione dettagliata	RF Directional Coupler AMPS, CDMA, WCDMA 800MHz ~ 1GHz 20dB 225W 4-SMD, No Lead
Frequenza	800MHz ~ 1GHz	Potenza - Max	225W
Perdita di inserzione	0.075dB	Return Loss	20dB
applicazioni	AMPS, CDMA, WCDMA	Tipo Accoppiatore	Standard
fattore di accoppiamento	20dB	Isolamento	-
Altri nomi	1173-1104-6	Quantità di magazzino	5900 pcs Stock
Categoria	RF/IF e RFID > Accoppiatore direzionale RF	Descrizione	RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ 4SMD
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con X3C09E2-20S

Anaren X3C09E2-20S	Parte X3C09E2-20S	Prezzo X3C09E2-20S	Distributore X3C09E2-20S
X3C09E2-20S tecnico	Azione X3C09E2-20S	Inventario X3C09E2-20S	Fornitore X3C09E2-20S
Ordine online X3C09E2-20S	Richiesta X3C09E2-20S	Immagine X3C09E2-20S	Immagine X3C09E2-20S
X3C09E2-20S pdf	Datasheet X3C09E2-20S	Scheda tecnica X3C09E2-20S	Scheda tecnica X3C09E2-20S pdf
Scarica la scheda tecnica X3C09E2-20S	Produttore Anaren	Anaren X3C09E2-20S	

Potresti essere anche interessato:

<p>CP0603A2070AWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 2.07GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X3C19P2-30SR Descrizione: X3C19P2-30SR ANARE SMD Produttori: ANARE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MACP-010414-CA0370 Descrizione: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HY92-12LF Descrizione: RF DIR COUPLER 880-960MHZ 8SOIC Produttori: Skyworks Solutions, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DC2337J5010AHF Descrizione: RF DIR COUPLER 2.3-3.7GHZ 0805 Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>X3C19P1-05SR Descrizione: X3C19P1-05SR ANAREN SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>X3C07F1-03SR Descrizione: X3C07F1-03SR ANAREN SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XC1900A-03S Descrizione: RF DIR COUPLER 1.4GHZ-2GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>X3C26P1-30SR Descrizione: X3C26P1-30SR ANAREN SMT Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>X3C09P2-03S Descrizione: RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ 4SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XC2100A-30S Descrizione: RF DIR COUPLER 2GHZ-2.3GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>X3C19P2-03S Descrizione: RF DIR COUPLER 1.7GHZ-2GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>X3C07P1-03SR Descrizione: X3C07P1-03SR ANAREN SMD48 Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0402A0836ANTR Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0402A1960CNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>XC2100A-20S Descrizione: RF DIR COUPLER 2GHZ-2.3GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>X3C26P1-03S Descrizione: RF DIR COUPLER 2.3GHZ-2.9GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>X3C25P1-02SR Descrizione: X3C25P1-02SR ANAREN SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X3C19F1-03SR Descrizione: X3C19F1-03SR SMD 16 Produttori: SMD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>X3C19P2-30S Descrizione: RF DIR COUPLER 1.4GHZ-2.7GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XC2500A-03S Descrizione: RF DIR COUPLER 2.3GHZ-2.7GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CP0603A1900ANTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0402A0836BNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>X3C19P1-05S Descrizione: RF DIR COUPLER 1.7GHZ-2GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>X3C09P1-03S Descrizione: RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ 4SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>X3C25P1-05SR Descrizione: X3C25P1-05SR ANAREN SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>X3C19E2-20S Descrizione: RF DIR COUPLER 1.4GHZ-2.7GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>X3C21P1-03SR Descrizione: X3C21P1-03SR ANAREN SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>X3C09P1-03SR Descrizione: X3C09P1-03SR ANAREN SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0603A0991DWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 991MHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong