



DRQ74-470-R

fabbricante Numero di parte:

Produttore / Marca

Parte della descrizione:

Schede tecniche:

Stato Lead senza piombo / RoHS:

Condizione di scorta:

Nave da:

Modo di spedizione:

DRQ74-470-R

Bussmann (Eaton)

INDUCT ARRAY 2 COIL 49.64UH SMD

DRQ74-470-R.pdf

Senza piombo / Conforme RoHS

Nuovo originale, pezzi di ricambio 14900 disponibili.

Hong Kong

DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

DRQ74-470-R 100% nuovi pezzi originali 14900 disponibili, trova prezzi DRQ74-470-R, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista DRQ74-470-R Bussmann (Eaton) con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ DRQ74-470-R: Info@IC-Components.com































Le specifiche di DRQ74-470-R

Numero di parte	DRQ74-470-R	Produttore / Marca	Bussmann (Eaton)
Tolleranza	±20%	Dimensioni / Dimension	0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm)
Schermatura	Shielded	Serie	DRQ
Giudizi	-	imballaggio	Original-Reel®
Contenitore / involucro	Nonstandard	Altri nomi	513-1270-6
temperatura di esercizio	-40°C ~ 125°C	Numero di spire	2
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Induttanza - Collegamento in serie	198.6µH	Induttanza - Collegamento in parallelo	49.64µH
Altezza	0.175" (4.45mm)	Descrizione dettagliata	Shielded 2 Coil Inductor Array 198.6µH Inductance - Connected in Series 49.64µH Inductance - Connected in Parallel 216 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 1.15A Nonstandard
Resistenza DC (DCR) - Serie	865 mOhm	Resistenza DC (DCR) - Parallelo	216 mOhm
Saturazione attuale - Serie	710mA	Saturazione attuale - Parallelo	1.41A
Corrente nominale - Serie	573mA	Corrente nominale - parallela	1.15A
Quantità di magazzino	14900 pcs Stock	Categoria	Induttori, bobine, strozzatori > Matrici, trasformatori di segnale
Descrizione	INDUCT ARRAY 2 COIL 49.64UH SMD	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

Parole chiave realizzate con DRQ74-470-R

Bussmann (Eaton) DRQ74-470-R	DRQ74-470-R parte	DRQ74-470-R Prezzo	Distributore DRQ74-470-R
DRQ74-470-R tecnico	Stock DRQ74-470-R	Inventario DRQ74-470-R	DRQ74-470-R Fornitore
Ordine online DRQ74-470-R	DRQ74-470-R Richiesta	Immagine DRQ74-470-R	Immagine DRQ74-470-R
DRQ74-470-R pdf	Scheda tecnica DRQ74-470-R	Scheda tecnica DRQ74-470-R	DRQ74-470-R pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica DRQ74-470-R	Bussmann (Eaton) Produttore	Bussmann (Eaton) DRQ74-470-R	Bussmann (Eaton) DRQ74-470-R
Eaton DRQ74-470-R	Eaton Bussmann DRQ74-470-R	Cooper Bussmann (Eaton) DRQ74-470-R	Coiltronics (Eaton) DRQ74-470-R
PowerStor (Eaton) DRQ74-470-R			

Potresti essere anche interessato:

 <p>DRQ127-4R7 Descrizione: DRQ127-4R7 COILCRAF SMD Produttori: COILCRAF Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2821 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX50-1 Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 50.63UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2757 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX25-4-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 25.92UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DRQ127-102-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 1.005MH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2899 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>7012 Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 21.25UH T/H Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRQ127-2R2-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 2.027UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CTX20-1-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 19.6UH SMD Produttori: Eaton Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2705 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX100-2 Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 99.45UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2645 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRQ73-150-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 15.01UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CTX10-4P-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 9.88UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2801 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRQ74-100-R Descrizione: Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>7014 Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 187.5UH T/H Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2644 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>PM3602-50-RC Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 50UH SMD Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2753 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRQ74-150-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 16.09UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRQ125-2R2-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 2.208UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2765 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>VP5-0083-R Descrizione: INDUCT ARRAY 6 COIL 5.3UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2655 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PA0766.421NLT Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 218NH SMD Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2772 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SRF0703-150M Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 15UH SMD Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2897 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DRQ73-471-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 465.8UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2671 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SDQ12-100-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 9.61UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2826 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX300-4P-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 298.93UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2819 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CTX10-4P Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 9.88UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>VPH2-0116-R Descrizione: INDUCT ARRAY 6 COIL 11.6UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2781 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>VPH5-1200-R Descrizione: INDUCT ARRAY 6 COIL 173UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2783 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DRQ73-680-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 68.91UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2867 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRQ125-220-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 22.36UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRQ73-102-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 995UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>PF0552.333NLT Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 34UH SMD Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2759 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRQ74-3R3-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 3.396UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2696 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRQ127-100-R Descrizione: Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2656 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com

TEL: 00 852 - 30501935

FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong