



98ULPA877AKLF

fabbricante Numero di parte:

Produttore / Marca

Parte della descrizione:

Schede tecniche:

Stato Lead senza piombo / RoHS:

Condizione di scorta:

Nave da:

Modo di spedizione:

98ULPA877AKLF

IDT (Integrated Device Technology)

IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 40VQFPN

98ULPA877AKLF.pdf

Senza piombo / Conforme RoHS

Nuovo originale, pezzi di ricambio 2854 disponibili.

Hong Kong

DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

98ULPA877AKLF 100% nuovi pezzi originali 2854 disponibili, trova prezzi 98ULPA877AKLF, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista 98ULPA877AKLF IDT (Integrated Device Technology) con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ 98ULPA877AKLF: Info@IC-Components.com

Le specifiche di 98ULPA877AKLF

Numero di parte	98ULPA877AKLF	Produttore / Marca	IDT (Integrated Device Technology)
Tensione di alimentazione -	1.7 V ~ 1.9 V	Contenitore dispositivo fornitore	40-VFQFPN (6x6)
Serie	-	Rapporto - Ingresso: Uscita	1:10
imballaggio	Tray	Contenitore / involucro	40-VFQFN Exposed Pad
PLL	Yes	Produzione	SSTL-18
Altri nomi	ICS98ULPA877AKLF ICS98ULPA877AKLF-ND	temperatura di esercizio	0°C ~ 70°C
Numero di circuiti	1	Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)	Scopo principale	Memory, DDR2
Ingresso	Clock	Frequenza - Max	410MHz
Differenziale - Ingresso: Uscita	Yes/Yes	Numero di parte base	ICS98ULPA877
Quantità di magazzino	2854 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Orologio/Timing-specifica dell'applicazione
Descrizione	IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 40VQFPN	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

Parole chiave realizzate con 98ULPA877AKLF

IDT (Integrated Device Technology) 98ULPA877AKLF	98ULPA877AKLF parte	98ULPA877AKLF Prezzo	Distributore 98ULPA877AKLF
98ULPA877AKLF tecnico	Stock 98ULPA877AKLF	Inventario 98ULPA877AKLF	98ULPA877AKLF Fornitore
Ordine online 98ULPA877AKLF	98ULPA877AKLF Richiesta	Immagine 98ULPA877AKLF	Immagine 98ULPA877AKLF
98ULPA877AKLF pdf	Scheda tecnica 98ULPA877AKLF	Scheda tecnica 98ULPA877AKLF	98ULPA877AKLF pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica 98ULPA877AKLF	IDT (Integrated Device Technology) Produttore	IDT (Integrated Device Technology) 98ULPA877AKLF	IDT 98ULPA877AKLF
IDT (Integrated Device Technology) 98ULPA877AKLF	IDT, Integrated Device Technology Inc 98ULPA877AKLF	Integrated Device Technology (IDT) 98ULPA877AKLF	

Potresti essere anche interessatoo:

<p>ICS951412AGLFT Descrizione: IC SYSTEM CLOCK CHIP K8 56-TSSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2671 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>98ULPA877AKLF Descrizione: IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2757 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ICS9169M-01 Descrizione: IC FREQUENCY GENERATOR 28-SOIC Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2850 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CY28RS480ZXC Descrizione: IC CLK GEN CPU 200MHZ 2CIRC Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XRT8020IL-F Descrizione: IC CLK MULTIPLR LVDS 16QFN Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2647 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>SPL505YC256BT Descrizione: IC CLOCK CK505 BEARLAKE 56TSSOP Produttori: Energy Micro (Silicon Labs) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2742 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>9LPRS501SGLFT Descrizione: IC CK505 VREG RES 64-TSSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2899 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XRT8010IL-F Descrizione: IC CLK MULTIPLR LVDS 16QFN Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>9325431AGLF Descrizione: IC CLOCK CHIP 56-TSSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2749 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>960009CFLF Descrizione: IC PC CLOCK 48-SSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2689 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ICS951463BGLF Descrizione: IC SYSTEM CLOCK CHIP P4 56-TSSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2861 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BU2365FV-E2 Descrizione: IC CLOCK GEN W/VCXO SSOP-B24 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CY28411ZXC Descrizione: IC CLK GEN CPU 266MHZ 2CIRC Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2814 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>9LP505-2HGLF Descrizione: IC PC MAIN CLOCK CK505 48VQFPN Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2654 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CY28410ZXCT Descrizione: IC CLOCK CK410GRANTS DALE 56TSSOP Produttori: Energy Micro (Silicon Labs) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>9ZXL1231AKLFT Descrizione: IC Z-BUFFER LOW POWER 64QFN Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2643 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>5V41067APGGI8 Descrizione: IC CLK MUX PCIE 2 TO 4 20TSSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>98ULPA877AKLIF Descrizione: IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 40VQFPN Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2697 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>SY87729LHY Descrizione: IC SYNTHESIZER FRACTION N 32TQFP Produttori: Micrel / Microchip Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2867 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>98ULPA877AHLFT Descrizione: IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>9LPR600CGLF Descrizione: IC TIMING CTRL HUB P4 56-TSSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2737 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>ZL30152GGG2 Descrizione: IC CLK TRANSLATOR UNIV 64FBGA Produttori: Microsemi Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2648 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MPC940LFAR2 Descrizione: IC CLK FANOUT BUFFER 1:18 32LQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2675 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ZL30165GDG2 Descrizione: IC CLK TRANSLATOR 4CH 144LBGA Produttori: Microsemi Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2752 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>PI6C49004AE Descrizione: IC CLOCK GENERATOR 56TSSOP Produttori: Diodes Incorporated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2882 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ZL30106QDG1 Descrizione: IC PHASE LOCK LOOP DPLL 64TQFP Produttori: Microsemi Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2877 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PI6C20400BLEX Descrizione: IC CLOCK BUFFER 1:4 28TSSOP Produttori: Diodes Incorporated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>SL28541BZCT Descrizione: IC CLOCK CK505 MOBILE 64TSSOP Produttori: Energy Micro (Silicon Labs) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2819 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCU877ARHARG4 Descrizione: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 40VQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2656 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PI6C20800SAEX Descrizione: IC CLOCK BUFFER 1:8 48TSSOP Produttori: Diodes Incorporated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2717 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong