



VC04LC18V500WP

fabricante Numero di parte:	VC04LC18V500WP
Produttore / Marca	AVX Corporation
Parte della descrizione:	VARISTOR 0402
Schede tecniche:	VC04LC18V500WP(1).pdf VC04LC18V500WP(2).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

VC04LC18V500WP 100% nuovi pezzi originali 8900 in magazzino, trova il prezzo VC04LC18V500WP, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista VC04LC18V500WP AVX Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ VC04LC18V500WP: Info@IC-Components.com

Le specifiche di VC04LC18V500WP

Numero di parte	VC04LC18V500WP	Produttore / Marca	AVX Corporation
Serie	*	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Descrizione dettagliata	Varistor Circuit
Altri nomi	478-10760-2	Quantità di magazzino	8900 pcs Stock
Categoria	Protezione del circuito > Televisori-varistori, Movs	Descrizione	VARISTOR 0402
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con VC04LC18V500WP

AVX Corporation VC04LC18V500WP	Parte VC04LC18V500WP	Prezzo VC04LC18V500WP	Distributore VC04LC18V500WP
VC04LC18V500WP tecnico	Azione VC04LC18V500WP	Inventario VC04LC18V500WP	Fornitore VC04LC18V500WP
Ordine online VC04LC18V500WP	Richiesta VC04LC18V500WP	Immagine VC04LC18V500WP	Immagine VC04LC18V500WP
VC04LC18V500WP pdf	Datasheet VC04LC18V500WP	Scheda tecnica VC04LC18V500WP	Scheda tecnica VC04LC18V500WP pdf
Scarica la scheda tecnica VC04LC18V500WP	Produttore AVX Corporation	AVX Corporation VC04LC18V500WP	AVX Corporation [MIL] VC04LC18V500WP

Potresti essere anche interessato:

 VC060318A400RP Descrizione: VARISTOR 25.5V 30A 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 54300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 VC080514C300 Descrizione: VC080514C300 AVX SMD Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE VC0703PLEB Descrizione: VC0703PLEB VIMICRO QFP Produttori: VIMICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE VC0703NLEB Descrizione: VC0703NLEB VIMICRO QFN-48 Produttori: VIMICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 VC060305A150RP Descrizione: VARISTOR 8.5V 30A 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE VC0305-48LQ-LF Descrizione: VC0305-48LQ-LF VIMICRO QFP48 Produttori: VIMICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 VC060326A580RP Descrizione: VARISTOR 34.5V 30A 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE VC0707NLEA Descrizione: VC0707NLEA VIMICRO QFN48 Produttori: VIMICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE VC0705PREB Descrizione: VC0705PREB VIMICRO QFP Produttori: VIMICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 VC060324A400RP Descrizione: VC060324A400RP AVX 603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 VC080509A200DP Descrizione: VARISTOR 12.7V 40A 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 VC080505A150DP Descrizione: VARISTOR 8.5V 40A 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 VC080505C150RP Descrizione: VARISTOR 8.5V 120A 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 54300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE VC0303 Descrizione: VC0303 VIMICRO QFN Produttori: VIMICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE VC0305 Descrizione: VC0305 VIMICRO QFP48 Produttori: VIMICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 VC040205X150WP Descrizione: VARISTOR 8.5V 20A 0402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 240000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 VC060314A300RP Descrizione: VARISTOR 18.5V 30A 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 41000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE VC0706PREB Descrizione: VC0706PREB VIMICRO QFP Produttori: VIMICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 VC040214X300WP Descrizione: VARISTOR 18.5V 20A 0402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 450000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE VC0508BRVC Descrizione: VC0508BRVC VIMICRO BGA Produttori: VIMICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 VC060309A200RP Descrizione: VARISTOR 12.7V 30A 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 VC080503A100RP Descrizione: VARISTOR 5V 40A 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE VC060318A400R-B Descrizione: VC060318A400R-B Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 54300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 VC080505A150RP Descrizione: VARISTOR 8.5V 40A 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 128400 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE VC0702NJSJ Descrizione: VC0702NJSJ VIMICRO QFN Produttori: VIMICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE VC0702PQSD Descrizione: VC0702PQSD VIMICRO QFP Produttori: VIMICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 VC080514A300RP Descrizione: VARISTOR 18.5V 40A 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 56800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 VC060330A650RP Descrizione: VARISTOR 41V 30A 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 58000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 VC060305A150 Descrizione: VC060305A150 AVX SMD Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE VC0301PLNC Descrizione: VC0301PLNC VIMICRO QFP Produttori: VIMICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong