




life.augmented



LMV821AILT

fabbricante Numero di parte:

Produttore / Marca

Parte della descrizione:

Schede tecniche:

Stato Lead senza piombo / RoHS:

Condizione di scorta:

Nave da:

Modo di spedizione:

LMV821AILT

STMicroelectronics

IC OPAMP GP 5.5MHZ RRO SOT23-5

LMV821AILT.pdf

Senza piombo / Conforme RoHS

Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.

Hong Kong

DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

LMV821AILT 100% nuovi pezzi originali 2900 disponibili, trova prezzi LMV821AILT, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista LMV821AILT STMicroelectronics con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ LMV821AILT: Info@IC-Components.com


Le specifiche di LMV821AILT

Numero di parte	LMV821AILT	Produttore / Marca	STMicroelectronics
Alimentazione di tensione, singolo / doppio (±)	2.5 V ~ 5.5 V	Tensione - Offset ingresso	800µV
Contenitore dispositivo fornitore	SOT-23-5	Slew rate	1.9 V/µs
Serie	-	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	SC-74A, SOT-753	Tipo di uscita	Rail-to-Rail
Altri nomi	497-12089-2	temperatura di esercizio	-40°C ~ 125°C
Numero di circuiti	1	Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)	Guadagno Prodotto larghezza di banda	5.5MHz
Descrizione dettagliata	General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail SOT-23-5	Corrente - Alimentazione	300µA
Corrente - Uscita / Canale	70mA	Corrente - Polarizzazione ingresso	60nA
Numero di parte base	LMV821A	Tipo Amplificatore	General Purpose
Quantità di magazzino	2900 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Lineare-amplificatori-strumentazione , amplificator
Descrizione	IC OPAMP GP 5.5MHZ RRO SOT23-5	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

Parole chiave realizzate con LMV821AILT

STMicroelectronics LMV821AILT	LMV821AILT parte	LMV821AILT Prezzo	Distributore LMV821AILT
LMV821AILT tecnico	Stock LMV821AILT	Inventario LMV821AILT	LMV821AILT Fornitore
Ordine online LMV821AILT	LMV821AILT Richiesta	Immagine LMV821AILT	Immagine LMV821AILT
LMV821AILT pdf	Scheda tecnica LMV821AILT	Scheda tecnica LMV821AILT	LMV821AILT pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica LMV821AILT	STMicroelectronics Produttore	STMicroelectronics LMV821AILT	

Potresti essere anche interessato:

<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LMV821IDBVT</p> <p>Descrizione: IC OPAMP GP 5.5MHZ RRO SOT23-5</p> <p>Produttori: N/A</p> <p>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2883 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LMV794MM</p> <p>Descrizione: LMV794MM NS MSOP8</p> <p>Produttori: NS</p> <p>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2812 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LMV791MKX</p> <p>Descrizione: LMV791MKX TI TSOT23-6</p> <p>Produttori: TI</p> <p>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2705 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LMV797MM</p> <p>Descrizione: IC OPAMP GP 17MHZ RRO 8VSSOP</p> <p>Produttori: N/A</p> <p>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2754 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p></p> <p>LMV821AICT</p> <p>Descrizione: IC OPAMP GP 5.5MHZ RRO SC70-5</p> <p>Produttori: STMicroelectronics</p> <p>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 47900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LMV796MFX/NOPB</p> <p>Descrizione: IC OPAMP GP 17MHZ RRO SOT23-5</p> <p>Produttori: N/A</p> <p>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2722 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LMV821IDCKRG4</p> <p>Descrizione: IC OPAMP GP 5.5MHZ RRO SC70-5</p> <p>Produttori: N/A</p> <p>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LMV797MMX</p> <p>Descrizione: IC OPAMP GP 17MHZ RRO 8VSSOP</p> <p>Produttori: N/A</p> <p>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2609 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LMV821DBVR</p> <p>Descrizione: IC OPAMP GP 5.5MHZ RRO SOT23-5</p> <p>Produttori: N/A</p> <p>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2627 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LMV821IDCKR</p> <p>Descrizione: IC OPAMP GP 5.5MHZ RRO SC70-5</p> <p>Produttori: N/A</p> <p>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 22700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LMV797MMX/NOPB</p> <p>Descrizione: IC OPAMP GP 17MHZ RRO 8VSSOP</p> <p>Produttori: N/A</p> <p>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LMV821IDCKT</p> <p>Descrizione: IC OPAMP GP 5.5MHZ RRO SC70-5</p> <p>Produttori: N/A</p> <p>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2677 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LMV801</p> <p>Descrizione:</p> <p>Produttori: NS</p> <p>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LMV794MM/NOPB</p> <p>Descrizione: IC OPAMP GP 88MHZ RRO 8VSSOP</p> <p>Produttori: N/A</p> <p>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2804 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LMV821IDBVR</p> <p>Descrizione: IC OPAMP GP 5.5MHZ RRO SOT23-5</p> <p>Produttori: N/A</p> <p>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LMV821DBVRG4</p> <p>Descrizione: IC OPAMP GP 5.5MHZ RRO SOT23-5</p> <p>Produttori: N/A</p> <p>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LMV821IDBVRG4</p> <p>Descrizione: IC OPAMP GP 5.5MHZ RRO SOT23-5</p> <p>Produttori: N/A</p> <p>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LMV821DCKTE4</p> <p>Descrizione:</p> <p>Produttori: N/A</p> <p>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2856 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LMV821ICT</p> <p>Descrizione: ST SOT323</p> <p>Produttori: ST</p> <p>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2763 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LMV821DCKR</p> <p>Descrizione: IC OPAMP GP 5.5MHZ RRO SC70-5</p> <p>Produttori: N/A</p> <p>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 18600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LMV801MTX</p> <p>Descrizione: NS SOP</p> <p>Produttori: NS</p> <p>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LMV794MMX</p> <p>Descrizione: LMV794MMX NS MSOP8</p> <p>Produttori: NS</p> <p>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2745 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LMV792MMX</p> <p>Descrizione: IC OPAMP GP 17MHZ RRO 10MSOP</p> <p>Produttori: N/A</p> <p>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LMV821M5X</p> <p>Descrizione: IC OPAMP GP 5.6MHZ RRO SOT23-5</p> <p>Produttori: N/A</p> <p>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LMV821M5/NOPB</p> <p>Descrizione: IC OPAMP GP 5.6MHZ RRO SOT23-5</p> <p>Produttori: N/A</p> <p>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2797 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LMV821DCKRG4</p> <p>Descrizione: IC OPAMP GP 5.5MHZ RRO SC70-5</p> <p>Produttori: N/A</p> <p>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LMV792MM</p> <p>Descrizione: IC OPAMP GP 17MHZ RRO 10MSOP</p> <p>Produttori: N/A</p> <p>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2825 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LMV796QMF</p> <p>Descrizione: LMV796QMF TI/NS SOT23-5</p> <p>Produttori: TI/NS</p> <p>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LMV821DCKT</p> <p>Descrizione:</p> <p>Produttori: N/A</p> <p>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2828 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LMV793MA</p> <p>Descrizione: LMV793MA NS SOP8</p> <p>Produttori: NS</p> <p>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong