



LB11867FV-TLM-H

fabricante Numero di parte:	LB11867FV-TLM-H
Produttore / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Parte della descrizione:	IC MOTOR CONTROLLER PAR 16SSOP
Schede tecniche:	LB11867FV-TLM-H.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

LB11867FV-TLM-H 100% nuovi pezzi originali 4000 in magazzino, trova il prezzo LB11867FV-TLM-H, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista LB11867FV-TLM-H AMI Semiconductor / ON Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ LB11867FV-TLM-H: Info@IC-Components.com

Le specifiche di LB11867FV-TLM-H

Numero di parte	LB11867FV-TLM-H	Produttore / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Numero di parte base	LB11867	Contenitore / involucro	16-LSSOP (0.173", 4.40mm Width)
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	16-SSOP	temperatura di esercizio	-30°C ~ 95°C (TA)
Descrizione dettagliata	Motor Driver Parallel 16-SSOP	Tecnologia	-
Interfaccia	Parallel	applicazioni	Fan Controller
Tensione di alimentazione -	5.5 V ~ 16 V	Funzione	Controller - Commutation, Direction Management
Corrente - Uscita	-	Configurazione di uscita	Pre-Driver - Half Bridge (2)
Tensione - Carico	-	Tipo di motore - Stepper	-
Tipo motore - AC, DC	Brushless DC (BLDC)	Risoluzione del passo	-
Altri nomi	LB11867FV-TLM-H-ND LB11867FV-TLM-HOSTR LB11867FV-TLMH	Quantità di magazzino	4000 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-driver del motore, regolatori	Descrizione	IC MOTOR CONTROLLER PAR 16SSOP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con LB11867FV-TLM-H

AMI Semiconductor / ON Semiconductor LB11867FV-TLM-H	Parte LB11867FV-TLM-H	Prezzo LB11867FV-TLM-H	Distributore LB11867FV-TLM-H
	LB11867FV-TLM-H tecnico	Azione LB11867FV-TLM-H	Inventario LB11867FV-TLM-H
Fornitore LB11867FV-TLM-H	Ordine online LB11867FV-TLM-H	Richiesta LB11867FV-TLM-H	Immagine LB11867FV-TLM-H
Immagine LB11867FV-TLM-H	LB11867FV-TLM-H pdf	Datasheet LB11867FV-TLM-H	Scheda tecnica LB11867FV-TLM-H
Scheda tecnica LB11867FV-TLM-H pdf	Scarica la scheda tecnica LB11867FV-TLM-H	Produttore AMI Semiconductor / ON Semiconductor	AMI Semiconductor / ON Semiconductor LB11867FV-TLM-H
ON Semiconductor LB11867FV-TLM-H	Aptina / ON Semiconductor LB11867FV-TLM-H	Catalyst Semiconductor / ON Semiconductor	PulseCore Semiconductor / ON Semiconductor
		LB11867FV-TLM-H	LB11867FV-TLM-H
Sanyo Semiconductor / ON Semiconductor			
LB11867FV-TLM-H			

Potresti essere anche interessato:

 LB11861MC-AH Descrizione: IC MOTOR DRIVER PWM 10MFPSK Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LB11861H-TLM-E Descrizione: IC MOTOR DRIVER Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE LB11883N Descrizione: LB11883N SANYO SSOP-44P Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE LB11862M-TE-L Descrizione: LB11862M-TE-L SANYO SOP-10 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE LB11884 Descrizione: LB11884 SANYO SOP-44 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE LB11885J Descrizione: LB11885J SANYO HSOP-48P Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE LB11867FV-ND-TLM-E Descrizione: LB11867FV-ND-TLM-E SANYO SSOP-20 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE LB11872 Descrizione: LB11872 SANYO HSOP-28P Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LB11876-TLM-E Descrizione: IC MOTOR CONTROLLER PAR 36SSOP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LB11861H-TLM-H Descrizione: IC MOTOR DRIVER Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE LB11861J-NMB-TLM3-E Descrizione: LB11861J-NMB-TLM3-E SANYO SOP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 39000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE LB11861M-TLM-E Descrizione: LB11861M-TLM-E SANYO SOP-10 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE LB11862M-TLM-E Descrizione: LB11862M-TLM-E SANYO SOP10 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LB11867FV-TLM-E Descrizione: IC MOTOR CONTROLLER PAR 16SSOP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE LB11882J Descrizione: LB11882J SANYO HSOP-48P Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE LB11861 Descrizione: LB11861 ONS HSSOP-16 Produttori: ONS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE LB11861M-TLM-H Descrizione: LB11861M-TLM-H SANYO SOP10 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE LB11885-TRM Descrizione: LB11885-TRM SANYO SSOP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE LB11880 Descrizione: LB11880 SANYO DIP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE LB11861-N-TLM-H Descrizione: LB11861-N-TLM-H SANYO HSOP16 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE LB11867FV-TLM Descrizione: LB11867FV-TLM SANYO TSSOP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE LB11883 Descrizione: LB11883 SANYO SSOP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3600 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE LB11861M-TLM-E Descrizione: LB11861M-TLM-E SANYO SOP10 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE LB11882N Descrizione: LB11882N SANYO HSOP-48P Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LB11867RV-TLM-H Descrizione: IC MOTOR CONTROLLER PAR 16SSOP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE LB11884N Descrizione: LB11884N SANYO SSOP-44P Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LB11867RV-MPB-H Descrizione: IC MOTOR CTLR PAR/PWM SSOP16 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LB11862M-TLM-H Descrizione: LB11862M-TLM-H ON SOP-10 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE LB11870 Descrizione: LB11870 SANYO SOPW48 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE LB11885 Descrizione: LB11885 SANYO HSOP-48P Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong