



X9315UPI

fabricante Numero di parte:	X9315UPI
Produttore / Marca	Intersil
Parte della descrizione:	IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-DIP
Schede tecniche:	X9315UPI.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 4900 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

X9315UPI 100% nuovi pezzi originali 4900 in magazzino, trova il prezzo X9315UPI, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista X9315UPI Intersil con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ X9315UPI: Info@IC-Components.com

Le specifiche di X9315UPI

Numero di parte	X9315UPI	Produttore / Marca	Intersil
Serie	XDCP™	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	X9315	Contenitore / involucro	8-DIP (0.300", 7.62mm)
imballaggio	Tube	Contenitore dispositivo fornitore	8-PDIP
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C	Descrizione dettagliata	Digital Potentiometer 50k Ohm 1 Circuit 32 Taps Up/Down (U/D, INC, CS) Interface 8-PDIP
Caratteristiche	-	Interfaccia	Up/Down (U/D, INC, CS)
Configurazione	Potentiometer	Tolleranza	±20%
Numero di circuiti	1	Tensione di alimentazione -	5V
Tipo di memoria	Non-Volatile	Resistenza (ohm)	50k
rastrumazione	Linear	Numero di rubinetti	32
Coefficiente di temperatura (Typ)	±300 ppm/°C	Resistenza - Spazzola (Ohm) (Typ)	200
Quantità di magazzino	4900 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Acquisizione dati-potenzimetri digitali
Descrizione	IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-DIP	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

Parole chiave realizzate con X9315UPI

Intersil X9315UPI	Parte X9315UPI	Prezzo X9315UPI	Distributore X9315UPI
X9315UPI tecnico	Azione X9315UPI	Inventario X9315UPI	Fornitore X9315UPI
Ordine online X9315UPI	Richiesta X9315UPI	Immagine X9315UPI	Immagine X9315UPI
X9315UPI pdf	Datasheet X9315UPI	Scheda tecnica X9315UPI	Scheda tecnica X9315UPI pdf
Scarica la scheda tecnica X9315UPI	Produttore Intersil	Intersil X9315UPI	

Potresti essere anche interessato:

<p>X9315WMI2T1 Descrizione: IC XDCP 32-TAP 10K 3WIRE 8-MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9315WMI-2.7 Descrizione: IC DIGITAL POT 10K 32TP 8MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X9315WMI-2.7T Descrizione: X9315WMI-2.7T XICOR MSOP8 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X93154UM8I-3 Descrizione: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9315WMI-2.7T2 Descrizione: IC XDCP 32-TAP 10K 3WIRE 8-MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X93156UM8I2-2.7 Descrizione: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9315WMI1 Descrizione: IC XDCP 32-TAP 10K 3WIRE 8-MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X93154UM8I2-3T1 Descrizione: IC POT DGTL LP LN 50K OHM 8-MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X93154UM8I2-3 Descrizione: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9315UP Descrizione: IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-DIP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9315UM-2.7T1 Descrizione: IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9315WMI2-2.7 Descrizione: IC XDCP 32-TAP 10K 3WIRE 8-MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9315WS Descrizione: IC DIGITAL POT 10K 32TP 8SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9315WP Descrizione: IC DIGITAL POT 10K 32TP 8DIP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9315WMI2 Descrizione: IC XDCP 32-TAP 10K 3WIRE 8-MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X93154UU8I2-3T1 Descrizione: IC POT DGTL LP LN 50K OHM 8-TDFN Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X9315WMI-2.7T1 Descrizione: X9315WMI-2.7T1 XICOR MSOP-8 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9315UMI2-2.7T1 Descrizione: IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9315TSZ Descrizione: IC XDCP 32-TAP 100K 3WIRE 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X93154UPD Descrizione: X93154UPD XICOR DIP-8 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X93155UM8I1 Descrizione: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9315WMI Descrizione: IC DIGITAL POT 10K 32TP 8MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X9315W Descrizione: X9315W XICOR SOP Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9315WMI2-2.7T1 Descrizione: IC POT DGTL 10K OHM 8-MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9315UF-2.7T1 Descrizione: X9315UF-2.7T1 INTERSIL SOP8 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9315WM-2.7 Descrizione: IC DIGITAL POT 10K 32TP 8MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9314WZ Descrizione: X9314WZ INTERSIL SOP8 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X93154UP Descrizione: X93154UP XICOR DIP-8 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9315UMI-2.7T1 Descrizione: IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9315WPIZ Descrizione: X9315WPIZ INTERSIL DIP8 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong