



2450AT43H0100E

| | |
|---------------------------------|--|
| fabricante Numero di parte: | 2450AT43H0100E |
| Produttore / Marca | Johanson Technology |
| Parte della descrizione: | RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD |
| Schede tecniche: | |
| Stato Lead senza piombo / RoHS: | Senza piombo / RoHS conforme |
| Condizione di scorta: | Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili. |
| Nave da: | Hong Kong |
| Modo di spedizione: | DHL/Fedex/TNT/UPS |

RICHIEDI UN PREVENTIVO

2450AT43H0100E 100% nuovi pezzi originali 2300 in magazzino, trova il prezzo 2450AT43H0100E, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 2450AT43H0100E Johanson Technology con garanzia, 100% di garanzia di fiducia. RFQ 2450AT43H0100E: Info@IC-Components.com































Le specifiche di 2450AT43H0100E

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Numero di parte | 2450AT43H0100E | Produttore / Marca | Johanson Technology |
| Serie | - | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Descrizione dettagliata | 2.4GHz Chip RF Antenna 2.4GHz ~ 2.5GHz 2.1dBi Solder Surface Mount | fine | Solder |
| Intervallo di frequenze | 2.4GHz ~ 2.5GHz | Altezza (max) | 0.047" (1.20mm) |
| Potenza - Max | 2W | Caratteristiche | - |
| Return Loss | -9.5dB | Protezione ingresso | - |
| applicazioni | - | Guadagno | 2.1dBi |
| Gruppo di frequenza | UHF (2 GHz ~ 3 GHz) | Frequenza (centro / banda) | 2.4GHz |
| Tipo di antenna | Chip | Numero di bande | 1 |
| ROS | - | Quantità di magazzino | 2300 pcs Stock |
| Categoria | RF/IF e RFID > Antenne RF | Descrizione | RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme | | |

Parole chiave realizzate con 2450AT43H0100E

| | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Johanson Technology 2450AT43H0100E | Parte 2450AT43H0100E | Prezzo 2450AT43H0100E | Distributore 2450AT43H0100E |
| 2450AT43H0100E tecnico | Azione 2450AT43H0100E | Inventario 2450AT43H0100E | Fornitore 2450AT43H0100E |
| Ordine online 2450AT43H0100E | Richiesta 2450AT43H0100E | Immagine 2450AT43H0100E | Immagine 2450AT43H0100E |
| 2450AT43H0100E pdf | Datasheet 2450AT43H0100E | Scheda tecnica 2450AT43H0100E | Scheda tecnica 2450AT43H0100E pdf |
| Scarica la scheda tecnica 2450AT43H0100E | Produttore Johanson Technology | Johanson Technology 2450AT43H0100E | Johanson 2450AT43H0100E |
| Johanson Technology Inc. 2450AT43H0100E | | | |

Potresti essere anche interessato:

| | | |
|---|--|--|
|  <p>2450AT42A100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>245047080900829+ Descrizione: 245047080900829+ KYOCERA SMD Produttori: Kyocera Display Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>2450AT18B100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>2450BL15B200E Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>2450AT43D100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>2450AT45A100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>2450BM15A0002E Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>2450AT43A100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>2450BL15B050E Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>2450AT44A100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>2450AT42D0100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>2450BP15H0100E Descrizione: FILTER BAND PASS 2.45GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>2450BP18C100CE Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>2450AT18A100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>2450BM14E0003T Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0603 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>2450BP15E0100E Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>2450BP39C100BE Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>2450AT18E0100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>2450AT42B100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>2450AT43F0100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>2450BL15B100E Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>2450AD46A5400E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ/5.4GHZ CHIP SLD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>2450BM14A0002T Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0603 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>2450BP39D100CE Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>24501900F Descrizione: 24501900F MOT CAN3 Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>2450BP39C100CE Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>2450BP15P0100E Descrizione: BAND PASS FILTER 2.45 GHZ 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>2450BP15B100E Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>2450BP07A0100T Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ WIFI Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 50000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>2450BM15A0015E Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong