



IC Components Limited

**DPX165950DT-8048A1**

fabricante Numero di parte:	DPX165950DT-8048A1
Produttore / Marca	TDK Corporation
Parte della descrizione:	RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603
Schede tecniche:	DPX165950DT-8048A1.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 110000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

DPX165950DT-8048A1 100% nuovi pezzi originali 110000 in magazzino, trova il prezzo DPX165950DT-8048A1, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista DPX165950DT-8048A1 TDK Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ DPX165950DT-8048A1: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

**Le specifiche di DPX165950DT-8048A1**

Numero di parte	DPX165950DT-8048A1	Produttore / Marca	TDK Corporation
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	0603 (1608 Metric), 6 PC Pad	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Tipo montaggio	Surface Mount	Descrizione dettagliata	RF Diplexor 2.4GHz ~ 2.5GHz / 4.9GHz ~ 5.95GHz 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
Bande di frequenza (Low / High)	2.4GHz ~ 2.5GHz / 4.9GHz ~ 5.95GHz	High Band Attenuazione (min / max dB)	23.00dB / 41.00dB
Return Loss (Low Band / High Band)	-	Banda bassa attenuazione (min / max dB)	21.00dB / 37.00dB
Altri nomi	445-174758-2	Quantità di magazzino	110000 pcs Stock
Categoria	RF/IF e RFID > Diplexer RF	Descrizione	RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

**Parole chiave realizzate con DPX165950DT-8048A1**

TDK Corporation DPX165950DT-8048A1	Parte DPX165950DT-8048A1	Prezzo DPX165950DT-8048A1	Distributore DPX165950DT-8048A1
DPX165950DT-8048A1 tecnico	Azione DPX165950DT-8048A1	Inventario DPX165950DT-8048A1	Fornitore DPX165950DT-8048A1
Ordine online DPX165950DT-8048A1	Richiesta DPX165950DT-8048A1	Immagine DPX165950DT-8048A1	Immagine DPX165950DT-8048A1
DPX165950DT-8048A1 pdf	Datasheet DPX165950DT-8048A1	Scheda tecnica DPX165950DT-8048A1	Scheda tecnica DPX165950DT-8048A1 pdf
Scarica la scheda tecnica DPX165950DT-8048A1	Produttore TDK Corporation	TDK Corporation DPX165950DT-8048A1	

**Potresti essere anche interessato:**

<p><b>DPX162500DT-8128A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 11000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DPX202690DT-4066B1</b>  <b>Descrizione:</b> DPX202690DT-4066B1 TDK 2k reel  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 272000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DPX162500DT-8128A2</b>  <b>Descrizione:</b> DPX162500DT-8128A2 TDK 603  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 84000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>DPX202690DT-4084A1</b>  <b>Descrizione:</b> DPX202690DT-4084A1 TDK 805  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 134000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DPX165850DT-8040A3</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 44000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DPX165950DT-8030A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>DPX202170DT-4121A1</b>  <b>Descrizione:</b> DPX202170DT-4121A1 TDK 2k reel  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DPX202690DT-4072G1SJ</b>  <b>Descrizione:</b> DPX202690DT-4072G1SJ TDK SMD  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DPX16595DT-8026A1</b>  <b>Descrizione:</b> DPX16595DT-8026A1 TDK SMD  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>DPX165950DT-8030D1SJ</b>  <b>Descrizione:</b> DPX165950DT-8030D1SJ TDK 4k reel  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 28000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DPX165950DT-8126A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 59900 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DPX165950DT-8026A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>DPX162500DT-8128</b>  <b>Descrizione:</b> DPX162500DT-8128 TDK SMD  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DPX201990DT-4014A2</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 859MHZ/1.92GHZ 0805  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 24000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DPX165950DT-8130A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6500 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>DPX201990DT-4114A2</b>  <b>Descrizione:</b> DPX201990DT-4114A2 TDK SMD  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DPX162500DT-8028A1</b>  <b>Descrizione:</b> DPX162500DT-8028A1 TDK SMD  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DPX165950DT-8144A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 108000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>DPX201990DT-4051A2TP</b>  <b>Descrizione:</b> DPX201990DT-4051A2TP TDK SMD  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DPX201990DT-4051A2</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 872.5M/1.78GHZ 0805  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DPX202500DT-9032A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 1497MHZ/2.45GHZ 0805  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>DPX202170DT-4049A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 892MHZ/1.94GHZ 0805  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DPX165900DT-8125A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0603  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3800 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DPX202472DT-4032B2</b>  <b>Descrizione:</b> DPX202472DT-4032B2 TDK 805  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>DPX165850DT-8032A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 0603 4 PC PAD  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DPX165900DT-8025A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0805  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DPX1608LL87R1524A</b>  <b>Descrizione:</b> DPX1608LL87R1524A MURATA SMD  <b>Produttori:</b> Murata Electronics  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 25400 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>DPX162500DT-8014A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 1.575/2.45GHZ 0603  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DPX165850DT-8017A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.51GHZ 0603  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DPX165850DT-8117B1</b>  <b>Descrizione:</b> DPX165850DT-8117B1 TDK SMD  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong