



**2450AT43D100E**

fabricante Numero di parte:	2450AT43D100E
Produttore / Marca	Johanson Technology
Parte della descrizione:	RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD
Schede tecniche:	2450AT43D100E.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 32200 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICIEDI UN PREVENTIVO**

2450AT43D100E 100% nuovi pezzi originali 32200 in magazzino, trova il prezzo 2450AT43D100E, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 2450AT43D100E Johanson Technology con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ 2450AT43D100E: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

Le specifiche di 2450AT43D100E

Numero di parte	2450AT43D100E	Produttore / Marca	Johanson Technology
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Tipo montaggio	Surface Mount
Descrizione dettagliata	2.4GHz Chip RF Antenna 2.4GHz ~ 2.5GHz -3.6dBi Solder Surface Mount fine		Solder
Intervallo di frequenze	2.4GHz ~ 2.5GHz	Altezza (max)	0.079" (2.00mm)
Potenza - Max	3W	Caratteristiche	-
Return Loss	-	Protezione ingresso	-
applicazioni	-	Guadagno	-3.6dBi
Gruppo di frequenza	UHF (2 GHz ~ 3 GHz)	Frequenza (centro / banda)	2.4GHz
Tipo di antenna	Chip	Numero di bande	1
ROS	-	Quantità di magazzino	32200 pcs Stock
Categoria	<a href="#">RF/IF e RFID &gt; Antenne RF</a>	Descrizione	RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con 2450AT43D100E

Johanson Technology 2450AT43D100E	Parte 2450AT43D100E	Prezzo 2450AT43D100E	Distributore 2450AT43D100E
2450AT43D100E tecnico	Azione 2450AT43D100E	Inventario 2450AT43D100E	Fornitore 2450AT43D100E
Ordine online 2450AT43D100E	Richiesta 2450AT43D100E	Immagine 2450AT43D100E	Immagine 2450AT43D100E
2450AT43D100E pdf	Datasheet 2450AT43D100E	Scheda tecnica 2450AT43D100E	Scheda tecnica 2450AT43D100E pdf
Scarica la scheda tecnica 2450AT43D100E	Produttore Johanson Technology	Johanson Technology 2450AT43D100E	Johanson 2450AT43D100E
Johanson Technology Inc. 2450AT43D100E			

Potresti essere anche interessato:

<p><b>245047080900829+</b>  <b>Descrizione:</b> 245047080900829+ KYOCERA SMD  <b>Produttori:</b> Kyocera Display  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450BP15P0100E</b>  <b>Descrizione:</b> BAND PASS FILTER 2.45 GHZ 0805  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 11900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450BM15A0015E</b>  <b>Descrizione:</b> BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>2450BP39D100CE</b>  <b>Descrizione:</b> FILTER BANDPASS 2.4GHZ  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450BM14A0002T</b>  <b>Descrizione:</b> BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0603  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450BP18C100CE</b>  <b>Descrizione:</b> FILTER BANDPASS 2.4GHZ  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>2450AT43F0100E</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 8100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450BL15B100E</b>  <b>Descrizione:</b> BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 13000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450AT18A100E</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 15200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>2450AT45A100E</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 8200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450AT42D0100E</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450BL15B200E</b>  <b>Descrizione:</b> BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 10800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>24501900F</b>  <b>Descrizione:</b> 24501900F MOT CAN3  <b>Produttori:</b> MOT  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450BP15H0100E</b>  <b>Descrizione:</b> FILTER BAND PASS 2.45GHZ  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450AT43A100E</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>2450BM14E0003T</b>  <b>Descrizione:</b> BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0603  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450AT43H0100E</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450AT18E0100E</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>2450BM15A0002E</b>  <b>Descrizione:</b> BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450AT18B100E</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450AD46A5400E</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ-5.4GHZ CHIP SLD  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>2450AT42B100E</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450BP39C100BE</b>  <b>Descrizione:</b> FILTER BANDPASS 2.4GHZ  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450BL15B050E</b>  <b>Descrizione:</b> BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>2450BP39C100CE</b>  <b>Descrizione:</b> FILTER BANDPASS 2.4GHZ  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450AT42A100E</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450BP15E0100E</b>  <b>Descrizione:</b> FILTER BANDPASS 2.4GHZ  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>2450BP15B100E</b>  <b>Descrizione:</b> FILTER BANDPASS 2.4GHZ  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450BP07A0100T</b>  <b>Descrizione:</b> FILTER BANDPASS 2.4GHZ WIFI  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 50000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450AT44A100E</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong