




LCP1531RL

fabricante Numero di parte:	LCP1531RL
Produttore / Marca	STMicroelectronics
Parte della descrizione:	THYRISTOR 60A 8-SO
Schede tecniche:	LCP1531RL.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 5300 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

LCP1531RL 100% nuovi pezzi originali 5300 in magazzino, trova il prezzo LCP1531RL, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista LCP1531RL STMicroelectronics con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ LCP1531RL: Info@IC-Components.com































Le specifiche di LCP1531RL

Numero di parte	LCP1531RL	Produttore / Marca	STMicroelectronics
Serie	LCP	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Tipo montaggio	Surface Mount	Capacità	35pF
Corrente - Pulsante di picco (10 / 1000µs)	25A	Tensione - Innesco	-
Tensione - Stato off	-	Corrente - Pulsante di picco (8 / 20µs)	60A
Corrente - Mantenimento (Ih)	150mA	Numero di elementi	2
Altri nomi	497-6010-2	Quantità di magazzino	5300 pcs Stock
Categoria	Protezione del circuito > Televisori-tiristori	Descrizione	THYRISTOR 60A 8-SO
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con LCP1531RL

STMicroelectronics LCP1531RL	Parte LCP1531RL	Prezzo LCP1531RL	Distributore LCP1531RL
LCP1531RL tecnico	Azione LCP1531RL	Inventario LCP1531RL	Fornitore LCP1531RL
Ordine online LCP1531RL	Richiesta LCP1531RL	Immagine LCP1531RL	Immagine LCP1531RL
LCP1531RL pdf	Datasheet LCP1531RL	Scheda tecnica LCP1531RL	Scheda tecnica LCP1531RL pdf
Scarica la scheda tecnica LCP1531RL	Produttore STMicroelectronics	STMicroelectronics LCP1531RL	

Potresti essere anche interessato:

 <p>TISP4350T3BJR-S Descrizione: PROTECTOR SINGLE BIDIRECT 350V Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 58000 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	 <p>LCP02-150M-TR Descrizione: THYRISTOR 250A POWERSO-10 Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5400 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>LCP3121SRL Descrizione: LCP3121SRL ST SOP-8P Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 31300 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>
 <p>LCP12-150B1RL Descrizione: THYRISTOR 45A 8SOIC Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	 <p>LCP02-150B1 Descrizione: THYRISTOR 30A 8SOIC Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	 <p>TISP7038L1DR-S Descrizione: PROTECTOR TRIPLE BIDIRECT 38V Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20200 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>
 <p>TISP4220M3BJR Descrizione: SURGE SUPP 160V BIDIR DO-214AA Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	 <p>LCP1521S Descrizione: THYRISTOR 100A 8SOIC Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>LCP1511DRL/F Descrizione: LCP1511DRL/F ST SOP-8 Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7400 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>
 <p>TISP4090L3AJR-S Descrizione: PROTECTOR SINGLE BIDIRECTIONAL Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12600 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	 <p>LCP1521SRL Descrizione: THYRISTOR 100A 8SOIC Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 22500 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	 <p>P2300SBRP Descrizione: SIDACTOR BIDIR 190V 250A DO-214 Produttori: Hamlin / Littelfuse Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32500 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>
 <p>LCP1511DRL Descrizione: THYRISTOR 30A 8SOIC Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7800 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	 <p>P0900SCMC Descrizione: SIDACTOR MC BI 75V 400A DO-214AA Produttori: Hamlin / Littelfuse Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 345000 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	 <p>LCP02-150B1RL Descrizione: THYRISTOR 30A 8SOIC Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 43200 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>
 <p>P3403ACL60 Descrizione: SIDAC SYM 3CHP 300V 400A TO220 Produttori: Hamlin / Littelfuse Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>LCP1511D Descrizione: LCP1511D ST SOP Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	 <p>TISP5110H3BJR-S Descrizione: SINGLE UNIDIRECTIONAL PROTECTOR Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 85000 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>LCP1511 Descrizione: LCP1511 ST SOP-8 Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>LCP1511RL Descrizione: LCP1511RL ST SOP8 Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>LCP1521SR Descrizione: LCP1521SR ST SOP8 Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>LCP1521RL Descrizione: LCP1521RL ST SOP-8 Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	 <p>LCP3121RL Descrizione: THYRISTOR 100A 8SOIC Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	 <p>P6002AB Descrizione: SIDACTOR SURGE SUP M. TO220 275V Produttori: Hamlin / Littelfuse Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8500 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>
 <p>P3203AAL Descrizione: SIDACTOR 3CHP 270V 150A TO-220 Produttori: Hamlin / Littelfuse Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>LCP02-150B1RL/B Descrizione: LCP02-150B1RL/B ST SOP8 Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	 <p>TISP5190H3BJR-S Descrizione: SINGLE BIDIRECTIONAL PROTECTOR Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 85000 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>LCP02-150B Descrizione: LCP02-150B ST SOP8 Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	 <p>P1100EA Descrizione: SIDACTOR SURGE SUP TO92 90V Produttori: Hamlin / Littelfuse Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13000 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>LCP1512 Descrizione: LCP1512 STM DIP-8 Produttori: STM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: RFQ</p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong