



**LFL182G54TC1B838**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| fabricante Numero di parte:     | LFL182G54TC1B838                                     |
| Produttore / Marca              | Murata Electronics                                   |
| Parte della descrizione:        | SIGNAL CONDITIONING                                  |
| Schede tecniche:                | LFL182G54TC1B838.pdf                                 |
| Stato Lead senza piombo / RoHS: | Senza piombo / RoHS conforme                         |
| Condizione di scorta:           | Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili. |
| Nave da:                        | Hong Kong  |
| Modo di spedizione:             | DHL/Fedex/TNT/UPS                                    |

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**LFL182G54TC1B838** 100% nuovi pezzi originali 1700 in magazzino, trova il prezzo LFL182G54TC1B838, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista LFL182G54TC1B838 Murata Electronics con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ LFL182G54TC1B838: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































Le specifiche di LFL182G54TC1B838

|                                |                              |                                  |                                       |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Numero di parte                | LFL182G54TC1B838             | Produttore / Marca               | Murata Electronics                    |
| Serie                          | *                            | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited)                         |
| Contenitore / involucro        | 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad | imballaggio                      | Tape & Reel (TR)                      |
| Tipo montaggio                 | Surface Mount                | Dimensioni / Dimension           | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Altezza (max)                  | 0.028" (0.70mm)              | Quantità di magazzino            | 1700 pcs Stock                        |
| Categoria                      | Filtri > Filtri RF           | Descrizione                      | SIGNAL CONDITIONING                   |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |                                  |                                       |

Parole chiave realizzate con LFL182G54TC1B838

|  |                                |                                     |                                     |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Murata Electronics LFL182G54TC1B838        | Parte LFL182G54TC1B838         | Prezzo LFL182G54TC1B838             | Distributore LFL182G54TC1B838       |
| LFL182G54TC1B838 tecnico                   | Azione LFL182G54TC1B838        | Inventario LFL182G54TC1B838         | Fornitore LFL182G54TC1B838          |
| Ordine online LFL182G54TC1B838             | Richiesta LFL182G54TC1B838     | Immagine LFL182G54TC1B838           | Immagine LFL182G54TC1B838           |
| LFL182G54TC1B838 pdf                       | Datasheet LFL182G54TC1B838     | Scheda tecnica LFL182G54TC1B838     | Scheda tecnica LFL182G54TC1B838 pdf |
| Scarica la scheda tecnica LFL182G54TC1B838 | Produttore Murata Electronics  | Murata Electronics LFL182G54TC1B838 | MURATA LFL182G54TC1B838             |
| Murata Electronics North America           | TOKO / Murata LFL182G54TC1B838 |                                     |                                     |
| LFL182G54TC1B838                           |                                |                                     |                                     |

Potresti essere anche interessato:

|  |   |  |
|--|---|--|
| <br><b>LFL212G45TC1A007/LFTC15N19E2450BCA007</b><br>Descrizione: LFL212G45TC1A007/LFTC15N19E2450BC0805<br>Produttori: Original<br>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.<br>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/> | <br><b>LFL181G43TC1A195</b><br>Descrizione: LFL181G43TC1A195 MURATA 4kreeel<br>Produttori: Murata Electronics<br>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16000 disponibili.<br>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/> | <br><b>LFL182G45TC3B746</b><br>Descrizione: SIGNAL CONDITIONING<br>Produttori: Murata Electronics<br>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.<br>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>           |
| <br><b>LFL18628MTC2C221</b><br>Descrizione: LFL18628MTC2C221 MURATA 0603<br>Produttori: Murata Electronics<br>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.<br>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>                    | <br><b>LFL182G50TC1B905</b><br>Descrizione: SIGNAL CONDITIONING<br>Produttori: Murata Electronics<br>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32300 disponibili.<br>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>             | <br><b>LFL18829MTCRD627</b><br>Descrizione: LFL18829MTCRD627 MURATA 0603<br>Produttori: Murata Electronics<br>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 19800 disponibili.<br>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/> |
| <br><b>LFL211G89TC1A029</b><br>Descrizione: LFL211G89TC1A029 MURATA 4kreeel<br>Produttori: Murata Electronics<br>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.<br>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>                  | <br><b>LFL212G45TC1A007</b><br>Descrizione: LFL212G45TC1A007 MURATA 0805L<br>Produttori: Murata Electronics<br>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4800 disponibili.<br>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>    | <br><b>LFL182G45TC1A108</b><br>Descrizione: SIGNAL CONDITIONING<br>Produttori: Murata Electronics<br>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili.<br>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>           |
| <br><b>LFL182G45TC1A202</b><br>Descrizione: SIGNAL CONDITIONING<br>Produttori: Murata Electronics<br>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.<br>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>                             | <br><b>LFL212G09TC1C150</b><br>Descrizione: LFL212G09TC1C150 MURATA 4kreeel<br>Produttori: Murata Electronics<br>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.<br>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/> | <br><b>LFL181G74TF1D807</b><br>Descrizione: LFL181G74TF1D807 MURATA SMD<br>Produttori: Murata Electronics<br>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.<br>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>   |
| <br><b>LFL18685MTF1D269</b><br>Descrizione: LFL18685MTF1D269 MURATA O603<br>Produttori: Murata Electronics<br>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16000 disponibili.<br>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>                    | <br><b>LFL181G95TF1D802</b><br>Descrizione: LFL181G95TF1D802 MURATA SMD<br>Produttori: Murata Electronics<br>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.<br>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>      | <br><b>LFL183G55TC2B908</b><br>Descrizione: SIGNAL CONDITIONING<br>Produttori: Murata Electronics<br>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11400 disponibili.<br>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>          |
| <br><b>LFL211G08TF3D908</b><br>Descrizione: LFL211G08TF3D908 MURATA SMD<br>Produttori: Murata Electronics<br>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 536000 disponibili.<br>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>                    | <br><b>LFL182G49TC3C275</b><br>Descrizione: LFL182G49TC3C275 MURATA SMD<br>Produttori: Murata Electronics<br>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.<br>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>       | <br><b>LFL18829MTF1D897</b><br>Descrizione: LFL18829MTF1D897 MURATA 0603<br>Produttori: Murata Electronics<br>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13800 disponibili.<br>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/> |
| <br><b>LFL181G99TC1B777</b><br>Descrizione: LFL181G99TC1B777 MURATA SMD<br>Produttori: Murata Electronics<br>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3800 disponibili.<br>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>                      | <br><b>LFL18942MTC1A052</b><br>Descrizione: LFL18942MTC1A052 MURATA SMD<br>Produttori: Murata Electronics<br>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.<br>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>       | <br><b>LFL181G44TC1A065</b><br>Descrizione: LFL181G44TC1A065 MURATA SMD<br>Produttori: Murata Electronics<br>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.<br>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>   |
| <br><b>LFL185G78TD1B873</b><br>Descrizione: LFL185G78TD1B873 MURATA 0805C<br>Produttori: Murata Electronics<br>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.<br>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>                    | <br><b>LFL15924MTC1A184</b><br>Descrizione: LFL15924MTC1A184 MURATA XX<br>Produttori: Murata Electronics<br>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.<br>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>      | <br><b>LFL182G54</b><br>Descrizione: LFL182G54 MURATA SMD<br>Produttori: Murata Electronics<br>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili.<br>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>                 |
| <br><b>LFL211G88TC1A020</b><br>Descrizione: SIGNAL CONDITIONING<br>Produttori: Murata Electronics<br>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.<br>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>                              | <br><b>LFL181G50TC1B757</b><br>Descrizione: LFL181G50TC1B757 MURATA SMD<br>Produttori: Murata Electronics<br>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.<br>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>      | <br><b>LFL182G45TD2C153</b><br>Descrizione: LFL182G45TD2C153 SMD<br>Produttori: Original<br>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8100 disponibili.<br>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>                    |
| <br><b>LFL211G95TF2D298</b><br>Descrizione: LFL211G95TF2D298 MURATA SMD<br>Produttori: Murata Electronics<br>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 94000 disponibili.<br>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>                     | <br><b>LFL182G50TC3C171</b><br>Descrizione: LFL182G50TC3C171 MURATA 0603<br>Produttori: Murata Electronics<br>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.<br>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>     | <br><b>LFL211G92TC1A060</b><br>Descrizione: LFL211G92TC1A060 MURATA SMD<br>Produttori: Murata Electronics<br>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili.<br>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>   |



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong