



**C1720J5003AHF**

fabricante Numero di parte:	C1720J5003AHF
Produttore / Marca	Anaren
Parte della descrizione:	RF DIR COUPLER 1.7GHZ-2GHZ 0805
Schede tecniche:	C1720J5003AHF.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**C1720J5003AHF** 100% nuovi pezzi originali 700 in magazzino, trova il prezzo C1720J5003AHF, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista C1720J5003AHF Anaren con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ C1720J5003AHF: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































Le specifiche di C1720J5003AHF

Numero di parte	C1720J5003AHF	Produttore / Marca	Anaren
Serie	Xinger®	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	0805 (2012 Metric)	imballaggio	Original-Reel®
Contenitore dispositivo fornitore	0805	Descrizione dettagliata	RF Directional Coupler DCS, PCS, WCDMA 1.7GHz ~ 2GHz 3dB 4W 0805 (2012 Metric)
Frequenza	1.7GHz ~ 2GHz	Potenza - Max	4W
Perdita di inserzione	0.3dB	Return Loss	27dB
applicazioni	DCS, PCS, WCDMA	Tipo Accoppiatore	Standard
fattore di accoppiamento	3dB	Isolamento	36dB
Altri nomi	1173-1078-6	Quantità di magazzino	700 pcs Stock
Categoria	<a href="#">RF/IF e RFID &gt; Accoppiatore direzionale RF</a>	Descrizione	RF DIR COUPLER 1.7GHZ-2GHZ 0805
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con C1720J5003AHF

Anaren C1720J5003AHF	Parte C1720J5003AHF	Prezzo C1720J5003AHF	Distributore C1720J5003AHF
C1720J5003AHF tecnico	Azione C1720J5003AHF	Inventario C1720J5003AHF	Fornitore C1720J5003AHF
Ordine online C1720J5003AHF	Richiesta C1720J5003AHF	Immagine C1720J5003AHF	Immagine C1720J5003AHF
C1720J5003AHF pdf	Datasheet C1720J5003AHF	Scheda tecnica C1720J5003AHF	Scheda tecnica C1720J5003AHF pdf
Scarica la scheda tecnica C1720J5003AHF	Produttore Anaren	Anaren C1720J5003AHF	

Potresti essere anche interessato:

 <p><b>C1740</b> Descrizione: SOFTCASE FOR 174X AND 43X-II PQ Produttori: Fluke Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 50000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0402A1880BNTR</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>C1702HA</b> Descrizione: C1702HA NEC SIP Produttori: NEC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0603A0836ANTR</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603V0836CNTR</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 90000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>XC0900P-10S</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>DC2337J5020AHF</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 2.3-3.7GHZ 0805 Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>C0810J5003AHF</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ 0805 Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>X3C09E2-20S</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ 4SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>30057</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 4GHZ-8GHZ MODULE Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>XC1900E-03S</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 1.7GHZ-2GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>XC2500E-10S</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 2.3-2.7GHZ 0502 Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0603A1960BNTR</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603V1880BNTR</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 45000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DC08-73LF</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 300MHZ-2.7GHZ SOT6 Produttori: Skyworks Solutions, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0402A1960CNTR</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CPL-WB-01C2</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 824MHZ-2.025GHZ FLP Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>30054</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 500MHZ-1GHZ MOD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0402A1880DNTR</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>XC2100E-03S</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 2GHZ-2.3GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0805A0902BWTR</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>DXP18CN7510TL</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 50MHZ-870MHZ 0603 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>C1730</b> Descrizione: FLUKE-1730 SOFT CASE Produttori: Fluke Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 50000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603A1960BWTR</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0805B2442BWTR</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>JP520S</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 2GHZ-2.3GHZ PICO Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>XC2100A-30S</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 2GHZ-2.3GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0805A1960DWTR</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603A0836AWTR</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CPL-WB-00C2</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 824MHZ-2.17GHZ FLIP Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong