




D5NL881M5P1HY-Z

fabricante Numero di parte:	D5NL881M5P1HY-Z
Produttore / Marca	Taiyo Yuden
Parte della descrizione:	RF DIPLEXER 1210
Schede tecniche:	D5NL881M5P1HY-Z.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

D5NL881M5P1HY-Z 100% nuovi pezzi originali 30000 in magazzino, trova il prezzo D5NL881M5P1HY-Z, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista D5NL881M5P1HY-Z Taiyo Yuden con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ D5NL881M5P1HY-Z: Info@IC-Components.com































Le specifiche di D5NL881M5P1HY-Z

Numero di parte	D5NL881M5P1HY-Z	Produttore / Marca	Taiyo Yuden
Serie	D5	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	1210 (3225 Metric)	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Tipo montaggio	Surface Mount	Descrizione dettagliata	RF Diplexer 1210 (3225 Metric)
Altri nomi	587-3295-2 D5NL881M5P1HYZ PJ D5NL881M5P1HY-Z	Quantità di magazzino	30000 pcs Stock
Categoria	RF/IF e RFID > Diplexer RF	Descrizione	RF DIPLEXER 1210
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con D5NL881M5P1HY-Z

Taiyo Yuden D5NL881M5P1HY-Z	Parte D5NL881M5P1HY-Z	Prezzo D5NL881M5P1HY-Z	Distributore D5NL881M5P1HY-Z
D5NL881M5P1HY-Z tecnico	Azione D5NL881M5P1HY-Z	Inventario D5NL881M5P1HY-Z	Fornitore D5NL881M5P1HY-Z
Ordine online D5NL881M5P1HY-Z	Richiesta D5NL881M5P1HY-Z	Immagine D5NL881M5P1HY-Z	Immagine D5NL881M5P1HY-Z
D5NL881M5P1HY-Z pdf	Datasheet D5NL881M5P1HY-Z	Scheda tecnica D5NL881M5P1HY-Z	Scheda tecnica D5NL881M5P1HY-Z.pdf
Scarica la scheda tecnica D5NL881M5P1HY-Z	Produttore Taiyo Yuden	Taiyo Yuden D5NL881M5P1HY-Z	

Potresti essere anche interessato:

 <p>D5NE782M0P1D6B2 Descrizione: D5NE782M0P1D6B2 TAIYOYUDE SMD Produttori: TAIYOYUDE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>FI212P089208-T Descrizione: RF DIPLEXER 892MHZ/1.94GHZ 2012 Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 57000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>B39272B8674P810 Descrizione: RF DIPLEXER 2.535/2.655GHZ 8SMD Produttori: Epcos / RF360 Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DPX252690DT-5121C1 Descrizione: RF DIPLEXER 1008 8 PC PAD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 44500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>D6PE1G960P3BY-Z Descrizione: DUPLXER 2016 CSSD BAND 2 BAL Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>D5NE740M0P1C9 Descrizione: D5NE740M0P1C9 TAIYO SMD Produttori: TAIYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>ACMD-6107-BLK Descrizione: RF DIPLEXER 2.535/2.655GHZ 8QFN Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>D5NL881M501HYMZ Descrizione: D5NL881M501HYMZ TAIYO original Produttori: TAIYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>ACFM-7103-SG2 Descrizione: RF DIPLEXER 881.5MHZ/1.96GHZ MOD Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>FAR-D6JH-2G1325-B1YZ-Z Descrizione: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>D5NE782M0P1D4-ZAS Descrizione: D5NE782M0P1D4-ZAS SMD Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>D5NF878M0P1ETMZ Descrizione: D5NF878M0P1ETMZ SMD Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>D5PF740M0M3R9-Z Descrizione: DUPLXER 2016 CSSD BAND 17 Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 36000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>B39931B4062U810 Descrizione: RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD Produttori: Epcos / RF360 Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>FAR-D5PE-881M50-P3EY-Z Descrizione: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>D5NE782M0P1D6B/FAR-D5NE-782M00-P1D6 Descrizione: D5NE782M0P1D6B/FAR-D5NE-782M00-P1D6 2520 Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX165850DT-8017A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.51GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>D5NE740M0P1C4-ZAS Descrizione: D5NE740M0P1C4-ZAS SMD Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>FAR-D6NH-1G9600-M1Z6-Z Descrizione: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>ACMD-6003-TR1 Descrizione: RF DIPLEXER 1.75/1.84GHZ 8VQFN Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX162500DT-8128A1 Descrizione: RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>D5NL782M0P1JZ Descrizione: D5NL782M0P1JZ TaiyoYude SMD Produttori: TaiyoYude Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>ACMD-7602-TR1 Descrizione: RF DIPLEXER 1.95GHZ/2.14GHZ 3CSP Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>D5NF878M0P1ET-Z Descrizione: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DPX165850DT-8032A1 Descrizione: RF DIPLEXER 0603 4 PC PAD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>FI212P0829G2-T Descrizione: RF DIPLEXER 829MHZ/2.2GHZ 0603 Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>B39941B9509L310 Descrizione: RF DIPLEXER 881.5/942.5MHZ 10SMD Produttori: Epcos / RF360 Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>FAR-D6NF-1G9600-P1BZ-Z Descrizione: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>D5NL782M0P1JZ-Z Descrizione: RF DIPLEXER 1210 Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>D5NF878M0P1ET-ZA Descrizione: D5NF878M0P1ET-ZA TAIYOYUDE SMD Produttori: TAIYOYUDE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong