


TAIYO YUDEN

D5DA881M5K2E4-Z

| | |
|---------------------------------|--|
| fabricante Numero di parte: | D5DA881M5K2E4-Z |
| Produttore / Marca | Taiyo Yuden |
| Parte della descrizione: | RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD |
| Schede tecniche: | D5DA881M5K2E4-Z.pdf |
| Stato Lead senza piombo / RoHS: |  Senza piombo / RoHS conforme |
| Condizione di scorta: | Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. |
| Nave da: | Hong Kong |
| Modo di spedizione: | DHL/Fedex/TNT/UPS |

RICHIEDI UN PREVENTIVO

D5DA881M5K2E4-Z 100% nuovi pezzi originali 1000 in magazzino, trova il prezzo D5DA881M5K2E4-Z, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista D5DA881M5K2E4-Z Taiyo Yuden con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ D5DA881M5K2E4-Z: Info@IC-Components.com






























Le specifiche di D5DA881M5K2E4-Z

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Numero di parte | D5DA881M5K2E4-Z | Produttore / Marca | Taiyo Yuden |
| Serie | * | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Contenitore / involucro | 8-SMD, No Lead | imballaggio | Original-Reel® |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Descrizione dettagliata | RF Diplexor 8-SMD, No Lead |
| Altri nomi | 587-5655-6 | Quantità di magazzino | 1000 pcs Stock |
| Categoria | RF/IF e RFID > Diplexer RF | Descrizione | RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme | | |

Parole chiave realizzate con D5DA881M5K2E4-Z

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Taiyo Yuden D5DA881M5K2E4-Z | Parte D5DA881M5K2E4-Z | Prezzo D5DA881M5K2E4-Z | Distributore D5DA881M5K2E4-Z |
| D5DA881M5K2E4-Z tecnico | Azione D5DA881M5K2E4-Z | Inventario D5DA881M5K2E4-Z | Fornitore D5DA881M5K2E4-Z |
| Ordine online D5DA881M5K2E4-Z | Richiesta D5DA881M5K2E4-Z | Immagine D5DA881M5K2E4-Z | Immagine D5DA881M5K2E4-Z |
| D5DA881M5K2E4-Z pdf | Datasheet D5DA881M5K2E4-Z | Scheda tecnica D5DA881M5K2E4-Z | Scheda tecnica D5DA881M5K2E4-Z pdf |
| Scarica la scheda tecnica D5DA881M5K2E4-Z | Produttore Taiyo Yuden | Taiyo Yuden D5DA881M5K2E4-Z | |

Potresti essere anche interessato:

| | | |
|---|--|--|
|  <p>FAR-D6NF-1G9600-P1BT-Z Descrizione: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Produttore: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>ACMD-6125-TR1 Descrizione: RF DIPLEXER 1.8825/1.9625GHZ SMD Produttore: Avago Technologies (Broadcom Limited) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>FI212P089208-T Descrizione: RF DIPLEXER 892MHZ/1.94GHZ 2012 Produttore: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 57000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>D5DA881M5K2E4-Z Descrizione: RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD Produttore: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>DPX202500DT-9032A1 Descrizione: RF DIPLEXER 1497MHZ/2.45GHZ 0805 Produttore: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>ACMD-7612-TR1G Descrizione: RF DIPLEXER 1.95GHZ/2.14GHZ 3CSP Produttore: Avago Technologies (Broadcom Limited) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>DPX205850DT-4154B1 Descrizione: RF DIPLEXER 0805 6 PC PAD Produttore: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>TPX205950MT-7110A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0805 Produttore: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>FAR-D5NF-942M50-P1GZ-Z Descrizione: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Produttore: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>DPX205850DT-9038A1-H Descrizione: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0805 Produttore: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>ACMD-7606-TR1 Descrizione: RF DIPLEXER 897.5/942.5MHZ 8VQFN Produttore: Avago Technologies (Broadcom Limited) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 189300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>SD25-1950R9UUA1 Descrizione: DUPLEXER SAW 8SMD Produttore: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 50000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>SD25-1950R9UBQ1 Descrizione: RF DIPLEXER 1.95GHZ/2.14GHZ 9SMD Produttore: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>D6PE1G960P3BY-Z Descrizione: DUPLEXER 2016 CSSD BAND 2 BAL Produttore: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>ACMD-6126-TR1 Descrizione: DUPLEXER FBAR Produttore: Avago Technologies (Broadcom Limited) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>B39272B8674P810 Descrizione: RF DIPLEXER 2.535/2.655GHZ 8SMD Produttore: Epcos / RF360 Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>D6DA2G132K2D9-Z Descrizione: RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD Produttore: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>TPX205950MT-7004A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0805 Produttore: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>DPX252690DT-5031A1 Descrizione: RF DIPLEXER 829MHZ/2.2GHZ 0402 Produttore: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>DPX315950DT-5006C1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45/5.475GHZ 1206 Produttore: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 47800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>B69967N2047A760 Descrizione: RF DIPLEXER 1.95GHZ/2.14GHZ Produttore: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>RFDIP2520080TM0T62 Descrizione: RF DIPLEXER 1.575/2.45GHZ 1008 Produttore: Walsin Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 18000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>DPX165950DT-8048A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Produttore: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 110000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>DPX252690DT-5042B2 Descrizione: RF DIPLEXER 1008 8 PC PAD Produttore: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>FAR-D5NC-881M50-M11A-Z Descrizione: RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD Produttore: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>DPX165950DT-8026A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Produttore: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>D5DA942M5K2G6-Z Descrizione: RF DIPLEXER 897MHZ/942MHZ 8SMD Produttore: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 22900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>DPX165950DT-8126A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Produttore: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 59900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>D5DA942M5K2S2-ZA Descrizione: D5DA942M5K2S2-ZA TAIYO SMD Produttore: TAIYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>ACMD-6107-BLK Descrizione: RF DIPLEXER 2.535/2.655GHZ 8QFN Produttore: Avago Technologies (Broadcom Limited) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong