




## BD6232FP-E2

fabricante Numero di parte:	BD6232FP-E2
Produttore / Marca	LAPIS Semiconductor
Parte della descrizione:	IC MOTOR DRIVER PAR 25HSOP
Schede tecniche:	BD6232FP-E2(1).pdf BD6232FP-E2(2).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

BD6232FP-E2 100% nuovi pezzi originali 2000 in magazzino, trova il prezzo BD6232FP-E2, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista BD6232FP-E2 LAPIS Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ BD6232FP-E2: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































## Le specifiche di BD6232FP-E2

Numero di parte	BD6232FP-E2	Produttore / Marca	LAPIS Semiconductor
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	25-SOP (0.213", 5.40mm Width) + 2 Heat Tabs	imballaggio	Original-Reel®
Tipo montaggio	Surface Mount	Contenitore dispositivo fornitore	25-HSOP
temperatura di esercizio	-40°C ~ 150°C (TJ)	Descrizione dettagliata	Motor Driver Power MOSFET On/Off 25-HSOP
Tecnologia	Power MOSFET	Interfaccia	On/Off
applicazioni	Media Player	Tensione di alimentazione -	6 V ~ 32 V
Funzione	Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage	Corrente - Uscita	2A
Configurazione di uscita	Half Bridge (2)	Tensione - Carico	6 V ~ 32 V
Tipo di motore - Stepper	-	Tipo motore - AC, DC	Brushed DC
Risoluzione del passo	-	Altri nomi	BD6232FP-E2DKR
Quantità di magazzino	2000 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-driver del motore, regolatori
Descrizione	IC MOTOR DRIVER PAR 25HSOP	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

## Parole chiave realizzate con BD6232FP-E2

LAPIS Semiconductor BD6232FP-E2	Parte BD6232FP-E2	Prezzo BD6232FP-E2	Distributore BD6232FP-E2
BD6232FP-E2 tecnico	Azione BD6232FP-E2	Inventario BD6232FP-E2	Fornitore BD6232FP-E2
Ordine online BD6232FP-E2	Richiesta BD6232FP-E2	Immagine BD6232FP-E2	Immagine BD6232FP-E2
BD6232FP-E2 pdf	Datasheet BD6232FP-E2	Scheda tecnica BD6232FP-E2	Scheda tecnica BD6232FP-E2 pdf
Scarica la scheda tecnica BD6232FP-E2	Produttore LAPIS Semiconductor	LAPIS Semiconductor BD6232FP-E2	Kionix Inc. BD6232FP-E2
Rohm Semiconductor BD6232FP-E2			

## Potresti essere anche interessato:

 <p><b>BD6321NUX-E2</b> Descrizione: BD6321NUX-E2 ROHM DFN Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD63041EFV-E2</b> Descrizione: BD63041EFV-E2 ROHM TSSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD6211F-E2</b> Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 8SOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BD62220EFV-E2</b> Descrizione: BD62220EFV-E2 ROHM TSSOP28 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD6222HFP</b> Descrizione: BD6222HFP ROHM HRP-7263 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD6220F-E2</b> Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 8SOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BD6222HFP-TR</b> Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR HRP7 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD6232HFP-LB</b> Descrizione: BD6232HFP-LB ROHM Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 150000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD6222HFP-TR</b> Descrizione: IC H-BRIDGE DRIVER HRP7 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 25700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BD6221HFP-TR</b> Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR HRP7 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD6232HFP-TR</b> Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR HRP7 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 150000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD63222NUX-E2</b> Descrizione: BD63222NUX-E2 ROHM QFN Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BD6237FM</b> Descrizione: BD6237FM ROHM Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 150000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD6230F</b> Descrizione: BD6230F ROHM Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 150000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD6230HFP</b> Descrizione: BD6230HFP ROHM TO Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BD6222FP-E2</b> Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 25HSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD62321HFP</b> Descrizione: BD62321HFP ROHM Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 150000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD6221F-E2</b> Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 8SOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BD6290EFV-E2</b> Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 24HTSSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD6236FP</b> Descrizione: BD6236FP ROHM Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 150000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD6262FVM-TR</b> Descrizione: BD6262FVM-TR ROHM SSOP-8 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BD6308KV</b> Descrizione: BD6308KV ROHM QFP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD6236FM</b> Descrizione: BD6236FM ROHM Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 150000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD63000MUV-GE2</b> Descrizione: BD63000MUV-GE2 ROHM VQFN28 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BD6232HFP</b> Descrizione: BD6232HFP ROHM Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 150000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD6231HFP</b> Descrizione: BD6231HFP ROHM Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 150000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD6232FP</b> Descrizione: BD6232FP ROHM Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 150000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>BD6308KV-E2</b> Descrizione: BD6308KV-E2 ROHM QFP-64 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD6230F-E2</b> Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 8SOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD6319FV-GE2</b> Descrizione: BD6319FV-GE2 ROHM TSSOP-14 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong