




3362S-1-201LF

fabricante Numero di parte:	3362S-1-201LF
Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Parte della descrizione:	TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN SIDE
Schede tecniche:	3362S-1-201LF.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

3362S-1-201LF 100% nuovi pezzi originali 1700 in magazzino, trova il prezzo 3362S-1-201LF, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 3362S-1-201LF Bourns, Inc. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ 3362S-1-201LF: Info@IC-Components.com






























Le specifiche di 3362S-1-201LF

Numero di parte	3362S-1-201LF	Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Serie	Trimpot® 3362 - Sealed	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
imballaggio	Tube	Tipo montaggio	Through Hole
Descrizione dettagliata	200 Ohms 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 1 Turn Side Adjustment	Dimensioni / Dimension	Rectangular - 0.275" x 0.260" Face x 0.275" H (6.99mm x 6.60mm x 6.99mm)
Stile di terminazione	PC Pins	Tolleranza	±10%
Coefficiente di temperatura	±100ppm/°C	Tipo di regolazione	Side Adjustment
Potenza (W)	0.5W, 1/2W	materiale resistivo	Cermet
Numero di giri	1	Modalità Pannello	200 Ohms
Altri nomi	3362S1201LF	Quantità di magazzino	1700 pcs Stock
Categoria	Potenziometri, resistori variabili > Potenzimetro trimmer	Descrizione	TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN SIDE
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con 3362S-1-201LF

Bourns, Inc. 3362S-1-201LF	Parte 3362S-1-201LF	Prezzo 3362S-1-201LF	Distributore 3362S-1-201LF
3362S-1-201LF tecnico	Azione 3362S-1-201LF	Inventario 3362S-1-201LF	Fornitore 3362S-1-201LF
Ordine online 3362S-1-201LF	Richiesta 3362S-1-201LF	Immagine 3362S-1-201LF	Immagine 3362S-1-201LF
3362S-1-201LF pdf	Datasheet 3362S-1-201LF	Scheda tecnica 3362S-1-201LF	Scheda tecnica 3362S-1-201LF pdf
Scarica la scheda tecnica 3362S-1-201LF	Produttore Bourns, Inc.	Bourns, Inc. 3362S-1-201LF	Bourns Inc. 3362S-1-201LF
J.W. Miller / Bourns 3362S-1-201LF			

Potresti essere anche interessato:

 <p>3362P-1-504LF Descrizione: TRIMMER 500K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 38000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362P-1-501LF Descrizione: TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362W-1-103LF Descrizione: TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>3362W-1-203LF Descrizione: TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362U-1-202LF Descrizione: TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362S-1-105LF Descrizione: TRIMMER 1M OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>3362P-1-503 Descrizione: TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362U-1-203LF Descrizione: TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3362P-100K Descrizione: 3362P-100K N/A DIP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>3362U-1-104LF Descrizione: TRIMMER 100K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362S-1-101LF Descrizione: TRIMMER 100 OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 19100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362S-1-204LF Descrizione: TRIMMER 200KOHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>3362W-1-202LF Descrizione: TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362P-104 Descrizione: 3362P-104 BOURNS DIP-3 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362R-1-501LF Descrizione: TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>3362W-1-104LF Descrizione: TRIMMER 100KOHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362P-1-502LF Descrizione: TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362S-1-203LF Descrizione: TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>3362W-1-504LF Descrizione: TRIMMER 500KOHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362S-1-203CF Descrizione: 3362S-1-203CF BOURNS DIP3 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362P-1-500LF Descrizione: TRIMMER 50 OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>3362W-1-102LF Descrizione: TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362W-1-203 Descrizione: TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362P-1-501 Descrizione: TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>3362S-1-202LF Descrizione: TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362S-1-102LF Descrizione: TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362P-1-254LF Descrizione: TRIMMER 250K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 22000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>3362S-1-501LF Descrizione: TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362P-1-303 Descrizione: TRIMMER 30K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362P-1-503LF Descrizione: TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong