

**BOURNS®**



**3386X-1-501LF**

fabricante Numero di parte:	3386X-1-501LF
Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Parte della descrizione:	TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN SIDE
Schede tecniche:	3386X-1-501LF.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**3386X-1-501LF** 100% nuovi pezzi originali 1800 in magazzino, trova il prezzo 3386X-1-501LF, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 3386X-1-501LF Bourns, Inc. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ 3386X-1-501LF: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

**Le specifiche di 3386X-1-501LF**

Numero di parte	3386X-1-501LF	Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Serie	Trimpot® 3386 - Sealed	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
imballaggio	Tube	Tipo montaggio	Through Hole
Descrizione dettagliata	500 Ohms 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 1 Turn Side Adjustment	Dimensioni / Dimension	Square - 0.375" x 0.375" Face x 0.375" H (9.53mm x 9.53mm x 9.53mm)
Stile di terminazione	PC Pins	Tolleranza	±10%
Coefficiente di temperatura	±100ppm°C	Tipo di regolazione	Side Adjustment
Potenza (W)	0.5W, 1/2W	materiale resistivo	Cermet
Numero di giri	1	Modalità Pannello	500 Ohms
Altri nomi	3386X-1-501LF-ND 3386X-501LF 3386X1501LF	Quantità di magazzino	1800 pcs Stock
Categoria	Potenziometri, resistori variabili > Potenziometro trimmer	Descrizione	TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN SIDE
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

**Parole chiave realizzate con 3386X-1-501LF**

Bourns, Inc. 3386X-1-501LF	Parte 3386X-1-501LF	Prezzo 3386X-1-501LF	Distributore 3386X-1-501LF
3386X-1-501LF tecnico	Azione 3386X-1-501LF	Inventario 3386X-1-501LF	Fornitore 3386X-1-501LF
Ordine online 3386X-1-501LF	Richiesta 3386X-1-501LF	Immagine 3386X-1-501LF	Immagine 3386X-1-501LF
3386X-1-501LF pdf	Datasheet 3386X-1-501LF	Scheda tecnica 3386X-1-501LF	Scheda tecnica 3386X-1-501LF pdf
Scarica la scheda tecnica 3386X-1-501LF	Produttore Bourns, Inc.	Bourns, Inc. 3386X-1-501LF	Bourns Inc. 3386X-1-501LF
J.W. Miller / Bourns 3386X-1-501LF			

**Potresti essere anche interessato:**

<p><b>338728-6</b> Descrizione: CONN HEADER 6POS DL VERT SMD Produttori: Agastat Relays / TE Connectivity Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>338S00225-A1</b> Descrizione: 338S00225-A1 APPLE BGA Produttori: APPLE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3386X-1-103LF</b> Descrizione: TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>3386X-1-200LF</b> Descrizione: TRIMMER 20 OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3386X-1-504LF</b> Descrizione: TRIMMER 500KOHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3386X-1-502LF</b> Descrizione: TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>338S00026</b> Descrizione: 338S00026 Dialog BGA Produttori: Dialog Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3386X-1-500LF</b> Descrizione: TRIMMER 50 OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>338S00227-A0</b> Descrizione: 338S00227-A0 APPLE BGA Produttori: APPLE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>3386X-1-202LF</b> Descrizione: TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>338S00021</b> Descrizione: 338S00021 Dialog BGA Produttori: Dialog Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>338S0261</b> Descrizione: 338S0261 APPLE QFN Produttori: APPLE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>3386W-1-103LF</b> Descrizione: TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>338S0310</b> Descrizione: 338S0310 APPLE QFN28 Produttori: APPLE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3386W-1-203LF</b> Descrizione: TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>3386V-1-501</b> Descrizione: TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3386X-1-201LF</b> Descrizione: TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3386W-1-501LF</b> Descrizione: TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>338S0394</b> Descrizione: 338S0394 APPLE QFN Produttori: APPLE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3386V-1-502LF</b> Descrizione: TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3386W-1-502LF</b> Descrizione: TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>3386X-1-503</b> Descrizione: TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>338S00203</b> Descrizione: 338S00203 APPLE BGA Produttori: APPLE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3386W-1-204LF</b> Descrizione: TRIMMER 200KOHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>3386W-1-503LF</b> Descrizione: TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3386X-1-105LF</b> Descrizione: TRIMMER 1M OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>3386X-1-104LF</b> Descrizione: TRIMMER 100KOHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>3386X-GE2-103LF</b> Descrizione: 3386X-GE2-103LF BOURNS NA Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>338S00132-A1</b> Descrizione: 338S00132-A1 ST QFN Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>338S0353</b> Descrizione: 338S0353 INFINEON BGA Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong