


IMAGE NOT AVAILABLE



LP3891ES-1.5

fabbricante Numero di parte:	LP3891ES-1.5
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC REG LIN 1.5V 800MA DDPAK
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2671 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

LP3891ES-1.5 100% nuovi pezzi originali 2671 disponibili, trova prezzi LP3891ES-1.5, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista LP3891ES-1.5 con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ LP3891ES-1.5: Info@IC-Components.com































Le specifiche di LP3891ES-1.5

Numero di parte	LP3891ES-1.5	Produttore / Marca	N/A
Interruzione di tensione (max)	0.4V @ 800mA	Tensione - Uscita (min / fissa)	1.5V
Tensione - uscita (max)	-	Tensione - Ingresso (max)	5.5V
Contenitore dispositivo fornitore	DDPAK/TO-263-5	Serie	-
Funzioni di protezione	Over Current, Over Temperature, Short Circuit, Under Voltage Lockout (UVLO)	imballaggio	Tube
Contenitore / involucri	TO-263-6, D ² Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA	PSRR	80dB ~ 65dB (120Hz ~ 1kHz)
Tipo di uscita	Fixed	Configurazione di uscita	Positive
temperatura di esercizio	-40°C ~ 125°C	Numero dei regolatori	1
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Descrizione dettagliata	Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.5V 800mA DDPAK/TO-263-5	Corrente - Alimentazione (max)	8mA
Corrente - Quiescente (Iq)	30µA	Corrente - Uscita	800mA
Funzioni di controllo	Enable	Numero di parte base	LP3891
Quantità di magazzino	2671 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-Regolatori di tensione-lineare
Descrizione	IC REG LIN 1.5V 800MA DDPAK	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

Parole chiave realizzate con LP3891ES-1.5

LP3891ES-1.5	LP3891ES-1.5 parte	LP3891ES-1.5 Prezzo	Distributore LP3891ES-1.5
LP3891ES-1.5 tecnico	Stock LP3891ES-1.5	Inventario LP3891ES-1.5	LP3891ES-1.5 Fornitore
Ordine online LP3891ES-1.5	LP3891ES-1.5 Richiesta	Immagine LP3891ES-1.5	Immagine LP3891ES-1.5
LP3891ES-1.5 pdf	Scheda tecnica LP3891ES-1.5	Scheda tecnica LP3891ES-1.5	LP3891ES-1.5 pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica LP3891ES-1.5	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

 LP38856TX-1.2 Descrizione: LP38856TX-1.2 NS TO-220 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2727 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LP3892EMR-1.5/NOPB Descrizione: IC REG LIN 1.5V 1.5A 850 PWRPAD Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2801 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LP3891ESX-1.8 Descrizione: LP3891ESX-1.8 NS TO2635 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LP38858S-1.2 Descrizione: IC REG LIN 1.2V 1.5A DDPAK/TO263 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2788 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LP3893ES-1.2 Descrizione: IC REG LIN 1.2V 3A DDPAK/TO263-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LP38859SX-0.8 Descrizione: IC REG LIN 0.8V 3A DDPAK/TO263-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2835 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LP3891ES-1.2 Descrizione: IC REG LIN 1.2V 800MA DDPAK Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LP3891ESX-1.5/NOPB Descrizione: IC REG LIN 1.5V 800MA DDPAK Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2638 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LP3891EMR-1.2 Descrizione: IC REG LIN 1.2V 800MA 850 PWRPAD Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2771 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LP3892EMR-1.5 Descrizione: IC REG LIN 1.5V 1.5A 850 PWRPAD Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2727 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LP3892EMRX-1.5/NOPB Descrizione: IC REG LIN 1.5V 1.5A 850 PWRPAD Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2828 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LP38869MHX/NOPB Descrizione: IC REG LIN POS ADJ 1A 16HTSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LP3892ESX-1.2 Descrizione: IC REG LIN 1.2V 1.5A DDPAK/TO263 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2759 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LP38858T-1.2 Descrizione: IC REG LINEAR 1.2V 1.5A TO220-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2671 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LP38859SX-1.2 Descrizione: IC REG LIN 1.2V 3A DDPAK/TO263-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2739 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LP3893ES-1.5 Descrizione: LP3893ES-1.5 NS TO2635 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2876 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LP38859S-1.2/NOPB Descrizione: IC REG LIN 1.2V 3A DDPAK/TO263-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2672 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LP3892ES-1.5 Descrizione: IC REG LIN 1.5V 1.5A DDPAK/TO263 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LP3891ESX-1.5 Descrizione: IC REG LIN 1.5V 800MA DDPAK Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2867 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LP3892ESX-1.2/NOPB Descrizione: IC REG LIN 1.2V 1.5A DDPAK/TO263 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2869 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LP388843T-1.5 Descrizione: LP388843T-1.5 NS TO-220 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2758 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LP38859TX-0.8 Descrizione: LP38859TX-0.8 NS TO-220 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2614 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LP388843SX-1.5 Descrizione: LP388843SX-1.5 NS TO-263 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2754 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LP38856TX-0.8 Descrizione: LP38856TX-0.8 NS TO-220 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2807 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LP3891ET-1.2 Descrizione: LP3891ET-1.2 NS TO2205 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2630 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LP3892EMR-1.2/NOPB Descrizione: IC REG LIN 1.2V 1.5A 850 PWRPAD Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2894 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LP38859TX-1.2 Descrizione: LP38859TX-1.2 NS TO-220 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2889 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LP3892ESX-1.2 Descrizione: IC REG LIN 1.2V 800MA DDPAK Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2871 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LP38869MH Descrizione: LP38869MH NS HTSSOP16 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2804 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LP3892ES-1.2 Descrizione: IC REG LIN 1.2V 1.5A DDPAK/TO263 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong