




## M40SZ100WMQ6F

fabricante Numero di parte:	M40SZ100WMQ6F
Produttore / Marca	STMicroelectronics
Parte della descrizione:	IC SUPERVISOR NVRAM 3V 16SOIC
Schede tecniche:	M40SZ100WMQ6F.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

**M40SZ100WMQ6F** 100% nuovi pezzi originali 1100 in magazzino, trova il prezzo M40SZ100WMQ6F, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista M40SZ100WMQ6F Storm Interface con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ M40SZ100WMQ6F: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































## Le specifiche di M40SZ100WMQ6F

Numero di parte	M40SZ100WMQ6F	Produttore / Marca	STMicroelectronics
Serie	-	Livello di sensibilità umidità (MSL)	1 (Unlimited)
Tipo montaggio	Surface Mount	temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C (TA)
codice articolo del costruttore	M40SZ100WMQ6F	Descrizione	IC SUPERVISOR NVRAM 3V 16SOIC
Descrizione espansione	Supervisor Open Drain or Open Collector Channel 16-SO	Stato RoHS	Tape & Reel (TR)
Digitare	Simple Reset/Power-On Reset	Polarizzazione	16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Tensione - Ripartizione	16-SO	Corrente - Alimentazione (max)	Open Drain or Open Collector
Numero di stack	Active Low	Timeout reset	1
Tensione - Soglia	40 ms Minimum	Temperatura di rilevazione	2.6V
Altri nomi	497-4688-2	Quantità di magazzino	1100 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS) &gt; PMIC-Supervisor</a>	Descrizione	IC SUPERVISOR NVRAM 3V 16SOIC
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

## Parole chiave realizzate con M40SZ100WMQ6F

Storm Interface M40SZ100WMQ6F	Parte M40SZ100WMQ6F	Prezzo M40SZ100WMQ6F	Distributore M40SZ100WMQ6F
M40SZ100WMQ6F tecnico	Azione M40SZ100WMQ6F	Inventario M40SZ100WMQ6F	Fornitore M40SZ100WMQ6F
Ordine online M40SZ100WMQ6F	Richiesta M40SZ100WMQ6F	Immagine M40SZ100WMQ6F	Immagine M40SZ100WMQ6F
M40SZ100WMQ6F pdf	Datasheet M40SZ100WMQ6F	Scheda tecnica M40SZ100WMQ6F	Scheda tecnica M40SZ100WMQ6F pdf
Scarica la scheda tecnica M40SZ100WMQ6F	Produttore Storm Interface	Storm Interface M40SZ100WMQ6F	

## Potresti essere anche interessato:

 <b>M4001BFP-42A</b> Descrizione: M4001BFP-42A MITSUBISHI SOP14 Produttori: MITSUBISHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MP6400DG-33-LF-Z</b> Descrizione: IC SUPERVISORY PWM Produttori: MPS (Monolithic Power Systems) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>M402100BFP-41A</b> Descrizione: M402100BFP-41A MITSUBISHI SOP16 Produttori: MITSUBISHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>M4001BFP</b> Descrizione: M4001BFP HITACHI SOP14 Produttori: HITACHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>M40Z111WMH6</b> Descrizione: M40Z111WMH6 ST SOP-28 Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>DS1815R-10/T&amp;R</b> Descrizione: IC 2.88V P-P 10% SOT23 Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>M40Z300WMH6</b> Descrizione: M40Z300WMH6 ST SOP-28 Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>M4049</b> Descrizione: M4049 OKI DIP16 Produttori: OKI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>M4025GG</b> Descrizione: M4025GG SONY BGA Produttori: SONY Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>STM810MWX6F</b> Descrizione: IC MPU RESET CIRC 4.38V SOT23 Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BD5231G-TR</b> Descrizione: IC RESET CMOS N-CH 3.1V SSOP5 TR Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>M40Z111MH6</b> Descrizione: M40Z111MH6 ST SOP-28 Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>M4020</b> Descrizione: M4020 OKI DIP Produttori: OKI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>M40Z312</b> Descrizione: M40Z312 ST SOP16 Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>M40Z300W</b> Descrizione: M40Z300W IC SOP-16 Produttori: IC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>M40Z111WMH6TR</b> Descrizione: M40Z111WMH6TR IC SOH28 Produttori: IC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>M4023BP</b> Descrizione: M4023BP MIT DIP-14 Produttori: MIT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>M40Z300WMH6TR</b> Descrizione: M40Z300WMH6TR ST SOP-28 Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>M4042B</b> Descrizione: M4042B OKI DIP16 Produttori: OKI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>M40Z312X</b> Descrizione: M40Z312X IC SOP-16 Produttori: IC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>M4053-15</b> Descrizione: M4053-15 MPS SOP8 Produttori: MPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>M402100BP</b> Descrizione: M402100BP MIT DIP-16 Produttori: MIT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MAX817LCSA</b> Descrizione: IC MPU SUPERVISORY CIRCUIT 8SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>M40Z300AV</b> Descrizione: M40Z300AV ST SOP16 Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>M4030B</b> Descrizione: M4030B MITSUBISHI SOP Produttori: MITSUBISHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>M4013AD</b> Descrizione: M4013AD AP TO-252 Produttori: AP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MAX691CPE</b> Descrizione: IC MPU SUPERVISORY CIRCUIT 16DIP Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>M4040B</b> Descrizione: M4040B MITSUBISHI SOP Produttori: MITSUBISHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>M402101BP</b> Descrizione: M402101BP MITSUBISHI DIP-22 Produttori: MITSUBISHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>M40Z300WMQ6</b> Descrizione: M40Z300WMQ6 ST SOP Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong