





DS1100LU-20+T

fabbricante	Numero di parte:	DS1100LU-20+T
Produttore / Marca		Maxim Integrated
Parte della descrizione:		IC DELAY LINE 5TAP 20NS 8UMAX
Schede tecniche:		DS1100LU-20+T.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:		  Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:		Nuovo originale, pezzi di ricambio 2870 disponibili.
Nave da:		Hong Kong
Modo di spedizione:		DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

DS1100LU-20+T 100% nuovi pezzi originali 2870 disponibili, trova prezzi DS1100LU-20+T, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista DS1100LU-20+T Maxim Integrated con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ DS1100LU-20+T: Info@IC-Components.com












Le specifiche di DS1100LU-20+T

Numero di parte	DS1100LU-20+T	Produttore / Marca	Maxim Integrated
Tensione di alimentazione -	3 V ~ 3.6 V	toccare Incremento	4ns
Contenitore dispositivo fornitore	8-uMAX	Serie	-
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Contenitore / involucro	8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C	Numero di prese / passi	5
Numero di ritardi indipendenti	1	Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)	Funzione	Nonprogrammable
Descrizione dettagliata	Delay Line IC Nonprogrammable 5 Tap 20ns 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)	Ritardo al 1 ° Tap	4ns
Numero di parte base	DS1100L	Disponibile ritardi totali	20ns
Quantità di magazzino	2870 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Linee orologio/temporizzazione-ritardo
Descrizione	IC DELAY LINE 5TAP 20NS 8UMAX	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

Parole chiave realizzate con DS1100LU-20+T

Maxim Integrated DS1100LU-20+T	DS1100LU-20+T parte	DS1100LU-20+T Prezzo	Distributore DS1100LU-20+T
DS1100LU-20+T tecnico	Stock DS1100LU-20+T	Inventario DS1100LU-20+T	DS1100LU-20+T Fornitore
Ordine online DS1100LU-20+T	DS1100LU-20+T Richiesta	Immagine DS1100LU-20+T	Immagine DS1100LU-20+T
DS1100LU-20+T pdf	Scheda tecnica DS1100LU-20+T	Scheda tecnica DS1100LU-20+T	DS1100LU-20+T pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica DS1100LU-20+T	Maxim Integrated Produttore	Maxim Integrated DS1100LU-20+T	

Potresti essere anche interessato:

 <div>DS1100LU-25+T Descrizione: IC DELAY LINE 5TAP 25NS 8UMAX Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div>DS1100LU Descrizione: DS1100LU Dallas MSOP8 Produttori: Dallas Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2891 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div>DS1100LU-100+T Descrizione: DS1100LU-100+T MAXIM MSOP Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>
<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div>DS1100LU-250 Descrizione: DS1100LU-250 DALLAS MSOP-8 Produttori: DALLAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div>DS1100L Descrizione: DS1100L DALLAS SOP8 Produttori: DALLAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4900 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	 <div>DS1100U-50+ Descrizione: IC DELAY LINE 5TAP 50NS 8UMAX Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3400 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>
 <div>DS1100LU-20+ Descrizione: IC DELAY LINE 5TAP 20NS 8UMAX Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2613 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div>DS1100LU+TR Descrizione: DS1100LU+TR MAXIM MSOP-8 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2747 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	 <div>DS1100LZ-200+ Descrizione: IC DELAY LINE 5TAP 200NS 8SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2802 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>
<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div>DS1100-100 Descrizione: DS1100-100 DALLAS DIP Produttori: DALLAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2616 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div>DS1100-25 Descrizione: DS1100-25 DALLAS SOP-8 Produttori: DALLAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2885 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div>DS1100L-20 Descrizione: DS1100L-20 MAXIM SOP8 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2894 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>
<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div>DS1100L-20+ Descrizione: DS1100L-20+ DALLAS SOP-8 Produttori: DALLAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2664 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	 <div>DS1100LU-100+T&R Descrizione: IC DELAY LINE 5TAP 100NS 8UMAX Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	 <div>DS1100LU-25+ Descrizione: Produttori: Maxim Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>
<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div>DS1100-20 Descrizione: DS1100-20 DALLAS SOP Produttori: DALLAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2847 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div>DS1100-250 Descrizione: DS1100-250 Dallas SOP-8 Produttori: Dallas Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2685 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div>DS1100LU-20 Descrizione: MAXIM MSOP8 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2882 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>
 <div>DS1100Z-100+T&R Descrizione: IC DELAY LINE 5TAP 100NS 8SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	 <div>DS1100LZ-20+T Descrizione: IC DELAY LINE 5TAP 20NS 8SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2673 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div>DS1100-50 Descrizione: DS1100-50 DALLAS DIP Produttori: DALLAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2770 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>
<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div>DS1100U-50 Descrizione: MAXIM USOP-8 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3334 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	 <div>DS1100LZ-45+ Descrizione: IC DELAY LINE 5TAP 45NS 8SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2793 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div>DS1100LZ-200 Descrizione: MAXIM SOP8 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2738 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>
<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div>DS1100LU-25 Descrizione: Produttori: Maxim Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2679 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div>DS1100L-50+T Descrizione: DS1100L-50+T DALLAS SOP8 Produttori: DALLAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2636 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div>DS1100Z-100-T1 Descrizione: DS1100Z-100-T1 DS SOP8 Produttori: DS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2677 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>
 <div>DS1100LZ-45 Descrizione: IC DELAY LINE 5TAP 45NS 8SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2672 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	 <div>DS1100M-50 Descrizione: IC DELAY LINE 5TAP 50NS 8DIP Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2696 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>	<div>IMAGE NOT AVAILABLE</div> <div>DS1100LU-40 Descrizione: DS1100LU-40 MAXIM MSOP8 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2764 disponibili.</div> <div>Citazione: <div>RFQ</div></div>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong