



CG0402MLA-5.5MG

fabricante Numero di parte:	CG0402MLA-5.5MG
Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Parte della descrizione:	VARISTOR 8V 20A 0402
Schede tecniche:	CG0402MLA-5.5MG.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

CG0402MLA-5.5MG 100% nuovi pezzi originali 30000 in magazzino, trova il prezzo CG0402MLA-5.5MG, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista CG0402MLA-5.5MG Bourns, Inc. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ CG0402MLA-5.5MG: Info@IC-Components.com

Le specifiche di CG0402MLA-5.5MG

Numero di parte	CG0402MLA-5.5MG	Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Serie	ChipGuard®	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	0402 (1005 Metric)	imballaggio	Cut Tape (CT)
Tipo montaggio	Surface Mount, MLCV	temperatura di esercizio	-55°C ~ 125°C (TA)
Descrizione dettagliata	8V 20A Varistor 1 Circuit Surface Mount, MLCV 0402 (1005 Metric)	Capacità @ Frequenza	270pF @ 1MHz
Numero di circuiti	1	Tensione Varistor (Min)	6.4V
Tensione varistore (tipo)	8V	Tensione Varistor (Max)	9.6V
Corrente - Surge	20A	Energia	0.05J
Massime ca Tensioni	4V	Massime cc	5.5V
Altri nomi	CG0402MLA-5.5MGCT	Quantità di magazzino	30000 pcs Stock
Categoria	Protezione del circuito > Televisori-varistori, Movs	Descrizione	VARISTOR 8V 20A 0402
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con CG0402MLA-5.5MG

Bourns, Inc. CG0402MLA-5.5MG	Parte CG0402MLA-5.5MG	Prezzo CG0402MLA-5.5MG	Distributore CG0402MLA-5.5MG
CG0402MLA-5.5MG tecnico	Azione CG0402MLA-5.5MG	Inventario CG0402MLA-5.5MG	Fornitore CG0402MLA-5.5MG
Ordine online CG0402MLA-5.5MG	Richiesta CG0402MLA-5.5MG	Immagine CG0402MLA-5.5MG	Immagine CG0402MLA-5.5MG
CG0402MLA-5.5MG pdf	Datasheet CG0402MLA-5.5MG	Scheda tecnica CG0402MLA-5.5MG	Scheda tecnica CG0402MLA-5.5MG pdf
Scarica la scheda tecnica CG0402MLA-5.5MG	Produttore Bourns, Inc.	Bourns, Inc. CG0402MLA-5.5MG	Bourns Inc. CG0402MLA-5.5MG
J.W. Miller / Bourns CG0402MLA-5.5MG			

Potresti essere anche interessato:

 CG0402MLC-12LG Descrizione: VARISTOR 0402 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 364500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 CG0402MLC-05LGA Descrizione: VARISTOR 0402 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 CG0603MLC-24LEA Descrizione: VARISTOR 0603 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 CG0402MLU-12G Descrizione: VARISTOR 0402 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 CG0603MLC-12LEA Descrizione: VARISTOR 0603 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 CG0402MLU-24G Descrizione: VARISTOR 0402 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 CG0402MLC-3.3LG Descrizione: VARISTOR 0402 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 CG0402MLU-12X Descrizione: CG0402MLU-12X BOURNS SMD Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 384500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 CG0603MLC-05LE Descrizione: VARISTOR 0603 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 CG0402MLA-5.5MG-5V5 Descrizione: CG0402MLA-5.5MG-5V5 BOURNS 0402 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 CG0603MLC-05E Descrizione: VARISTOR 0603 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 CG0402MLC-05LG Descrizione: VARISTOR 0402 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 354500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 CG0201MLA-5.5MH Descrizione: VARISTOR 11V 0201 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 654500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 CG0603MLC-24LE Descrizione: VARISTOR 0603 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 CG0402MLU-05X Descrizione: CG0402MLU-05X BOURNS SMD Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 374500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 CG0603MLC-3.3LE Descrizione: VARISTOR 0603 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 CG0603MLA-14KE Descrizione: VARISTOR 18V 30A 0603 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 256000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 CG0402MLU-3.3G Descrizione: VARISTOR 0402 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 CG0402MLD-12G Descrizione: VARISTOR 50V 0402 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 CG0402MLA-14KG Descrizione: VARISTOR 18V 20A 0402 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 CG0603MLC-3.3LEA Descrizione: VARISTOR 0603 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 CG0402MLA-18KG Descrizione: VARISTOR 22V 20A 0402 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 CG0603MLC-12E Descrizione: VARISTOR 0603 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 CG0402MLC-12LGA Descrizione: VARISTOR 0402 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 CG0402MLC-3.3LGA Descrizione: VARISTOR 0402 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 CG0402MLE-18G Descrizione: VARISTOR 0402 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 CG0603MLC-12LE Descrizione: VARISTOR 0603 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 CG0402MLC-24LGA Descrizione: VARISTOR 0402 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 CG0402MLC-24LG Descrizione: VARISTOR 0402 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 CG0603MLC-05LEA Descrizione: VARISTOR 0603 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong