


2450BM15A0002E

fabricante Numero di parte:	2450BM15A0002E
Produttore / Marca	Johanson Technology
Parte della descrizione:	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805
Schede tecniche:	2450BM15A0002E.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

2450BM15A0002E 100% nuovi pezzi originali 12000 in magazzino, trova il prezzo 2450BM15A0002E, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 2450BM15A0002E Johanson Technology con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ 2450BM15A0002E: Info@IC-Components.com































Le specifiche di 2450BM15A0002E

Numero di parte	2450BM15A0002E	Produttore / Marca	Johanson Technology
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	0805 (2012 Metric)	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Tipo montaggio	Surface Mount	Descrizione dettagliata	RF Balun 2.4GHZ ~ 2.5GHZ 50 / - Ohm 0805 (2012 Metric)
Intervallo di frequenze	2.4GHZ ~ 2.5GHZ	Impedenza - sbilanciato / bilanciato	50 / - Ohm
Differenza di fase	180° ±15°	Perdita di inserzione (max)	1.5dB
Return Loss (min)	10dB	Altri nomi	2450BM15A0002 2450BM15A0002-ND 2450BM15A0002E-ND 712-1536-2 Q4852130
Quantità di magazzino	12000 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Balun
Descrizione	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con 2450BM15A0002E

Johanson Technology 2450BM15A0002E	Parte 2450BM15A0002E	Prezzo 2450BM15A0002E	Distributore 2450BM15A0002E
2450BM15A0002E tecnico	Azione 2450BM15A0002E	Inventario 2450BM15A0002E	Fornitore 2450BM15A0002E
Ordine online 2450BM15A0002E	Richiesta 2450BM15A0002E	Immagine 2450BM15A0002E	Immagine 2450BM15A0002E
2450BM15A0002E pdf	Datasheet 2450BM15A0002E	Scheda tecnica 2450BM15A0002E	Scheda tecnica 2450BM15A0002E pdf
Scarica la scheda tecnica 2450BM15A0002E	Produttore Johanson Technology	Johanson Technology 2450BM15A0002E	Johanson 2450BM15A0002E
Johanson Technology Inc. 2450BM15A0002E			

Potresti essere anche interessato:

 <p>2450AT43A100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>2450BL15B200E Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>2450FB15K0005T Descrizione: 2450FB15K0005T JOHANSON SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>2450AT44A100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>2450FB14K0001E Descrizione: 2450FB14K0001E JOHANSON Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 23500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>2450FB15K0002 Descrizione: 2450FB15K0002 JOHANSON Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>2450BL15B100E Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>2450BP15H0100E Descrizione: FILTER BAND PASS 2.45GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>2450AT42D0100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>2450BP18C100CE Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>2450FB15K0005E Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>2450BP07A0100T Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ WIFI Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 50000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>2450BM15A0015E Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>2450AT42A100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>2450BP39C100BE Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>2450FB14K0002E Descrizione: 2450FB14K0002E JOHANSON SMD Produttori: JOHANSON Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>2450BP15E0100E Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>2450BM14A0002T Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0603 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>2450BM14E0003T Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0603 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>2450AT42B100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>2450BP15B100E Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>2450AT18E0100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>2450AT43H0100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>2450BL15B050E Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>2450AT45A100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>2450AT43F0100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>2450BP39D100CE Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>2450AT43D100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>2450BP15P0100E Descrizione: BAND PASS FILTER 2.45 GHZ 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>2450BP39C100CE Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong