



RFECA3216060A1T

fabbricante Numero di parte:	RFECA3216060A1T
Produttore / Marca	Walsin Technology
Parte della descrizione:	RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD
Schede tecniche:	RFECA3216060A1T(1).pdf RFECA3216060A1T(2).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 4600 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

RFECA3216060A1T 100% nuovi pezzi originali 4600 disponibili, trova prezzi RFECA3216060A1T, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista RFECA3216060A1T Walsin Technology con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ RFECA3216060A1T: Info@IC-Components.com

Le specifiche di RFECA3216060A1T

Numero di parte	RFECA3216060A1T	Produttore / Marca	Walsin Technology
ROS	2.1	fine	Solder
Serie	-	Return Loss	-
imballaggio	Original-Reel®	Altri nomi	1292-1035-6
Numero di bande	1	Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)	Protezione ingresso	-
Altezza (max)	0.024" (0.60mm)	Guadagno	2dBi
Intervallo di frequenze	2.4GHz ~ 2.484GHz	Gruppo di frequenza	UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
Frequenza (centro / banda)	2.4GHz	Caratteristiche	-
Descrizione dettagliata	2.4GHz Chip RF Antenna 2.4GHz ~ 2.484GHz 2dBi Solder Surface Mount	applicazioni	-
Tipo di antenna	Chip	Quantità di magazzino	4600 pcs Stock
Categoria	RF/IF e RFID > Antenne RF	Descrizione	RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS		

Parole chiave realizzate con RFECA3216060A1T

Walsin Technology RFECA3216060A1T	RFECA3216060A1T parte	RFECA3216060A1T Prezzo	Distributore RFECA3216060A1T
RFECA3216060A1T tecnico	Stock RFECA3216060A1T	Inventario RFECA3216060A1T	RFECA3216060A1T Fornitore
Ordine online RFECA3216060A1T	RFECA3216060A1T Richiesta	Immagine RFECA3216060A1T	Immagine RFECA3216060A1T
RFECA3216060A1T pdf	Scheda tecnica RFECA3216060A1T	Scheda tecnica RFECA3216060A1T	RFECA3216060A1T pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica RFECA3216060A1T	Walsin Technology Produttore	Walsin Technology RFECA3216060A1T	Walsin Technology Corporation RFECA3216060A1T

Potresti essere anche interessato:

<p>ANT8030-2R4-01A Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ANT2012LL13R2400A Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Yageo Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2802 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>1513164-1 Descrizione: TE SMD Produttori: TE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6750 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>2450AT42D0100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2876 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>A5645 Descrizione: RF ANT 2.4GHZ PCB TRACE SLDR SMD Produttori: Antenova Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>AH212M245001-T Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>RFANT7635110A1T Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Walsin Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>W3006 Descrizione: RF ANT 2.4GHZ/5.5GHZ CHIP SLD Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>0915AT43A0026E Descrizione: RF ANT 915MHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2658 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>RFECA3216060A19FNHT Descrizione: RFECA3216060A19FNHT WALSIN 3216 Produttori: WALSIN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>RF E10BM3STL Descrizione: RFE10BM3STL ROHM SOT252 Produttori: ROHM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2856 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>RFECA3216060A7T Descrizione: RFECA3216060A7T WALSIN SMD Produttori: WALSIN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2866 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>RFECA3216060A6T Descrizione: RFECA3216060A6T WALSIN SMD1206 Produttori: WALSIN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2747 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>0490AT62A0040E Descrizione: JOHANSON NA Produttori: JOHANSON Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>RFECA3216060A16L2C Descrizione: RFECA3216060A16L2C 华新 1206 Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>RFECA3216060AM9FNH Descrizione: RFECA3216060AM9FNH WALSIN SMD Produttori: WALSIN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>W5100 Descrizione: RF ANT 2.4GHZ FLAT PATCH SLDR Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ANT016008LCD1575MA1 Descrizione: RF ANT 1.575GHZ/2.4GHZ CHIP SLD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>RFECA3216060AM1 Descrizione: RFECA3216060AM1 WALSIN SMD Produttori: WALSIN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2893 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ANT016008LCD2442MA1 Descrizione: RF ANT 2.4GHZ/5.5GHZ CHIP SLD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 18400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>RFECA3216060A2T Descrizione: RFECA3216060A2T 华新 1206 Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>ANT025020LCT1575MA1 Descrizione: RF ANT 1.575GHZ/2.4GHZ CHIP SLD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2658 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>5400AT18A1000E Descrizione: RF ANT 5.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>W3047A Descrizione: RF ANT 850MHZ/1.9GHZ CHIP SLD Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>2450AT42A100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2450AT18B100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>A5839 Descrizione: RF ANT 2.4GHZ PCB TRACE SLDR SMD Produttori: Antenova Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>RFE198GS Descrizione: ADI SOP8 Produttori: ADI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2642 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>W3009 Descrizione: RF ANT 1.575GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>A10137 Descrizione: RF ANT 1.575GHZ PCB TRACE SLD Produttori: Antenova Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2625 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong